7.2 公路工程质量管理相关规定

一、单选题

- 1. 以下属于较大质量事故的是()
- A. 造成直接经济损失0.6亿元
- B. 特长隧道结构坍塌
- C. 高速公路项目中桥主体结构垮塌
- D. 一级公路长隧道结构坍塌
- 2. 以下事故中可以不做报告的是()。
- A. 质量问题
- B. 一般质量事故
- C. 较大质量事故
- D. 重大质量事故
- 3. 若施工单位未按规定对原材料、混合料、构配件等进行检验的,造成工程质量事故的,依照《建设工程质量管理条例》规定,则应接受的处罚是()。
- A. 处10万元以上15万元以下的罚款
- B. 处15万元以上20万元以下的罚款
- C. 处所涉及单位工程合同价款2%以上3%以下的罚款
- D. 处所涉及单位工程合同价款3%以上4%以下的罚款
- 4. 若施工单位不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的,造成工程质量一般事故的,依照《建设工程质量管理条例》规定则应接受的处罚是()。
- A. 处所涉及单位工程合同价款2%以上3%以下的罚款
- B. 处所涉及单位工程合同价款3%以上4%以下的罚款
- C. 处所涉及单位工程合同价款2%的罚款
- D. 处10万元以上15万元以下的罚款

二、多选题

- 5. 根据公路工程质量事故管理相关规定,对公路水运建设工程质量事故划分为四个等级,以下属于重大事故的是 ()。
- A. 造成直接经济损失1亿元以上的事故
- B. 特大桥主体结构坍塌
- C. 特长隧道结构坍塌
- D. 大型水运工程主体结构坍塌,报废
- E. 造成直接经济损失1000万以上5000万以下
- 6. 下列公路工程质量事故中,属于较大质量事故的是()。
- A. 二级公路项目的中隧道结构坍塌事故
- B. 二级公路项目的大桥主体结构垮塌事故
- C. 高速公路项目的路基(行车道宽度)整体滑移事故
- D. 直接经济损失 5000 万元以上 1 亿元以下的事故
- 7. 下列关于质量事故报告的规定的说法正确的有()。
- A. 工程项目交工验收前,施工单位为工程质量事故报告的责任单位

提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086

- B. 事故报告应及时、准确
- C. 事故发生后, 现场有关人员应立即向事故报告责任单位负责人报告
- D. 一般质量事故可以不做报告
- E. 省级交通运输主管部门应在事故情况稳定后的10日内汇总
- 8. 工程质量鉴定报告应当以工程交工质量核验意见为参考,包括()。
- A. 交工遗留问题和试运行期间出现的质量问题及整改
- B. 主体结构工程实体质量等情况
- C. 是否存在影响工程正常使用的质量缺陷
- D. 工程质量用户满意度调查
- E. 工程质量复测和鉴定结论

答案部分

一、单选题

1. 【正确答案】 C

【答案解析】特别重大质量事故,是指造成直接经济损失1亿元以上的事故。重大质量事故,是指造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下,或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌的事故。 较大质量事故,是指造成直接经济损失1000万元以上5000万元以下,或者高速公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌、路基(行车道宽度)整体滑移的事故。 一般质量事故,是指造成直接经济损失100万元以上1000万元以下,或者除高速公路以外的公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌的事故。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】一般及以上工程质量事故均应报告。

3. 【正确答案】 B

【答案解析】若施工单位未按规定对原材料、混合料、构配件等进行检验的,依照《建设工程质量管理条例》第六十五条规定,责令改正,按以下标准处以罚款;情节严重的,责令停工整顿: (1)未造成工程质量事故的,处10万元以上15万元以下的罚款。 (2)造成工程质量事故的,处15万元以上20万元以下的罚款。

4. 【正确答案】 A

【答案解析】若施工单位不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的,依照《建设工程质量管理条例》第六十四条规定,责令改正,按以下标准处以罚款;情节严重的,责令停工整顿: (1) 未造成工程质量事故的,处所涉及单位工程合同价款2%的罚款。 (2) 造成工程质量一般事故的,处所涉及单位工程合同价款2%以上3%以下的罚款。 (3) 造成工程质量较大及以上等级事故的,处所涉及单位工程合同价款3%以上4%以下的罚款。

二、多选题

5. 【正确答案】 BCD

【答案解析】A选项属于特大质量事故,E选项属于较大事故。

6. 【正确答案】 C

【答案解析】较大质量事故,是指造成直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下,或者高速公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌、路基(行车道宽度)整体滑移,或者中型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。

7. 【正确答案】 ABCE

【答案解析】选项D,正确的说法应为"一般及以上工程质量事故均应报告"。

8. 【正确答案】 ACDE

【答案解析】工程质量鉴定报告应当以工程交工质量核验意见为参考,包括交工遗留问题和试运行期间出现的质量问题及整改、是否存在影响工程正常使用的质量缺陷、工程质量用户满意度调查及工程质量复测和鉴定结论等情况。