4.4 特殊地段施工

一、单选题

- 1. 关于超前围岩预注浆堵水应符合的规定中,以下说法不正确的是()。
- A. 注浆段的长度应根据地质条件、涌水量、机具设备能力等因素确定,一般宜在3050m之间
- B. 钻孔及注浆顺序应由内圈向外圈进行
- C. 同一圈钻孔应间隔施工
- D. 浆液宜采用水泥浆液或水泥一水玻璃浆液
- 2. 关于岩爆地段隧道施工的说法,正确的是()。
- A. 隧道应采用严格控制装药量的光面爆破技术
- B. 一般情况下,每循环进尺宜控制在2.0~2.5m
- C. 防岩爆错杆可采用能及时受力的锚杆, 锚杆长度应不大于1.5m
- D. 开挖后应滞后进行喷射混凝土封闭
- 3. 流沙地段隧道宜采用()人工开挖。
- A. 全断面法
- B. 长台阶法
- C. 环形开挖预留核心土法
- D. 单侧壁导坑法
- 4. 当坑道中的瓦斯浓度()时,遇到火源具有爆炸性。
- A. 小于5%
- B. 小于5%~6%
- C. 在5%~6%到14%~16%
- D. 大于14%~16%
- 5. 关于涌水地段隧道超前钻孔排水施工的说法,错误的是()。
- A. 应使用轻型探水钻机或凿岩机钻机
- B. 钻孔孔位(孔底标高)应在水流下方
- C. 采取排水措施, 保证钻孔排出的水迅速排出洞外
- D. 超前钻孔的孔底应超前开挖面1~2个循环进尺
- 6. 不良地质地段的隧道开挖施工时,应采取的施工措施是()。
- A. 早衬砌
- B. 强爆破
- C. 长开挖
- D. 弱支撑
- 7. 下列关于隧道塌方处理措施的说法错误的是()。
- A. 岩石类塌方的围岩级别一般为 II ~IV级
- B. 土质类塌方的围岩级别一般为IV~VI 级
- C. 岩石类塌方已塌至隧道上方的原地面时,应及时处理地面塌口,后处理洞内塌方
- D. 处理土质隧道塌方时应采用清渣的方式处理
- 8. 下列关于隧道施工遇到溶洞时采取处理措施的说法错误的是()。
- A. 如果溶洞规模较大,内部充填了大量的泥砂,并含有丰富的地下水,可采用封闭注浆进行加固处理提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086

- B. 溶洞空腔、暗河的处理可采用浇筑混凝土进行回填封堵
- C. 对已停止发育的、跨径较小、无水的溶洞,可采用混凝土、浆砌片石或干砌片石予以回填封闭
- D. 当隧道穿越有较大堆积物溶洞时,可采用超前预支护、注浆等措施加固周围的堆积物
- 9. 仰拱宜紧跟掌子面施工, 仰拱与掌子面距离一般不超过() 倍隧道开挖宽度。
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

二、多选题

- 10. 隧道发生塌方的主要原因是()。
- A. 不良地质及水文地质条件
- B. 初期支护背后有较小的空洞
- C. 隧道设计考虑不周
- D. 施工方法和措施不当
- E. 局部锚杆长度不够
- 11. 关于瓦斯隧道钻爆作业的说法中,正确的是()。
- A. 工作面附近20m以内风流中瓦斯浓度必须小于1%, 必须采用湿式钻孔, 炮眼深度不应小于0.6m, 装药前炮眼应清除干净
- B. 爆破网络可以采用串联连接方式或串并联连接方式
- C. 起爆电源必须使用防爆型起爆器,应安装在新鲜风流中,并与开挖面保持100m左右距离
- D. 揭煤爆破15min后,应由救护队员佩戴防毒面具或自救器到开挖工作面
- E. 通风30min后,由瓦斯检测人员检测工作面、回风道瓦斯浓度,当瓦斯浓度小于1%、一氧化碳浓度小于1.5%时,解除警戒
- 12. 关于岩爆隧道施工要求的说法,符合要求的有()。
- A. 应采用光面爆破技术, 使隧道周边圆顺, 减少应力集中
- B. 控制循环进尺,采用短进尺,一般情况下,每循环进尺宜控制在1.0~1.5m
- C. 开挖后应及时喷纤维混凝土封闭, 厚度宜为5~8cm
- D. 应力释放孔直径不宜小于 \$\phi\$60
- E. 防岩爆锚杆长度宜为3m左右,间距宜为1.0~1.5m。
- 13. 隧道施工中产生塌方的原因有()。
- A. 不良地质条件
- B. 设计标准不明确
- C. 施工方法错误
- D. 设计施工图考虑不周
- E. 地下水变化
- 14. 涌水地段隧道施工,处理涌水的辅助施工办法有()。
- A. 反坡排水
- B. 超前钻孔或辅助坑道排水
- C. 超前小导管预注浆
- D. 超前围岩预注浆堵水
- E. 井点降水及深井降水
- 15. 在流沙段开挖隧道,可采用的治理和开挖措施有()。

- A. 必要时采取井点法降低地下水位
- B. 采用注浆法充填裂隙
- C. 采用从下而上分步开挖, 先挖后护
- D. 建立地表沟槽导排系统
- E. 流沙地段隧道宜采用超短台阶、环形开挖预留核心土法人工开挖

答案部分

一、单选题

1. 【正确答案】 B

【答案解析】钻孔及注浆顺序应由外圈向内圈进行。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】A正确,应采用光面爆破技术,使隧道周边圆顺,减少应力集中;严格控制装药量,减少对围岩的扰动。B错误,控制循环进尺,采用短进尺,一般情况下,每循环进尺宜控制在1.0~1.5m,最大不得大于2m。C错误,防岩爆锚杆可采用楔管式、缝管式、水胀式等能及时受力的锚杆,以调整围岩应力分布及加固围岩。锚杆长度宜为2m左右,间距宜为0.5~1.0m。D选项,开挖后应及时喷纤维混凝土封闭,厚度宜为5~8cm。

3. 【正确答案】 C

【答案解析】流沙地段隧道宜采用超短台阶、环形开挖预留核心土法人工开挖。

4. 【正确答案】 C

【答案解析】当坑道中的瓦斯浓度小于5%,遇到火源时,瓦斯只是在火源附近燃烧而不会爆炸;瓦斯浓度在5%~6%到14%~16%时,遇到火源具有爆炸性。

5. 【正确答案】 B

【答案解析】钻孔孔位(孔底)应在水流上方。

6. 【正确答案】 A

【答案解析】隧道施工预防塌方,选择安全合理的施工方法和措施至关重要。在掘进到地质不良围岩破碎地段,应采取"先治水、短开挖、弱爆破、强支护、早衬砌、勤量测"的施工方法。必须制定出切实可行的施工方案及安全措施。

7. 【正确答案】 D

【答案解析】土质隧道塌方不宜采用清渣的方式处理。

8. 【正确答案】 B

【答案解析】溶洞空腔、暗河的处理应首先选择连通方案,不改变地下水总的流动趋势,故选项B错误。

9. 【正确答案】 B

【答案解析】仰拱宜紧跟掌子面施工,仰拱与掌子面距离一般不超过2倍隧道开挖宽度。

二、多选题

10. 【正确答案】 ACD

【答案解析】隧道发生塌方的主要原因:不良地质及水文地质条件;隧道设计考虑不周;施工方法和措施不当。

11. 【正确答案】 AD

【答案解析】爆破网络必须采用串联连接方式,不得并联或串并联。起爆电源必须使用防爆型起爆器,应安装在新鲜风流中,并与开挖面保持200m左右距离。通风30min后,由瓦斯检测人员检测工作面、回风道瓦斯浓度,当瓦斯浓度小于1%、二氧化碳浓度小于1.5%时,解除警戒。

12. 【正确答案】 ABC

【答案解析】应力释放孔直径不宜小于 \$\phi\$70;防岩爆锚杆长度宜为2m左右,间距宜为0.5~1.0m。

13. 【正确答案】 ACE

【答案解析】隧道开挖时,导致塌方的原因有多种:一是自然因素,即地质状态、受力状态、地下水变化等;二是人为因素,即不适当的设计,或不适当的施工作业方法等。由于塌方往往会给施工带来很大困难和很大经济损失。因此,需要尽量注意排除会导致塌方的各种因素,尽可能避免塌方的发生。

14. 【正确答案】 BCDE

【答案解析】处理涌水可用下列辅助施工办法:超前钻孔或辅助坑道排水;超前小导管预注浆;超前围岩预注浆 堵水;井点降水及深井降水。

15. 【正确答案】 ABDE

【答案解析】隧道通过流沙地段,处理地下水的问题,是解决隧道流沙、流泥施工难题中的首要关键技术。施工时,因地制宜,采用"防、截、排、堵"的治理方法。选项C: 开挖时必须采取自上而下分步进行。