

PLAN DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y METROLOGÍA

MICROMETRO DIGITAL		Código: FAN	Código: FAME-LMET –MD 091		
		PARTES	PARTES PRINCIPALES		
EQUIP		DATOS			
0	TÉCNICOS				
	Marca	Modelo	Serie		
	INSIZE				
	Color	País de origen	Año de fabricación		
g g	Plomp/verde	EE.UU	1992		
B	CARACTERISTICAS GENERALES				
	Tolerancia: 0.001mm Puntas de contacto temp Control de ajuste manua Practico estuche de plast digital Bateria 1.5v Capacidad máxima:25 m Capacidad min: 0 mm Longitud total: 250 mm Peso: 350 g	l ico para guardar la her	ramienta Pantalla		
	PARTES	3.0			
	IMPORTANTE	£S			
	4 - 2 5	, 6 7 t			



	1			
#	DENOMINACION			
1	Trinquete			
2	Escala Nonio			
3	Marco			
4	Tornillo de ajuste cero			
5	Yunque			
6	Husillo			
8	Escala			
9	Salida de datos			
10	Pantalla LCD			
11	Boton G			
12	Conversión mm/in			
13	Boton ON/OF			



PLAN DE MANTENIMIENTO LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y METROLOGÍA

GUIA DE OPERACIÓN MICROMETRO DIGITAL

DESCRIPCION: Este instrumento también es denominado tornillo de Palmer, calibre Palmer o simplemente palmer, es un instrumento de medición cuyo nombre deriva etimológicamente de las palabras griegas (micros, 'pequeño') y (metron, 'medición').

Este instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001mm).



SEGURIDAD	PROCESO	DESCRIPCION	CONTROL
Utilizar el equipo		Conocer el alcance	Existen tres tipos
con guantes.	Familiarizarse	que puede medir y	los cuales son:
	con el equipo	que tipo de piezas.	exterior, interior
Tener cuidado			y profundidades.
que el	Ţ	Identificar las	Asegúrese de
instrumento no	Conocer las	partes del equipo y	usar de manera
sufra golpes,	partes	su funcionamiento.	adecuada para la
además puede			toma de
utilizarse la base	Utilizacion de		medidas.
para su	las puntas.	Cuenta con 2	Ajustar
operación.	1	puntas que se	debidamente el
No utilice el	Utilizacion	aproximan entre sí.	trinquete.
	del tornillo.	Mediante un	Ajustar con el
equipo si sus partes están	11	tornillo de rosca	trinquete para no
deterioradas o		fina grabado en su	dar más ajuste al
desgastadas.	Utilizacion de los botones	contorno una	tornillo.
desgustudus.	los botones	escala.	torinio.
No utilice el		La máxima	Verificar que la
equipo para fines		longitud de medida	pieza este
distintos.		del micrómetro de	ubicada de
		exteriores es de 25	manera correcta
Tener cuidado de		mm, por lo que es	en las puntas.
no lesionar el		necesario disponer	
tornillo	Operación manual	de un micrómetro	
micrométrico	Operation manda	para cada campo	
dando un		de medidas que se	
excesivo apriete.		quieran tomar (0-	
		25 mm), (25-50	
		mm), (50-75 mm) ,	
		etc.	