
Расчёт статически определимой многопролётной балки на неподвижную и подвижную нагрузки

Исходные данные:

расстояния между опорами	$L_1 = 5, 2 M$
	$L_2 = 6, 2 M$
	$L_3 = 7,6 M$
	$L_4 = 4,5 M$
сосредоточенные силы	$P_1 = 4 \kappa H$
	$P_2 = 6 \kappa H$
	$P_3 = 0 \kappa H$
распределённые нагрузки	$q_1 = 3.6 \ \kappa H/M$
	$q_2 = 6, 2 \kappa H/M$
	$q_3 = 8.6 \ \kappa H/M$
моменты, приложенные к балке	$M_1 = 0 \kappa H_M$
	$M_2 = 22 \kappa H_M$
	$M_3 = 20 \ \kappa H M$
рассматриваемые сечения	K_1 и K_2



1. Проверка статической определимости и геометрической неизменяемости составной многопролётной балки.

Необходимое условие: число степеней свободы $W \le 0$

$$W = 3 \cancel{1} - 2 \cancel{1} \cancel{1} - C - C_0 = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 3 - 0 - 6 = 0$$

где \mathcal{I} — число дисков в системе (без учёта диска «земля»);

III – простых шарниров, соединяющих диски II;

C – число стержней, соединяющих диски \mathcal{I} ;

 $C_{\scriptscriptstyle 0}$ — число опорных стержней, соединяющих систему с диском «земля».


Достаточное условие: диск 1 присоединяется к «земле» тремя связями, образующими жёсткое защемление. Следовательно, эта балка – основная. К этой геометрически

неизменяемой системе присоединён диск 2 по правилу двух дисков (шарнир, соединяющий диски 1 и 2 и опорный стержень 2-го диска, не проходящий через шарнир). К этой геометрически неизменяемой системе присоединён диск 3 по правилу двух дисков (шарнир, соединяющий диски 2 и 3 и опорный стержень 3-го диска, не проходящий через шарнир).


Достаточное условие выполняется.

Вывод: система в целом геометрически неизменяема и статически определима W=0 .

2. Построение поэтажной схемы.



3. Определение опорных реакций и реакций шарниров.



Элемент $CIII_2$:

$$\sum M_{C} = R_{III_{2}} \cdot 0.8L_{2} - q_{2} \cdot 0.6L_{2} \cdot 0.5L_{2} + M_{3} = 0$$

$$\sum M_{III_{2}} = R_{C} \cdot 0.8L_{2} - q_{2} \cdot 0.6L_{2} \cdot 0.3L_{2} - M_{3} = 0$$

$$R_{C} = \frac{0.18q_{2}L_{2}^{2} + M_{3}}{0.8L_{2}} = \frac{0.18 \cdot 6.2 \cdot 6.2^{2} + 20}{0.8 \cdot 6.2} = 12.68 \text{ } \kappa H$$

$$R_{III_{2}} = \frac{0.3q_{2}L_{2}^{2} - M_{3}}{0.8L_{2}} = \frac{0.3 \cdot 6.2 \cdot 6.2^{2} - 20}{0.8 \cdot 6.2} = 10.38 \text{ } \kappa H$$

Проверка:

$$\sum F_{iy} = R_C + R_{III_2} - q_2 \cdot 0, 6L_2 = 12,68 + 10,38 - 6,2 \cdot 3,72 = 0$$

Элемент Ш1Щ2:

$$\sum M_{III_1} = R_B \cdot 0.5L_1 - V_{III_2} (0.5L_1 + 0.2L_2) - q_3 \cdot 0.3L_1 \cdot 0.35L_1 = 0$$

$$\sum M_B = R_{III_1} \cdot 0.5L_1 - 0.5P_2L_1 + 0.2V_{III_2}L_2 - q_3 \cdot 0.3L_1 \cdot 0.15L_1 = 0$$

$$R_{B} = \frac{V_{III_{2}}(0.5L_{1} + 0.2L_{2}) + 0.105q_{3}L_{1}^{2}}{0.5L_{1}} = \frac{10.38(2.6 + 1.24) + 0.105 \cdot 8.6 \cdot 5.2^{2}}{2.6} = 24.72 \ \kappa H$$

$$R_{III_{1}} = \frac{0.5P_{2}L_{1} - 0.2V_{III_{2}}L_{2} + 0.045q_{3}L_{1}^{2}}{0.5L_{1}} = \frac{0.5 \cdot 6 \cdot 5.2 - 0.2 \cdot 10.38 \cdot 6.2 + 0.045 \cdot 8.6 \cdot 5.2^{2}}{2.6} = 5.08 \ \kappa H$$

Проверка:

$$\sum F_{iy} = R_B + R_{III_1} - P_2 - V_{III_2} - Q_3 \cdot 0, 3L_1 = 24,72 + 5,08 - 6 - 10,38 - 8,6 \cdot 1,56 = 0$$

Элемент AUI_1 :

$$\sum M_{A} = M_{A} - 0.1P_{1}L_{1} - 0.5V_{UI_{1}}L_{1} - q_{1} \cdot 0.3L_{1} \cdot 0.35L_{1} + M_{2} = 0$$

$$\sum M_{UI_{1}} = R_{A} \cdot 0.5L_{1} - 0.4P_{1}L_{1} - q_{1} \cdot 0.3L_{1} \cdot 0.15L_{1} - M_{A} - M_{2} = 0$$

$$M_{A} = 0.1P_{1}L_{1} + 0.5V_{UI_{1}}L_{1} + 0.105q_{1}L_{1}^{2} - M_{2} = 0$$

$$= 4 \cdot 0.52 + 5.08 \cdot 2.6 + 0.105 \cdot 3.6 \cdot 5.2^{2} - 22 = 3.51 \kappa H_{M}$$

$$R_{A} = \frac{0.4P_{1}L_{1} + 0.045q_{1}L_{1}^{2} + M_{A} + M_{2}}{0.5L_{1}} = 0$$

$$= \frac{4 \cdot 2.08 + 0.045 \cdot 3.6 \cdot 5.2^{2} + 3.51 + 22}{0.5 \cdot 5.2} = 14.7 \kappa H$$

Проверка:

$$\sum F_{iy} = R_A - V_{III_1} - P_1 - q_1 \cdot 0, 3L_1 = 14, 7 - 5, 08 - 4 - 3, 6 \cdot 1, 56 = 0$$

4. Построение эпюр Q и M для всех простых и консольных балок поэтажной схемы.

Элемент AUI_1 :

$$0 \le z_1 \le 0,52 \text{ M}$$
 $Q_1 = R_A = 14,7 \text{ } \kappa H$ $M_1 = R_A z_1 - M_A = 14,7 z_1 - 3,51$ $M_1(0) = -3,51 \text{ } \kappa H M$ $M_1(0,52) = 14,7 \cdot 0,52 - 3,51 = 4,13 \text{ } \kappa H M$

$$0 \le z_2 \le 0,52 \text{ M}$$
 $Q_2 = R_A - P_1 = 10,7 \text{ }\kappa H$ $M_2 = R_A (0,52 + z_2) - P_1 z_2 - M_A = 10,7 z_2 + 4,13$ $M_2 (0) = 4,13 \text{ }\kappa H M$ $M_2 (0,52) = 10,7 \cdot 0,52 + 4,13 = 9,69 \text{ }\kappa H M$

$$0 \le z_3 \le 1,56 \text{ M}$$
 $Q_3 = V_{UI_1} + q_1 z_3 = 5,08 + 3,6 z_3$ $Q_3(0) = 5,08 \text{ }\kappa H$ $Q_3(1,56) = 5,08 + 3,6 \cdot 1,56 = 10,7 \text{ }\kappa H$ $M_3 = -V_{UI_1} z_3 - 0,5q_1 z_3^2 = -5,08 z_3 - 1,8 z_3^2$ $M_2(0) = 0 \text{ }\kappa H M$ $M_2(1,56) = -5,08 \cdot 1,56 - 1,8 \cdot 1,56^2 = -12,31 \text{ }\kappa H M$

Элемент U_1U_2 :

$$0 \le z_1 \le 1,04 \text{ M}$$

$$Q_1 = R_{III_1} - P_2 = -0,92 \text{ } \kappa H$$

$$M_1 = \left(R_{III_1} - P_2\right) z_1 = -0,92 z_1$$

$$M_1\left(0\right) = 0 \text{ } \kappa H M$$

$$M_1\left(1,04\right) = -0,92 \cdot 1,04 = -0,96 \text{ } \kappa H M$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq z_2 \leq 1,56 \ \mathit{M} & Q_2 = R_{\mathit{III}_1} - P_2 - q_3 z_2 = -0,92 - 8,6 z_2 \\ Q_2\left(0\right) &= -0,92 \ \kappa H \\ Q_2\left(1,56\right) &= -0,92 - 8,6 \cdot 1,56 = -14,34 \ \kappa H \\ M_2 &= \left(R_{\mathit{III}_1} - P_2\right) \left(1,04 + z_2\right) - 0,5 q_3 z_2^2 = -0,96 - 0,92 z_2 - 4,3 z_2^2 \\ M_2\left(0\right) &= -0,96 \ \kappa H \mathit{M} \\ M_2\left(1,56\right) &= -0,96 - 0,92 \cdot 1,56 - 4,3 \cdot 1,56^2 = -12,87 \ \kappa H \mathit{M} \end{aligned}$$

$$0 \le z_3 \le 1,24 \text{ M}$$
 $Q_3 = V_{III_2} = 10,38 \text{ }\kappa H$ $M_3 = -V_{III_2} z_3 = -10,38 z_3$ $M_3(0) = 0 \text{ }\kappa H M$ $M_3(1,24) = -10,38 \cdot 1,24 = -12,87 \text{ }\kappa H M$

Элемент $CIII_2$:

$$Q_1 = R_{III_2} - q_2 z_1 = 10,38 - 6,2 z_1$$

$$Q_1(0) = 10,38 \ \kappa H$$


$$Q_1(3,72) = 10,38 - 6,2 \cdot 3,72 = -12,68 \ \kappa H$$


$$M_1 = R_{III_2} z_1 - 0,5 q_2 z_1^2 + M_3 = 20 + 10,38 z_1 - 3,1 z_1^2$$

$$M_1(0) = 20 \ \kappa H M$$


$$M_1\left(3,72\right)=20+10,38\cdot3,72-3,1\cdot3,72^2=15,72\ \kappa H$$
м Определяем z_1' , где $Q_1=0$: $z_1'=\frac{R_{III_2}}{q_2}=\frac{10,38}{6,2}=1,674\ м$ $M_1\left(1,674\right)=20+10,38\cdot1,674-3,1\cdot1,674^2=28,7\ \kappa H$ м

$$0 \le z_2 \le 1,24 \text{ M}$$
 $Q_2 = -R_C = -12,68 \text{ } \kappa H$ $M_2 = R_C z_2 = 12,68 z_2$ $M_2 (0) = 0 \text{ } \kappa H M$ $M_2 (1,24) = 12,68 \cdot 1,24 = 15,72 \text{ } \kappa H M$





5. Построение эпюр Q и M для заданной составной балки.



6. Построение линии влияния одной из опорных реакций промежуточной опоры.

Определение реакций опор и внутренних силовых факторов по линиям влияния выполняется по формуле

$$S = \sum_{i} P_{i} y_{i} + \sum_{j} q_{j} \omega_{j} + \sum_{k} M_{k} \operatorname{tg} \alpha_{k}$$

где S — искомая величина;

P — внешняя сила («+» — направлена вниз, «—» — направлена вверх);

q — распределённая нагрузка («+» — направлена вниз, «—» — направлена вверх);


M — изгибающий момент («+» — направлен по часовой стрелке, «—» — направлен против часовой стрелки);

у – ординаты линии влияния в сечении балки под соответствующей силой;

 ω – площадь участка линии влияния под распределённой нагрузкой;


 α – угол наклона линии влияния под изгибающим моментом.

Построим линию влияния для опорной реакции $R_{\mathcal{C}}$ и с помощью неё определим величину этой реакции.



$$R_C = 6.2 \left(\frac{1}{2} \cdot 3.72 \cdot \frac{3.72}{4.96} \right) + 20 \cdot \frac{1}{4.96} = 12.68 \text{ } \kappa H$$

7. Построение линий влияния поперечных сил и изгибающих моментов для сечений K_1 и K_3 .



$$\begin{split} M_1 &= -6 \cdot 2,08 - 3,6 \left(1,56 \cdot \frac{0,52 + 2,08}{2} \right) + 6,2 \left(3,72 \cdot \frac{1,24 \cdot 2,08 \cdot 4,96 + 1,24 \cdot 1,24 \cdot 2,08}{2 \cdot 4,96 \cdot 2,6} \right) - \\ &- 8,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot \frac{1,56 \cdot 2,08}{2,6} \right) + 22 \cdot \frac{2,08}{2,08} - 20 \cdot \frac{1,24 \cdot 2,08}{2,6 \cdot 4,96} = 4,147 \ \kappa H \text{M} \\ M_2^{\text{200}} &= -6 \cdot 1,56 - 3,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot 1,56 \right) + 6,2 \left(3,72 \cdot \frac{1,24 \cdot 1,56 \cdot 4,96 + 1,24 \cdot 1,24 \cdot 1,56}{2 \cdot 4,96 \cdot 2,6} \right) - \\ &- 8,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot \frac{1,56 \cdot 1,56}{2,6} \right) + 22 \cdot \frac{1,56}{1,56} - 20 \cdot \frac{1,24 \cdot 1,56}{2,6 \cdot 4,96} = 9,706 \ \kappa H \text{M} \\ M_2^{\text{prow}} &= -6 \cdot 1,56 - 3,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot 1,56 \right) + 6,2 \left(3,72 \cdot \frac{1,24 \cdot 1,56 \cdot 4,96 + 1,24 \cdot 1,24 \cdot 1,24}{2 \cdot 4,96 \cdot 2,6} \right) - \\ &- 8,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot \frac{1,56 \cdot 1,56}{2,6} \right) - 20 \cdot \frac{1,24 \cdot 1,56}{2,6 \cdot 4,96} = -12,294 \ \kappa H \text{M} \\ Q_1^{\text{prow}} &= 4 \cdot 1 + 6 \cdot 1 + 3,6 \left(1,56 \cdot 1 \right) - 6,2 \left(3,72 \cdot \frac{1,24 \cdot 4,96 + 1,24 \cdot 1,24}{2 \cdot 4,96 \cdot 2,6} \right) + \\ &+ 8,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot \frac{1,56}{2,6} \right) - 22 \cdot 0 + 20 \cdot \frac{1,24}{2,6 \cdot 4,96} = 14,689 \ \kappa H \text{M} \\ Q_1^{\text{prow}} &= 6 \cdot 1 + 3,6 \left(1,56 \cdot 1 \right) - 6,2 \left(3,72 \cdot \frac{1,24 \cdot 4,96 + 1,24 \cdot 1,24}{2 \cdot 4,96 \cdot 2,6} \right) + \\ &+ 8,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot \frac{1,56}{2,6} \right) - 22 \cdot 0 + 20 \cdot \frac{1,24}{2,6 \cdot 4,96} = 10,689 \ \kappa H \text{M} \\ Q_2 &= 6 \cdot 1 + 3,6 \left(1,56 \cdot 1 \right) - 6,2 \left(3,72 \cdot \frac{1,24 \cdot 4,96 + 1,24 \cdot 1,24}{2 \cdot 4,96 \cdot 2,6} \right) + \\ &+ 8,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot \frac{1,56}{2,6} \right) - 22 \cdot 0 + 20 \cdot \frac{1,24}{2,6 \cdot 4,96} = 10,689 \ \kappa H \text{M} \\ Q_2 &= 6 \cdot 1 + 3,6 \left(1,56 \cdot 1 \right) - 6,2 \left(3,72 \cdot \frac{1,24 \cdot 4,96 + 1,24 \cdot 1,24}{2 \cdot 4,96 \cdot 2,6} \right) + \\ &+ 8,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot \frac{1,56}{2,6} \right) - 22 \cdot 0 + 20 \cdot \frac{1,24}{2,6 \cdot 4,96} = 10,689 \ \kappa H \text{M} \\ Q_2 &= 6 \cdot 1 + 3,6 \left(1,56 \cdot 1 \right) - 6,2 \left(3,72 \cdot \frac{1,24 \cdot 4,96 + 1,24 \cdot 1,24}{2 \cdot 4,96 \cdot 2,6} \right) + \\ &+ 8,6 \left(\frac{1}{2} \cdot 1,56 \cdot \frac{1,56}{2,6} \right) - 22 \cdot 0 + 20 \cdot \frac{1,24}{2,6 \cdot 4,96} = 10,689 \ \kappa H \text{M} \\ Q_3 &= 0 \cdot 1 + 3,6 \left(\frac{1,56}{2,6} \right) - 22 \cdot 0 + 20 \cdot \frac{1,24}{2,6 \cdot 4,96} = 10,689 \ \kappa H \text{M} \\ Q_4 &= 0 \cdot 1 + 3,6 \left(\frac{1,56}{2,6} \right) - 20 \cdot \frac{1,24}{2,6 \cdot 4,96} = 10,689 \ \kappa H \text{M} \\ Q_4 &= 0 \cdot 1 + 3,6 \cdot 1,26 \cdot 1,26 \cdot 1$$