
Dragonfly 平台客观音频调试

一. Receiver

SLR&SFR



SLR:

相关参数 数字增益 "Txpga" "DensTxGain" 模拟增益 "AfeTxGain Mic 灵敏度

要点:模拟增益分为 3 档 0(35dB) 1(20dB) 2(7dB) Mic 灵敏度一般为: -42dB -44dB -46dB -48dB 模拟增益尽量低, Mic 灵敏度尽量高, 一般情况无需调 DensTxGain, 除非 Txpga 调到顶了还不够。 DensTxGain 和 AfeTxGain 越大, 底噪会越大, 即 "idle noise sending"越不容易过(CTA 不测 idle noise,则无需考虑这点)。

Mic 灵敏度究竟用-42dB 还是用-48dB 好?

一般来说,用高灵敏度的麦克(如-42dB),各方面性能(响度、底噪、失真度)会比低灵敏度的麦克(如-48dB)的要好些,因为内部放大倍数可以设得小一些。但灵敏度高了后,如果使用默认的回音抑制参数可能会使回音增大。所以一般项目如果要求不高,就直接使用低灵敏度麦克,这样省事些。如果项目要求高的话,那就需要用高灵敏度的,这时候注意回音问题,如果偏大,则需要调整回音抑制参数。

SFR:

相关参数 TX 高通滤波器开关 "DspHpfAct"

TX 高通滤波器参数 "AppBiquad1Ma1 — AppBiquad1Ma3

AppBiquad2Ma1 — AppBiquad2Ma3

AppBiquad1Ar2 — AppBiquad1Ar3


AppBiquad2Ar2 — AppBiquad2Ar3

TX TDMA 噪声抑制等级: BrLevel

要点: Dragonfly 平台 Mic 的发送曲线一般情况下都是 PASS 的,如果 Fail,那很难调,因为 TX 通路没有均衡算法。如果调 BrLevel 后仍没有效果,以前大部分情况是更换 mic 型号或修改 mic 腔体。

因为 TX 通路上有高通滤波器,理论上通过调节高通滤波器的参数可以适当调整 Mic 发送曲线,我曾试着调过,确实有比较大的影响,但目前还没找到好的规律。

Sending distortion




Sending distortion:

相关参数: "Txpga" "DensTxGain" "AfeTxGain" "DspHpfAct" Dens(回音抑制算法)里所有相关参数 TDMA 噪声情况

要点: Sending distortion 经常会 Fail。

首先要看是不是 TDMA 噪声引起, TDMA 噪声对 sending distortion 影响很大, 可以用 UPL 仪器测试 mic 的 217Hz 干扰度,如下图:



如果 mic TDMA 噪声在白线以下,一般来说可以接受了。

如果 sending distortiong FAIL 与 TDMA 无关 原先的做法一般是降低发送音量 SLR 或更换 mic,不过目前发现有两个比较有效的方法:

- 1. "DensLimitNs"由"2AAA"改为"1AAA" "DensDensGammaN"由"1E6"改为"100" 这两个参数改完后,基本上 Sending distortion 都能 PASS (原因是: Dens 算法里对噪声有抑制,但如果噪声抑制得太大会对 正常的有用信号也抑制,造成失真。这两个参数调整后相当于适当
- 2. 如果 sending distortion 曲线是在低音量时 Fail,即左边的曲线在范围以下,可以将"DspHpfAct"改为"0",也能 PASS。

Sending idle noise

降低噪声抑制程度)

Idle noise sending = -69.8 dBm0p

Max −64 dBm0p


PASS

Idle noise sending:

要点:这一项一般容易 PASS

降低 AfeTxGain 和 DensTxGain,对 idle noise sending 有好处

RLR&RFR



RLR:

相关参数 数字增益"Rxpga" "Rx volume table"

模拟增益 "AfeBgeGain" "AfeBghGain"

压扩算法 "CompressionLevel"

要点:容易调 PASS

模拟增益尽量低,对 idle noise receiving 有好处

CompressionLevel 对 RLR 影响很大,特殊情况下可以用来弥补模拟增益的降低


RFR:

要点:容易调 PASS

一般情况调 RX 输出均衡器参数 Auls[0]即可,

有需要时也可适当调整 RX 的高通滤波器。

Receiving Distortion



Receiving Dsitortion

相关参数: RX 输出均衡器 Auls[0]

压扩算法 "CompressionLevel"

模拟增益和各级数字增益

回音抑制算法

要点: 容易 Fail

首先也要看是不是 Receiver 的 TDMA 噪声引起的,可以用 UPL 测试或主观评价。如果确认 receiving distortion 与 TDMA 无关,可以接着参考以下方法:

- 1. 增大接受音量 RLR 的值
- 2. 在用 EXCEL 文档算 RFR 的输出均衡器 Auls[0]时,在 "total extra gain"中填2或3,如下图

32 1	icrosoft Excel -	DRAGONFLY_A	ıdi o_RLR	_Auto_a	just_fi	lter.x	ls									[X
:画	文件(<u>F</u>) 编辑(<u>E</u>) 视	图(Y) 插入(I)	格式(0)	工具(<u>T</u>)	数据(<u>D</u>)	窗口(₩)	帮助(王)	Adobe P	DF (<u>B</u>)		键/	、需要帮	助的问	可题		1	_ 6	×
1	📂 🖫 💪 🕣 l 🥝 l í	🚨 🍱 🕶 🤊 🕶	🔒 Σ 🕶	21 🕮 (》 🍟 ! 宋	体		- 12	-	B I	Ū	E 1		-3:	=	- ⊘	- <u>A</u>	→ "
1		3 6 3 5	回复日	计包含更改	t (c) śī	東审阅()	0											-
	B4 ▼	f≈ 2				-												
	A	В		С		D	E		F			G		Н		I		^
	本表自动获得目标频响曲线的数据;																	
	taret filter, 一般 从300hz开始到3000为止;																	
1		0-300hz的增益,不应高于更高频的增益; 各频点增益应<0.																
1	Base Fre, 此项	1		合观点	相可以	ιυ.												
	为希望作为基准																	
2	的频点频率	3000																
8	base Gain(自																	
	动获得,不要手																	
3	添)	-17. 777																
	total extra																	
4	gain(整体附加 增益,手添)	Ι ,					uin ain al Pras		and.									
4		24 00 60 Mb	-			0	oringinal Fre-respond								+			
	输出: 预计的滤 得到此列数据后				4	输入: 在此列添入原始响												
	文件,然后使用					应曲线数据, 此原始数据												
	到相应的参数值					来自于UPL测试输出的exp												
5	入手机					3	文件											
6	Hz	dB	extra gai	n(单项图	対加増益)) Н	İz	dB										
7	0	0	- 0		,		比格可不填	此格	可不知	填								
8	100	0					100)	-5	2. 82								
9	106	0					106	5	-	57. 4								
10	112	0					112			9. 38								~
14 4	▶ ► Sheet1 Shee	t2/Sheet3/ °	A			- 20] <		-	- ^-	111						>	
就结	1												勃	字				

3. 调对应与音量等级的 "CompressionLevel" 的值 默认一般为 "1",可以适当调大,对 receiver distortion 有好处。

Idle noise Receiving

Idle noise receiving = -52 dBPa(A)

Max -57 dBPa(A)

FAIL

Idle noise receiving

要点:不容易 PASS,

首先要确认是不是由 TDMA 噪声引起的 其次,将模拟增益 "AfeBgeGain" "AfeBghGain" 降的很低,同时调大 "compresslevel"的值,以弥补音量的损失。达到 3GPP 的标准-57dB 没问题。另外 sidePGA 对 idle noise receiving 也有影响,适当注意。

STMR: 容易调 pass

注意 sidePGA 从"20"到"1F"有突变情况,属于 philips 底层软件 Bug。

Echo Loss: 一般也容易调 pass,可以参考 philips 给的培训文档 "Data_tuning for

echo(dragonfly)"等

Wengzhibin **2006.11.21**