런비전 RunVision

SmartGlass for Runner

사용자 매뉴얼

제품 설명



구성품

런비전 구성요소

- Display: 디스플레이가 표시되는 부분
- 자석 레일: 안경에 부착하기 위한 자석 레일
- 충전 단자: 충전 케이스와 연결되는 접점
- 조인트: 각도 조절을 위한 관절
- 스트랩: 안경 및 모자에 부착시 사용하는 스트랩

램프 표시

뚜껑 열림 상태

- **녹색**: 정상 배터리 잔량
- **빨간색**: 배터리 부족
- **하얀색 깜빡임**: 블루투스 페어링 대기 중

안경에 착용

런비전은 사용자의 안경 및 모자와 함께 사용해야 합니다.





필요 부품

- 스트랩: 긴 것 2 개, 중간 것 2 개, 짧은 것 2 개
- 베이스: 짧은 것 1 개, 긴 것 1 개

설치 방법

1. **1 단계:** 안경다리의 두께에 따라 적절한 스트랩을 선택하여 걸쇠를 안경다리에 장착합니다. (자석 레일이 앞쪽을 향하도록 합니다)
2. **2 단계:** 충전 케이스에서 본체를 꺼내고, 자석 레일을 맞추어 뒤로 밀어 장착합니다.
3. **3 단계:** 마운트 위치를 조정하여 디스플레이가 안경 렌즈에 가깝도록 합니다.



4. **4 단계:** 안경을 착용하고 조인트를 모든 방향으로 약간 조정하여 디스플레이가 선명하게 보이도록 합니다.
5. **5 단계:** 조정이 완료되면 디스플레이에 초기화면이 표시됩니다.
6. **6 단계:** 가민워치와 연결하여 사용을 시작합니다.

모자에 착용

런비전은 사용자의 안경 및 모자와 함께 사용해야 합니다.





앱 다운로드

이 제품은 가민워치와 함께 사용해야 관련 기능을 경험할 수 있습니다. 설정앱은 아래 링크를 통해서 다운로드하고 설치하세요.

가민 워치 앱 : connect-iq 에서 'runvision-iq' 검색 후 설치

갤럭시 워치 앱 : Google Playstore 에서 'runviwion-wear' 검색 후 설치

스마트폰 설정앱(Android): Google Playstore 에서 'runvision' 검색 후 설치

설치 및 사용 설명 영상 : https://www.youtube.com/@RunVision-x9n

사용 설명

최초 사용

본체를 충전 케이스에 넣고 버튼을 5초간 누르면 인디케이터가 흰색으로 깜빡이며 페어링 모드로 진입합니다.

전원 켜기/끄기

충전 케이스에서 본체를 꺼내면 화면이 자동으로 켜집니다. 본체를 충전 케이스에 다시 넣으면 자동으로 종료되고 충전 모드로 진입합니다.

공장 초기화

본체를 충전 케이스에 넣고, 뚜껑을 연 상태에서 버튼을 10초간 누릅니다. 인디케이터가 흰색으로 6번 깜빡이면 본체가 공장 설정으로 복원됩니다.

충전

USB Type-C 5V/500mA 충전 케이블을 충전 케이스에 연결하면 인디케이터가 깜빡이며 충전 모드로 진입합니다.

보증 및 청소

- 디스플레이 렌즈는 광학 부품입니다. 더러워지면 안경 천으로 렌즈를 닦아주세요.
- 손상을 방지하기 위해 보관 시 본체를 충전 케이스에 넣어주세요.
- 조인트를 과도하게 조정하지 마세요.

⚠ 주의사항

7. 이 장치는 전파를 방출할 수 있으며, 심박 조율기, 보청기 등 일부 의료 기기의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 이 제품을 사용하기 전에 의료 기기 제조업체 또는 담당 의사와 상담하세요.
8. 이 장치는 0℃~30℃ 환경에서 사용하고, -10℃~40℃ 범위에서 보관하세요.
9. 이 장치를 과도한 온도 또는 고온 장비 근처에 노출시키지 마세요. 배터리 과열은 화재, 폭발 또는 기타 위험을 초래할 수 있습니다.
10. 이 장치에는 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 분해하거나 배터리를 직접 교체하지 마세요.
11. 이 장치의 입력 전원은 5V/500mA 입니다. 이 범위 내에서 충전하세요. 잘못된 충전은 배터리 손상을 초래할 수 있습니다.
12. 제품이나 배터리를 분해, 충격, 압착, 침수하거나 불에 폐기하지 마세요.
13. 제품의 커넥터를 단락시키거나 금속이나 액체와 같은 외부 전도성 매체에 노출시키지 마세요.
14. 배터리가 부풀어 오르면 즉시 장치 사용을 중단하고 애프터 서비스에 문의하세요.
15. 관련 법률 및 규정을 준수하고, 다음 환경에서의 보관 및 사용에 특별히 주의하세요:
    - 인화성 및 폭발성 유류 가스 또는 화학 환경(주유소, 화학 공장 등)에서 사용 금지
    - 극한 기상 조건(뇌우 등)에서 사용 금지
    - 운전 중 사용 금지 - 차량 내 전자 장치에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
    - 비행기 탑승 시 전자 기기 사용에 관한 항공사 규정을 준수하세요.
    - 욕실과 같은 고온 다습한 환경에서 충전을 피하세요.

제품 사양

제품명	RunVision Smart AR HUD 안경
무게	10.1g (안경 단품, 충전 케이스 제외)
충전 방식	USB Type-C
방수 등급	IP65
작동 온도	0℃ ~ 30℃
배터리 수명	80분 (밝기 30% 이하 기준, 화면 꺼짐 없이 사용시)
아이웨어 배터리 용량	70mAh
충전 케이스 용량	640mAh

보증

런비전 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 제품의 애프터 서비스 정책은 구매일로부터 유효하며, 1년 보증이 적용됩니다. 보증 서비스는 원래 구매처에 문의하세요.

다음 조건은 보증 대상에서 제외됩니다:

1. 배터리의 정상적인 노화 및 손실
2. 부적절한 설치로 인한 제품 손상 및 손실
3. 고온, 물 손상 등 비정상적인 사용으로 인한 손상
4. 본인 또는 비공인 유지보수 인력에 의한 분해로 인한 손상

지원

웹사이트: www.runvision.ai

이메일: support@runvision.ai

설치 및 사용 설명 영상 : https://www.youtube.com/@RunVision-x9n

© RunVision. All rights reserved.