

## D024 -VERIFIER LE BON BRANCHEMENT DANS L'ARMOIRE ELECTRIQUE DE L'ALLUMAGE CHAUDIERE

| Outils | Fournitures | Consommables |
|--------|-------------|--------------|
|        |             |              |
|        |             |              |

 Eteindre et débrancher votre machine Ouvrir le coffret électrique et repérer l'emplacement de la connexion de la bobine

- Vérifier le serrage des borniers et que les fils soit bien branché aux borniers correspondants
- Vérifier également que le connecteur de la bobine soit bien branché







