

D028 -VERIFIER LE BRANCHEMENT DU PROGRAMMATEUR ET DU VOYANT VERT

Outils	Fournitures	Consommables
Clé 6 Pan de 4 Clé plate de 10 Petit tournevis plat		

- Eteindre et débrancher la Machine
- Démonter le carter électrique

- Vérifier les branchements du programmateur selon la version du programmateur (V1 ou V2)
- Vérifier les branchements du voyant vert











