

D025 -VERIFIER QUE LA BOBINE ET LES ELECTRODES SONT BIEN BRANCHEES ET ETAT DES CABLES

Outils	Fournitures	Consommables

• Eteindre et débrancher votre machine

 Vérifier les câbles d'électrodes, les capuchons, les connexions à la bobine et au bruleur

Capuchon ou câble fondu = à remplacer







