

E011 VERIFIER L'ENTARTRAGE DE LA MACHINE

Fréquence	Outils	Fournitures	Consommables
Vérification : toutes les 100 heures			

- Vérifier visuellement la sortie de votre robinet de sortie vapeur.
- Si le diamètre est trop réduit, prévoir un détartrage.

