應用手冊 No. 081 P 1

產品: 焗豆

目標:烘焙豆的批量壓縮法量測硬度與總擠壓力

動作模式:擠壓測試

測試模式:

速度	測試模式	啟點	目標	延遲
5 mm/s	距離(壓)	0 gf	68 mm	0 sec

配件:

渥太華批量壓縮測試組、測試台

樣品準備:

將罐裝烤豆樣品瀝乾、清洗,然後秤成等份。稱量後的量務必足以填滿渥太華槽容量的 50%左右,例如 200克。

實驗設置:

空的渥太華試驗箱鬆鬆地固定在機器底座上。將柱塞連接到稱重感測器支架上,緩慢放入渥太華試驗箱。然後移動渥太華試驗箱,直到柱塞與試驗箱側面之間出現可見間隙。產品收集抽屜位於渥太華試驗箱下方,用 於收集擠出的樣本。然後將柱塞升至試驗箱上方,以便放置測試樣品。


在使用零點觸發器進行測試之前,必須校準柱塞,以確認試驗箱底部為零位。為此,請降低柱塞,使其靠近試驗箱底部。點選 "校準高度"。指定每次測試所需的柱塞起始距離 - 例如建議 70 毫米。

柱塞將向下移動並接觸擠出板,然後向上移動到指定的起始距離。為了比較結果,測試始終從與樣品池底部相同的距離開始至關重要,該距離可以透過控制探頭功能進行編程。

每次測試前,請確保柱塞周圍留有充足的間隙,以避免摩擦效應。可以透過執行「空白」測試(即樣品池中沒有任何樣品的測試)來檢查,以確保柱塞未接觸樣品池的側面。然後將柱塞升至樣品池上方,以便放置測試樣品。將樣品放入樣品池中,確保沒有間隙,然後執行測試。在兩次測試之間,請清潔柱塞、擠壓板和樣品池內部,以清除任何殘留樣品,因為殘留樣品會導致結果不一致。

應用手冊 No. 081 P 2





左邊的曲線是在 20C 下測試 200g 罐裝烤豆(瀝乾並清洗)後得出的。

實驗觀察:

一旦柱塞到達樣品(從距底部 70 毫米的起始位置開始),力就會以穩定的速率增加。隨著柱塞進一步向下移動到樣品上,力開始快速增加,因為樣品開始變形和破裂。破裂發生後,力的後續增加是由於需要用力將樣品推入並擠出擠出板的狹槽,直到最終距離擠出板 2 毫米的位置。計算擠出曲線下的平均最大力和總面積(即「擠出功」),並將其作為硬度的指標。

計算項目:

図最大正力

図平均力(正)(自8至13秒)

結果:

樣品	平均最大正力	平均面積	
	'堅固性'	'擠壓功'	
	(+/- S.D.)(kg)	(+/- S.D.)(kg·mm)	
罐裝烤豆	74.4 +/- 3.1	2431.9 +/- 85.8	

^{*}此處所說的"功(力*時間)"與物理學中的"功(力*距離)"不同。

備註:

- ◆ 待壓縮和擠壓的樣品通常具有可變的構型或結構。結果為壓縮和擠壓不同幾何形狀樣品所需力的平均值。
- 壓縮和擠壓的程度是基於使用配備 100 公斤力道感測器的渥太華試驗箱。因此,更高程度的壓縮和擠壓需要 250 公斤力道感測器。
- 在嘗試最佳化測試設定時,建議首次測試在最硬的樣品上進行,以預測所需的最大測試範圍,並確保力值 足以測試所有後續樣品。
- 面積單位取決於資料分析時顯示的座標軸‧例如‧如果顯示力 (kg) 與距離 (mm) 的關係‧則複合單位為 kg·mm。