## Performance Test of Fire Pump Diesel Engine ประจำปี 2566

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โครงการ Holiday Inn Pattaya (ExecutiveTower) วันที่ 8 เมษายน 2566



บริษัท คู ออล อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/155 หมู่ 3 ถนนซัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120
Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919
68/155 Moo 3 Chaiyaphruek Road, Khlong Phra Udom, Pak Kret t, Nonthaburi 11120

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

# INSPECTION NFPA 25,2020 HANDBOOK

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

- 8.2.1 The purpose of inspection shall be to verify that the assembly appears to b in operating condition and is free from physical damage.
- 8.2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่าระบบเครื่องสูบน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปราศจากความเสียหายทาง กายภาพ
- 8.2.2\* The pertinent visual observation specified in the Following checklist shall ve performed weekly
- 8.2.2\* การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยสายตา ประจำสัปดาห์ เป็นไปตามรายการดังต่อไปนี้
- (1) Pump hose conditions are determined as follows:
- (1) สภาพห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- (a) Heatis adequate, not less than 40°F (4.0°C) for pump room with electric motor or diesel engine-driven pumps with engine heaters.
- (ก) ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเชลที่มี ระบบอุ่นเครื่องในตัว ต้องรักาอณหภูมิไม่ต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส
- (b) Heat is adequate, not less than 70°C (21°C) for pump room with diesel engine-driven pumps without engine heaters.
  - (ข) ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ไม่มีระบบอุ่นเครื่องในตัว ต้องรักษาอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 21 องศาเซลเซียส
  - (c) Ventilating louvesr are free to operate.
  - (ค) ช่องระบบอากาศต่างๆ ต้องเปิดได้ไม่ติดขัด
  - (d) Excessive wate does not collect on the floor
  - (ง) แผงป้องกันชิ้นส่วนเครื่องไหวต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ
- (2) Pump system conditions are determined as follows.
- (2) สภาพระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
  - (a) Pump suction and discharge and bypass valves are fully open.
  - (ก) วาล์วด้านดูดและด้านส่งของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอยู่ในตำแหน่งเปิดสุด

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

- (b) Piping are free of leaks.
- (ข) ระบบท่อต่างๆ ปราศจากการรั่วซึม
- (c) Suction line pressure gauge reading is within acceptable range.
- (ค) ค่าความดันด้านดูดอยู่ในระบบที่สามารถยอมรับได้
- (d) System line pressure guaue reading is within acceptable range.
- (ง) ค่าความดันของระบบดับเพลิงอยู่ในระดับที่กำหนด
- (f) Wet pit suction screens are unobstructe and in place.
- (ฉ) ตะแกรงบ่อด้านดูดไม่อุดตันและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- (g) Water Flow teat valves are in the closed position, the hose connection valve is closed, and the line to test valves is free of water.
- (ช) วาล์วทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับอยู่ในตำแหน่งเปิด วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ในตำแหน่งปิด และไม่มีน้ำขังในท่อ วาล์วทดสอบ
- (3) Diesel engine system conditions are determined as follows.
- (3) ระบบเครื่อสูบน้ำดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
  - (a) Fuel tank is at least two-thirds full.
  - (ก) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงระดับเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 2/3 ของความจุถัง
  - (b) Controller Selector switch is in auto position.
  - (ข) สวิตซีควบคุมการทำงานอยู่ในตำแหน่งอันโนมัติ
  - (c) Btteries'(2) voltage readings are within acceptable range.
  - (ค) ความต่างศักย์ของแบตเตอรี่ยอมรับได้
  - (d) ความต่างศักย์ของแบตเตอรี่ยอมรับได้
  - (ง) ระดับกระแสประจุแบตเตอรื่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  - (e) Batteries'(2) pilot lights are on or battery failure (2) pilot lights are off.
  - (จ) หลอดไฟแสดงสถานะแบเตอรี่ปกติติดสว่างหรือแบตเตอร์วี่ช้ำรุดดับ

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

- (f) All alarm pilot lights are off.
- (ฉ) หลอดไฟแสดงสถานะผิดปกติต่างๆ ดับ
- (g) Engine running time meter is reading.
- (ช) ระดับน้ำมันหล่อลื่นชุดเกียร์ปรับมุมสำหรับเครื่องสูบน้ำแกนตั้งอยู่ในระดับปกติ
- (i) Crankcase oil level is within acceptable range.
- (ณ) น้ำมันเครื่องอยู่ในระดับปกติ
- (j) Cooling water level is within acceptable reage.
- (ฑ) ระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ในระดับปกติ
- (k) Electrolyte level is batteries in within addeptable range.
- (ฒ) ระดับสารละลายแบตเตอรื่อยู่ในระดับปกติ
- (I) Battery terminals are free from corrosion
- (ณ) ขั้วแบตเตอรี่ไม่มีร่องรอยการผุกร่อน
- (m) Water-jacket Heater is operating.
- (ด) ระบบอุ่นน้ำหล่อเย็นปกติ

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

Project: Holiday Inn Pattaya (Executive Tower) Inspection Date : 8/4/2023

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

Subject : Performance tes Fire pump			Time : 1Time / Year					
ระบบ	ชนิด	ยี่ห้อ	รุ่น	Rated	Rated	Rated	หมายเลขเครื่อง	
เครื่องสูบ	(Type)	(Manufacture)	(Model)	GPM	RPM	PSL	(Serial No.)	
น้ำดับเพลิง	✓ Hnizontal	AURORA	6-485-16B	1250	2100	250	13-2305262	
(Fire	☐ End suction							
Pump)	☐ Double suction							
	☐ Vertical Tubine							
ชุดเฟืองขับเา	ไลี่ยนทิศทาง	ยี่ห้อ	รุ่น	HP	RPM	PATIO	หมายเลขเครื่อง	
(Right angle	(Right angle gear)		(Model)				(Serial No.)	
(สำหรับปั้มแ	นวตั้งเท่านั้น)							
ระบบส่ง	ชนิด	ยี่ห้อ	รุ่น	HP	R	PM	หมายเลขเครื่อง	
กำลังขับ		(Manufacture)	(Model)				(Serial No.)	
(Driver)	☑ Engine	CLARKE	DP6H-	280	2	100	EBPPA324353	
			UFAA50					
	☐ Electric motor							
รบบควบคุม		ยี่ห้อ		รุ่น			หมายเลขเครื่อง	
เครื่องสูบน้ำต	์ กับเพลิง	(Manufacture)			(Serial No.)			
(Fire Pump	(Fire Pump Controller) FIRE			FTA1100-J	L12N		16447744-	
							08RE	

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

Subject : Performance tes Fire pump			Time: 1Time / Year					
ระบบปั้ม	ชนิด	ยี่ห้อ	รุ่น	รุ่น				
สูบน้ำ	(Type)	(Manufacture)	(Model)	(Model)				
รักษา	☐ End Suction							
แรงดัน	☑Multi-Stage	Baldor	M11638		1.15JBF			
(Jockey	Vertical							
Pump)	Regenerative							
	Turbine							
ระบบควบคุม	1	ยี่ห้อ	วุ่น			หมายเลขเครื่อง		
เครื่องสูบน้ำร	รักษาแรงดัน	(Manufacture)	(Model)			(Serial No.)		
(Jockey Pur	mp Controller)	EATON	XTJP-10-C-L	T-C		168BW829J		

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	REMARK	
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Safety in the fire pump room emerggency				
lighting system, spinkler system and the fire				
prevention condition of the fire pump room (In				
the case of staying in the building)	$\square$			
ระบบวามปลอดภัยในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ถึงดับเพลิง ระบบหัว				
กระจายน้ำดับเพลิง และสภาพการป้องกันไฟลาม				
ของห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (กรณีอยู่บนอาคาร)				
Pump System Condition as follows:				
สภาพระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
Pump suction and discharge are fully open.				
วาล์วด้านดูดและด้านส่งของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
อยู่สนตำแหน่งเปิดสุด				
Piping is free of leaks.				
ระบบท่อต่างๆ ปราศจากการรั่วซึม	V			
Suction line pressure gauge reading is within				
acceptable range	$\square$			
ค่าความดันด้านดูดอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	REMARK	
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Suction resservoir has the required water level.				Should be a sign
ระดับน้ำในถังสำรองน้ำดับเพลิงอยู่ในระดับที่				indicating the water
กำหนด	$\square$			level in the reservoir
				ควรมีป้ายบอกระดับ
				น้ำในถังสำรองน้ำ
				ดับเพลิง
Oil level in right angle gear drive is within				Horiazontal split
acceptable range.				case fire pump
ระดับน้ำมันหล่อลื่นชุดเกียร์ปรับปรุงสำหรับเครื่อง				
สูบน้ำแกนตั้งอยู่ในระดับปกติ				

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

#### Performance Test of Fest of Fire Pump Report

(Reference to NFPA 25)

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	REMARK	
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Inspection การตรวจสอบ				
Pump House conditions are detemined as				
Follows.				
สภาพห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
Heat is adequate,not less than 40°F (40°C) for				
pump room with electric notor or diesel engine-				
drivven pumps with engine heaters				
ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า				
และห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับด้วยเครื่องยนต์				
ดีเซลที่มีระบบอุ่นเครื่องในต้องรักษาอุณหภูมิไม่ต่ำ				
กว่า 40 องศาเซลเซียส				
Heat is adequate, not less than 70°F (21°C) for				
pump room with electric motor or diesel				
engine-driven pumps with engine heaters.	Ø			
ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ไม่มีระบบอุ่นเครื่องในตัว				
ต้องรักาอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 21 องศาเซลเซียส				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	RESULT OF INSPECTION			REMARK
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Ventilating louvers are free to operate.				Ventilation fans
ช่องระบายอากาศต่างๆ ต้องเปิดได้ไม่ติดขัด				should be installed
				properly ความมีการ
				ติดตั้งพัดลมระบาย
				อากาศให้เรียบร้อย
Excssive water does not cot collect on the floor.				
ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นห้อง	$\square$			
Coupling guard is in place.				
แผงป้องกันชิ้นส่วนต่างๆ อยู่สภาพปกติ	V			
Wet pit Suction screens are unobstructed and				
in place.				
ตะแกรงบ่อด้านดูดไม่อุดตันและอยู่ในตำแหน่งที่				
ถูกต้อง				
Water flow valves are in the closed position, the				
bose connection valve is closed, and the line				
the test valves is free of water.	V			
วาล์วทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอยู่ใน				
ตำแหน่งปิดวาล์วต่อสายน้ำดับเพลิงอยู่ในตำแหน่ง				
ปิด และไม่มีน้ำขังในท่อวาล์วทดสอบ				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	RESULT OF INSPECTION			REMARK
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Engine runing time meter is reading.				Enginerunning time
อ่านและบันทึกค่าชั่วโมงการทำงานของระบบเครื่อง				is 35.2 houre
สูบน้ำดับเพลิง				
Crankcase oil is within acceptable range.				
น้ำมันเครื่องอยู่ในระดับปกติ				
Cooling water level is within acceptable range.				
ระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ในระดับปกติ				
Elecctrolyte level in batteries is within				
acceptable range.				
ระดับสารละลายแบตเตอรื่อยู่ในระดับปกติ				
Battery terminals are free from corrosion				
ชั้วแบตเตอรี่ไม่มีร่องรอยการผุกร่อน				
Water-jacket heater is operating.				
ระบบอุ่นน้ำหล่อเย็นทำงานปกติ			$\overline{\checkmark}$	
Auxiliary Equipmint				
ส่วนประกอบของระบบเครื่องสูนน้ำดับเพลิง				
Pump shaft Coupling				
ข้อต่อส่งกำลังเพลาขับเครื่องสูบน้ำ	V			

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	REMARK	
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Automatic air release valve				1. Automatically
วาล์วระบายน้ำอัตในมัติ	Ø			controlled
				horiaontal shaft
				centrifugal pumps
				must half-inch
				minimum diameter
				float-operated type
				listed air release
				valve.
				2. Autmatic air
				releas valve should
				be located at the
				highest point on the
				pump casing
Pressure gauge				
มาตรวัดแรงดัน	$\square$			
Circulation relief valve (not used in Conjuction				
with diesel engine drive with heat exchnger)				
วาล์วระบายน้ำไหลเวียน (ไม่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ				
เครื่องยนต์ดีเซลชนิดระบายด้วยชุดแลกเปลี่ยน				
ความร้อน)				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	REMARK	
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Pump relief valve and piping (where maximum				
pump discharge pressure exceeds the rating	V			
of the system components or the driver is of				
variable speed)				
รบบวาล์ระบายน้ำอัตในมัติและท่อต่างๆ (กรณี				
ความดันของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสูงเกินพิกัดความ				
ดันของส่วนประกอลอื่นๆ ในระบบ)				
Alarm sensors and indicatiors				
อุปกรณ์แจ้งสถานะ และการแจ้งเตือน				
Pump test devic(s)				Flow meter is
ส่วนประกอบของอุปกรณ์ทดสอบระบบ			$\overline{\checkmark}$	broken
				เครื่องวัดการไหลเสีย
Right-angle gear sets (for engine-driven				Horizontal split
vertical shaft turbine pumps)				case pump
ชุดเกียร์เปลี่ยนมุมขับสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
แกนตั้งชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	RESULT OF INSPECTION			REMARK
รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Water Supply to Pump Suction				
แหล่งจ่ายน้ำดับเพลิงเข้าท่อด้านดูดเครื่อ				
แกนนอน				
(1) The suction supply for the fire pump shall				
provide the required flow at a gauge pressure				
of 0 psi.(0 bar) or higher at the pump suction	Ø			
flange to meet the system demand.				
แหล่งจ่ายน้ำสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องส่งน้ำ				
ดับเพลิงได้ตามปริมาณที่ต้องการและมีความดันไม่				
น้อยกว่าศูนย์ปอนด์ต่อตารางนิ้วขึ้นไป โดยที่วัดที่				
หน้าแปลนท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
(2) Permitted negative suction gauge				
pressure at the time of pump installation,				
where the system demand still can ve met				
by the pump and eater supply.				
การติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีความดัน				
ด้านดูดต่ำกว่าศูนย์ปอนด์ต่อตารางนิ้วต้องเป็นไป				
ตามข้อกำหนด				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	REMARK	
รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Energy Source. แหล่งจ่ายพลังงาน				
The energy sources for the pump driver shall	$\square$			
supply the necessary brake horspower of the				
driver so that the pump meets system demand.				
แหล่งจ่ายพลังงานให้ต้นกำลังขับต้องจ่ายพลังงาน				
ได้อย่างเพียงพอเพื่อให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
สามารถส่งน้ำดัเพลิงได้ตามปริมาณที่ต้องการ				
Driver ต้นกำลังขับ				
The pump driver shall not overload beyond its	Ø			
rating (including any service factor allowance)				
when delivering the necessary brake				
horsepower.				
ต้นกำลังขับต้องไม่ทำงานเกินกว่าพิกัดกำลังขณะ				
ทำงานตามค่าแรงม้าที่ต้องการ				

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

## **INSPECTION STEP**





68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919



Piping leaks in suction and discharge piping, most frequently found at flanges or couplings con be considered impairments of can lead to impaired systems, depending on the severity of the leak.


การรั่วไหลของท่อใน่อด้านดูดและท่อด้านส่งน้ำที่พบย่อยที่สุดที่หน้าแปลนหรือข้อต่อถือว่าเป็นความบกพร่องหรืออาจทำให้ ระบบบกพร่องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการรั่วไหล



Freqently, inexperienced personnel might view the water in the drip pocker as a leak. If the packing glands are tightened to the point where no water is allowed to drip. Then the packing gland will dry out and fail.
บ่อยครั้งบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์อาจมองว่าน้ำในข่องหยดน้ำรั่ว หากต่อมบรรจุถูกขันจนถึงจุที่ไม่อนุญาตให้หยดน้ำต่อม บรรจุแห้งและล้มเหลว

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919



Paragraph 4.17.2 of NFPA 20 requires test header control valves be superbised in the closed position. That requirement is meant to protect against pump operation caused by small header cap leaks or unauthoriaed use of the header. The test header must ve protected from freezing, so water must be fully drained follower each use after the control valve is fully closed. Frequently, hose valves are found broken from freezing if they have not veen properly drained fllowing their use.

ย่อหน้าที่ 4.17.2 ของ NEPA 20 กำหนดให้วาล์วควบคุมส่วนหัวทดสอบอยู่ในต่ำแหน่งปิด ข้อกำหนดดังกล่าวมีขึ้น เพื่อป้องกันการทำงานของปั๊มที่เกิดจากการรั่วไหลของฝาปิดส่วนหัวขนาดเล็กหรือการใช้ส่วนหัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนหัว ของการทดสอบต้องได้รับการปกป้องจากการแช่เข็งดังนั้นต้องระบายน้ำออกให้หมดทุกครั้งหลังจากที่วาล์วควบคุมปิดสนิท บ่ายครั้งที่พบว่าวาล์วท่อแตกจากการแช่แข็งหากไม่ได้รับการระบายอย่างเหมาะสมหลังการใช้งาน

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919



The fuel tank is designed to hold an 8-hour supply of fuel for the diesel engine. The quntily of fuel needed is based on a formula of 1 gal per horsepower (5.70 L per LW), plus a 10 percent volume adjustment for expansion and sump. If an engine does not consume this quantity of fuel – and many do not –the fuel storage can be adjusted for the actual demand. Fuel in the tank should be consumed within 1 year. Fuel kept longer than 1 year has an incressed risk of becoming contaminted with biological growth and can clog the engine fuel filters, preventing the engine from running.

ถังน้ำมันได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการจ่ายน้ำมัน 8 ชั่วโมงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องการ เป็นไปตามสูตร 1 แกลอนต่อแรงม้า (5.07ลิตรต่อกิโลวัตต์) บวกกับปรับบริมาตร 10 เปอร์เซ็ฯต์สำหรับการขยายตัวและการสูบ หากเครื่องยนต์ไม่ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณนี้- และจำนวนมากไม่ได้-การจัดเก็บเชื้อเพลิงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ที่แท้จริง เชื้อเพลิงในถึงควรให้หมดภายใน 1 ปี น้ำมันเชื่อเพลิงที่เก็บไว้นานกว่า 1 ปี มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะปนเปื้อนการเติบโต ทางชีวภาพและอาจอุดตันตัวกรองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ไม่ทำงาน

The bottom 5 percent of a fuel tank is reserved for collecting water or othe contaminants, Therfore, this fuel should be removed on an annual basis, as is required by NFPA 25. Also, the bottom of the fuel tank should ve observed to make sure that it is above the level of the fuel injectors so that if the fuel pump fails. The engine can still operate.

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 5 เปอร์เซ็นต์ด้านล่างถูกสงวนไว้สำหรับเก็บน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ดังนั้นจึงควรกำจัดน้ำมัน เชื้อเพลิงนี้เป็นประจำทุกปีตามที่ NFPA 25 กำหนดนอกจากนี้ควรสังเกตด้านล่างข้องถังน้ำมันเพื่อให้แน่ใจว่า มันอยู่เหนือระดับ ของหัวฉีดน้ำมันเชื่อเพลิงดังนั้นหากปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงล้มเหลวเครื่องยนต์ยังคงทำงานได้



The Coolant level is too low, it should be added.





Oil level in right angle gear drive is sithin accptable range and Crankcas oil level is within accptable range

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

A pressure gauge is also required as component of the engine side of a diesel driver heat exchanger, to werify cooling water flow and that the wate pressure is within the specifications of the driver heat exchanger. Engine heat exchanger rating typically range from 30 psi (8.6 bar), could quickly cause permanent damage to the exchanger if not properly regulated of if the regulator fails.

จำเป็นต้องมีมาตวัดความเป็นส่วนประกอบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของคนขับดีเซซเพื่อตรวจสอบการไหล ของน้ำหล่อเย็นและแรงดันน้ำอยู่ในข้อกำหนดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของไดร์ฟเวอร์ อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อน ของเครื่องยนต์โดยทั้วไปอยู่ในช่วง 30 psi ถึง 60 psi (2.1บาร์ถึง 4.1 บาร์) ดังนั้นน้ำหล่อเย็นที่ออกมาจากท่อจ่ายหลักของปั๊ม โดยทั่วไปจะอยู่มี่มากกว่า 125 psi (8.6 บาร์) อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรดับตัวแลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหากไม่ได้ รับการควบคุมอย่างเหมาะสมหรือหากตัวควบคุมทางงานล้มเหลว

Older Fire pumps typically only have one regulator installed on the main line. Thus, during emergency operation where cooling water flows only through the bypass line, pressure regulation must be done manually with the bypass line quarter turm valvs and by monitoring the pressure gauge.

โดยทั่วไปแล้วปั๊มดับเพลิงรุ่นเก่าจะมีตัวควบคุมเพียงตัวเดียวที่ติดตั้งบนสายหลัก ดังนั้นในระหว่างการดำเนินการ จุกเฉินที่น้ำหล่อเย็นไหลผ่านสายบายพาสเท่านั้นการควบคุมแรงดันจะต้องดำเนินการด้วยตนเองด้วยวาส์วเลี้ยงไตรมาสของ เส้นบายพาสและโดยการตรวจสอบมตรวัดความดัน

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

# Testing NFPA 25, 2017 Handbook

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

#### 8.3.3\* Annual Flow Testing.

8.3.3.1\* An annual test of each pump assemble shall be conducted by qualified personnel under no-flow (churn), rated flow, and 150 percent of the pump rated capancity flow of the fire pump by controlling the quantity of water discharged through approved test decices.

#### 8.3.3 การทดสอบวัดสมรถนะประจำปี

8.3.3.1 การทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปีต้องดำเนินการโดยผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามพิกัดเรื่อง สูบน้ำดับเพลิง (rated flow) ในสภาวะไม่มีการไหล (churn) และในสภาวะการจ่ายน้ำสูงสุดที่ร้อยละ 150 (150% of the pump rated capacity) ของพิกัดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีการปรับปริมาณการส่งน้ำผ่านมาตราวัดอัตราการไหลที่ได้รับการรับรอบ ความแม่มยำ

#### 8.3.7.2 Evaluation of Fire Pump Test Results

- 8.3.7.2.1 The fire pump test results shall be evaluated in accordance with 8.3.7.2.2 through 8.3.7.2.9
- 8.3.7.2.2 Increasing the engine speed beyond rated speed of the pump shall not permitted as a method for meeting the rated pump performance.
- 8.3.7.2.3 The fire pump test results shall ve considered acceptable if both of the following conditions are satisfied:
  - (1) Fire pump can supply the full system demend as provided by the owner.
- (2)\*Fire pump test results are no less than 95 percent of the flow rates and pressures at each point for either a or b:

#### 8.3.7.2 การประเมินผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- 8.3.7.2.1 ผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องได้รับการประเมินตาม 8.3.7.2.2 ถึง 8.3.7.2.9
- 8.3.7.2.2 การเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต์เกินกว่าความเร็วที่กำหนดของเครื่องสูบน้ำจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็น วิธีการเพื่อให้เป็นไปตามประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำที่กำหนด
  - 8.3.7.2.3 ผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะถือว่ายอมรับได้หากทั้งสอบอย่างต่อไปนี้เป็นไปตามเงื่อนไข:
    - (1)เครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถจ่ายได้เต็มระบบตามที่เจ้าของจัดเตรียม

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

(2)\*ผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีอันตราการไหลและแรงดันไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละช่วง การทดสอบสำหรับ a หรือ b:

The annual fire pump test is intended to evaluate the net fire pump performance. This net performance includes flow and pressure. Figure A.8.3.7.2.3(2)(a) illustrates that the pump is evaluated based on discharge minus suction pressure. Variations of more than 5 percent mist be investigated as to the cause.

การทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิรประสิทธิภาพของปั้มดับเพลิงสุทธิ ประสิทธิภาพ สุทธินี้รวมถึงการใหลและความดัน รูปที่ ก.8.3.7.2.3 (a) แสดงให้เห็นว่าเครื่องสูบน้ำได้รับการประเมินโดยพิจารณาจาการ ระบายออกลบด้วยแรงดันดูด การเปลี่ยนแปลงมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์จะต้องได้รับการตรวจถึงสาเหตุ

A.8.3.8.2.3(2) Figure A.8.3.7.2.3(2)(a) shows apump test result plotted on linear graph paper adjuster to rated speed and compared to an origial pump performance test and the manufacture's test curve. Suction pressure and discharge pressure are also plotted, which when compared to previous results coa aid in determining if a degraded pump discharge is the result of a decreased water supply. Aloso note that adjusted resultes of this test closely overlap, which is a good indication that the internal parts of the pump are functioning well (i.e., the pump is performing at or above 95 percent of the original design specifications per the manufactures's performance curve).

A.8.3.8.2.3(2) รูปที่ A.8.3.7.2.3(2)(a) แสดงผลการทดสอบเครื่องสูบน้ำที่ลวจุดบนกระดาษกราฟเชิงเส้นที่ปรับตาม ความเร็วพิกัดและเปรียบเทียบกับการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดั้งเดิมและการทดสอบของผู้ผลิต เส้นโค้ง แรงดัน ดูดและแรงดันในด้านจ่ายจะถูกพล็อตด้วยซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ก่อนหน้าที่สามรรถช่วยในการพิจารณาว่าการปล่อย เครื่องสูบน้ำที่เสื่อมโทรมเป็นผลมาจากปริมาณน้ำที่ลดลงหรือไม่ นอกจากนี้โปรดทราบว่าผลลัพธ์ที่ปรับแล้วของการทดสอบที่ ซ้อนทับกันอย่างใกล้ชิดซื้อเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีว่าชื้นส่วนภายในของเครื่องสูบน้ำทางงานได้ดี (เช่นเครื่องสูบน้ำทำงานที่สูงกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของข้อกำหนดการออกแบบดั้งเดิมตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเส้นโค้งประสิทธิภาพ)

Figure A.8.3.7.2.3(2)(b) shows an unadjusted pump test result plotted on linear graph paper and compared (plotted) with fire system demands. This is the aclual tested performance and shows how the pump will perform in

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919

an emergency. This curve clearly shows whether the actual pump discharge can meet fire system demands. Suction pressure and discharge pressure are also plotted. The suction curve can be compared to previous results to aid in determining if a degraded pump discharge is the result of a decreased water supply.

- (3)\*The net pressure at each flow point is at least 95 percent of one of the following:
- (a) Original manufacturer's pump curve
- (b) Original unadjusted field test curve
- (c) Test curve generated from the fire pump nameplate

รูปที่ A.8.3.7.2.3(2)(b) แสดงผลการทดสอบปั๊มที่ไม่ได้ปรับแต่งซึ่งลงจุดบนกระดาษกราฟเชิงเส้นและเปรียบเทียบ (ลงจุด) กับความต้องการของระบบไฟ นี่คือประสิทธ์ภาพที่ได้รับการทดสอบจริงและแสดงให้เห็นว่าปั๊มจะทำงานอย่างไรใน กรณีฉุกเฉิน เส้นโค้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการปล่อยปั๊มจริงสามารถตอบสนองความต้องการของระบบดับเพลิงได้หรือไม่ แรงดันดูดและแรงดันปล่อยจะถูกพล็อตด้วย เส้นโค้งการดูดสามารถเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ก่อนหน้านี้เพื่อช่วยในการพิจารณา ว่าปล่อยปั๊มที่เสื่อมโทรมเป็นผลมาจากปริมาณหน้าที่ลดลงหรือไม่

- (3)\*ความดันสุทธิที่จุดไหบและละอย่างน้อย 95 เปอร์เซ็นต์ของข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- (a) เส้นใค้งปั้มของผู้ผลิตดั้งเดิม
- (b) เส้นโค้งทดสอบภาคสนามที่ยังไม่ได้ปรับแต่งดั้งเดิม
- (c) เส้นโค้งทดสอบที่สร้างขึ้นจากแผ่นป้ายปั๊มดับเพลิง

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120

Email: info.doall.ae@gmail.com โทร.082-069-0919




FIGURE A.8.3.7.2.3(2)(a) Fire Pump Performance Curve — Corrected Data.

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัด นนทบุรี 11120




FIGURE A.8.3.7.2.3(2)(b) Fire Pump Performance Curve — Unadjusted Data.

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	RESULT OF INSPECTION			REMARK
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Fire Pump Controller Test				
ทดสอบระบบความควบคุมเครื่องสูบน้ำดัง				
เพลิง				
Test the operation by maual start, press to				
select the battery by using the control system	$\square$			
to operate with batteries crank 1,2				
สามารถทดสอบการทำงานด้วยมือกด (Manual				
start) แบบเลือกแบตเตอรี่ โดยใช้ระบบควบคุมสั่ง				
ทำงานด้วยแบตเตอรี่ชุดที่ 1,2 (Crank On				
Battery#1,2)ใต้				
Perfomance system testing that able to control				The engine starts at
the engine automatically by working via a				a pressure equal to
pressure switch	$\overline{\checkmark}$			200 PSI
ทดสอบการทำงานของระบบ สามารถควบคุมให้				เครื่องยนต์เริ่มทำงาน
เครื่องยนต์ทำงานได้อัตโนมัติโดยทำงานผ่านสวิทซ์				ที่ความดันเท่ากับ
ความดัน				200 PSI
The system can be stopped manually (Manual				
Stop) at the control panel.				
สามารถหยุดการทำงานด้วยมือ (Manual Stop)	$\overline{\checkmark}$			
ของระบบที่แผงควบคุมได้				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	SPECTION	REMARK
รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Engine Box Test				
ทดสอบกล่องควบคุมเครื่องยนต์				
Able to test by hand (Manual Start) with				
battery selection at the Engine Box by using				
the 1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> battery pack.				
สามารถทดสอบสั่งการด้วยมือ (Manual Start)				
แบบเลือกแบตเตอรี่ที่กล่องควบคุมได้ (Engine				
Box)ได้ โดยเลือกใช้ แบตเตอร์รี่ชุดที่ 1 และ 2 ได้				
Various operating condittion devices on the				
engine box such as the valtage meter, in good				
condition, completely able to state the status				
อุปกรณ์แจ้งสภาวะการทำงานต่างๆ บนกล่อง				
ควบคุม เช่น มาตรวัดแรงดันไฟฟ้า,มีสภาพที่ดี				
สมบูรณ์แจ้งสถานะได้				
Tachometer from engine box compared with				
tachometer of the inspector are the same.				
มาตรวัดความเร็วรอบตรงกับที่จัดจากเครื่องวัด	Ø			
ความเร็วรอบของผู้ตรวจสอบ				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	SPECTION	REMARK
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	ବ୍ୟପଧ	หมายเหตุ
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Temperature of Fire Pump Test				
ทดสอบอุณหภูมิเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
Test packing adjustment-approximately one				Inspect packing
drop per second is necessary to keep				adjustment-
packing lubricated.				approximately one
ขณะทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องมีน้ำหยดที่				drop pr second is
แกนเพลาเครื่อง หากพบว่าไม่มีน้ำหยดหรือมีการรั่ว				necessary to keep
ของน้ำมากเกินไปให้ทำการปรับตั้ง ระยะการ				pocking lubricated
ประชิดของซีล (Packing Gland)ตามความ				ตรวจสอบการปรับ
เหมาะสม				การบรรจุ-ประมาณ
				หนึ่งหยดต่อวินาทีเป็น
				สิ่งจำเป็นเพื่อให้บรรจุ
				ภัณฑ์หล่อลื่น
ตรวจสอบระบบของเพื่องเปลี่ยนทิศทาง (Rig			<b>V</b>	
Angle Gear) ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอกับการ				
ท้างน				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	SPECTION	REMARK
รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
When testing, the temperature of casing and				While testing the
bearing must be checked. Must be within the				operation can
normal range but not higher than 70 degrees				Measure the
celsius				maximum
ขณะทดสอบต้องตรวจสอบอุณหภูมิที่ตัวเครื่อง				terperature on the
(Casing) แกนเพลาและตลับลูกปืนรองเพลา				body machine
(Bearing)ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ แต่ต้องไม่สูงกว่า				housing can be
70 องศาเซลเซียส				35.4 degrees
				celsius
				ขณะทดสอบการ
				ทำงาน สามารถวัด
				อุณหภูมิสูงสุดที่ตัง
				เรือนเครื่องได้ 35.4
				องศาเซลเซียส

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	SPECTION	REMARK
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	ବ୍ୟପଧ	หมายเหตุ
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
Driver Test ตรวจทดสอบระบบส่งกำลัง				
Type (ชนิด) :				
🗖 Engine เครื่องยนต์				
🗹 Electric motor มอเตอร์ไฟฟ้า				
The diesel pump shall run a minimum of 30				1. While testing can
minutes.				measure toe
สำหรับระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ต้องทดสอบ				mximun
การทำงานของเครื่องยนต์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30	Ø			temperature of the
นาที่ ด้วยอัตราควาสมเร็บรอบการทำงาน และให้				cooling system is
เครื่องยนร้อนถึงอุณหภูมิทำงาน				equal to 52.5
				egrees Celsius.
				สามารถวัดอุณหภูมิ
				สูงสุดของระบบ
				ระบายความร้อนได้
				เท่ากัน 52.5 องศา
				เซลเซียส
				2.White the teat is
				working, the
				aximumtemperature
				of the engine is
				51.1

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	SPECTION	REMARK
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม
				Degrees Celsius.
				ขณะทดสอบการ
				ทำงานสามารถวัด
				อุณหภูมิสูงสุดของ
				เครื่องยนต์ได้เท่ากับ
				51.1 องศาเซลเซียส
While testing, the areas of the engine must be				
inspected. No oil, fuel, and coolant leaks				
should appear.				
ขณะทดสอบต้องตรวจ สอบบริเวณจุดต่างๆ ของ	$\square$			
เครื่องยนต์ต้องไม่มีการรัวซึม ของ น้ำมันเครื่อง				
น้ำมันเชื่อเพลิง และน้ำหล่อเย็น ปรากฏให้พบเห็น				
For electric motor driver systems, the				
operation must ve regularly tested at least				
once a month. Along with checking the flow				
Electricity when starting and electricity when				
running the fire pump as normal				
ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต้องทดสอบ				
เดินเครื่องเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง				
พร้อมทั้งตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเมื่อเริ่มสตาร์ทและ				
กระแสไฟฟ้าเมื่อเดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงปกติ				

#### 68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120

INSPECTION CHECKLST	R	ESULT OF IN	SPECTION	REMARK	
รายการตรวจสอบ		ผลการตรว	จสอบ	หมายเหตุ	
Description	Normal	Abnormal	No Installation	More Detail	
รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	ไม่มีการติดตั้ง	รายละเอียดเพิ่มเติม	
While testing it must be noted other Faults that					
occur with the transmission system, whether					
overheating or excessive vibration to prevent					
damage Lost that occur with the device.					
ขณะทดสอบต้องสังเกตความผิดปกติอื่นๆ ที่จะเกิด					
ขึ้นกับระบส่งกำลังด้วยว่ามีความร้อนสูงมากเกินไป					
หรือการสั่นสะเทือนมากเกินไป หรือไม่ป้องกันความ					
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์					

68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120







68/155 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุคม อำเภอปากเกร็ค จังหวัค นนทบุรี 11120









## FIRE PUMP PERFORMANCE TEST REPORT EQUIPMENT DATA DIESEL ENGINE FIRE PUMP # 1



PROJECT.	Holiday Inn	Pataya	DATE.	08/04/2023	
LOCATION.	Executive Tower		INSPECTOR BY.		<u>.</u>
		UNIT	DATA.		
Brand Pump :	spp		UL/FM or NFPA20 :	UL/FM	
Pump Type :	Horizon	tal	Type of Seal :	PACKING S	EAL
Pump Model :			Series No.:		
Rated Flow:	1250	US.GPM.	Head :		M.TDH
Rated RPM. :	2100	RPM.	Pressure:	240	PSI.
Engine Brands :	clack		UL/FM or NFPA20 :	UL/FM	
Engine Model:	DP6H-UF/	<b>A</b> A50	Series No. :	EBPPAA324	353
Rated RPM. :	2100	RPM.	Rated HP:	300	HP.
Power Supply.:	24	VDC.	Rated KW:		KW.
Controller:	firetrol		UL/FM or NFPA20 :	UL/FM	
Model:	fta1100-j	12n	Series No. : 16447744-		)8re
Power Supply. :	220	VAC.			
Y = Satisfactory , N =	- Unsatisfactory	, $N/A = No$	t applicable		
Controller Record		System line pressure is normal.			Υ
Power Lamp	Υ		Suction reservoir is full.		Υ
Manual Start/Stop		Y	Controller pilot light (power on) is	illuminated.	Υ
Weekly Start		N	Oil level in vertical motor sight gla	ss is normal.	Y
Batt. # 1 Failure Lamp/Alarm	utt. # 1 Failure Lamp/Alarm		Diesel fuel tank is at least 2/3 full.	(50L)	Υ
Batt. # 2 Failure Lamp/Alarm		Υ	Controller selector switch is in "au	to" position.	Υ
Low Oil Pressure Lamp/Alarm		Υ	Voltage readings for batteries (2)	are normal.	Υ
Overspeed Lamp/Alarm	)verspeed Lamp/Alarm		Charging current readings are no	rmal for batteries.	Υ
Charge Failure Lamp/Alarm		Υ	Record engine running time from	meter. (0141)	Υ
Failed to Start Lamp/Alarm	ailed to Start Lamp/Alarm		Crank case oil level is normal.		Υ
Alarm Reset		Υ	Cooling water level is normal.		Υ
Pressure Recorder		Υ	Electrolyte level in batteries is normal.		Υ
Equipment.			Battery terminals are free of corro	sion.	Υ
suction, discharge, and bypass	suction, discharge, and bypass valves are open.		Examine exhaust system for leaks	j.	Υ
No piping or hoses leak.		Y	Drain condensate trap of cooling system.		Υ
Fire pump leaking one drop of w	rater per second	Y	Check for water in diesel fuel tank		Y
Suction line pressure is normal.		Υ			

## FIRE PUMP PERFORMANCE TEST REPORT EQUIPMENT DATA DIESEL ENGINE FIRE PUMP # 2




Y = Satisfactory , N = Unsatisfactory , N/A = Not applicable						
Manual Starting Crank on Battery # 1	Υ	Starts performed 6 times.	Υ			
Manual Starting Crank on Battery # 2	Υ	Automatic start : 80 PSI.	Υ			
Automatic start functions properly.	Υ	Automatic stop : 100 PSI.	Υ			
Manual stop functions properly.	Υ	Manual stop : Manaul Stop PSI.	Υ			
Battery Charger # 1 : 25.7 Volts.	Υ	Water Temperature : 80 °C	Υ			
Battery Charger # 2 : 26.1 Volts.	Υ	Low Oil Pressure : 75 PSI.	Υ			
Engine Over Speed	Y	Indicates total run time : 0141M Hr.	Y			
Failed to Start	Y	Relief Valve Setting: 30 Psi.	Y			

Notes.

- \* จากการ Test Run พบว่า ตัว packing ของ pump มีน้ำรั่วออกมาเป็นจำนวนมาก (สมควรเปลี่ยน)
- \* สายน้ำมันของเครื่องยนต์เสื่อมสภาพการใช้งาน (แตก) สมควรเปลี่ยน

อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพการใช้งานตอนนี้แก้ไขให้ใช้งานได้ แต่สมควรเปลี่ยน







## FIRE PUMP PERFORMANCE TEST REPORT



EQUIPMENT DATA DIESEL ENGINE FIRE PUMP # 3					
PROJECT.		DATE.			
LOCATION.	FIRE PUMP ROOM	INSPECTOR BY.			•
		•			•
	Flow Test.		Test 1	Test 2	Test 3
Approximate percent of ra	ted pump discharge test		0%	100%	150%
Flow Rate (gpm.), Actual	Test		0 gpm	1254 gpm	1877 gpm
Suction Pressure ( psi. , - I	nHg.), Actual Test		0 psi	0 psi	0 psi
Discharge Pressure ( psi.)	, Actual Test		310 psi	248 psi	162 psi
Net Pressure (psi.), (discharge pressure minus suction pressure)				248 psi	162 psi
Pump speed (rpm.) , Actual Test			2122 rpm	2103 rpm	2097 gpm
Ma	anufacturer Curve. refer. NFPA	20	0%	100%	150%
Flow Rate.(gpm.), Origina	l Pump Curve.				
Net Pressure (psi.), Origin	nal Pump Curve.				
Noto: From NEDA 20, 25.	1 At no flow the total bond not	avecator than 1400/ of rated			
	1. At no flow, the total head not				
	2. At rated flow,the total head d				
	3. At 150% flow, the total head	not less than 65% of rated p	ressure.		
Testing Result.:	SATISFIED	UNSATISFIED			
Notes.					
สรุปผล :					
Se	ervice.		Customer.		
Ву:		Ву:			
Date: / /					

PROJECT:					
VALVE OPEN	MANU	JFAC.	TE	ST	
VALVE OF EN	P (psi)	Q (GPM)	P (psi)	Q (GPM)	
Shut off	305	0	310	0	
100%	240 1250		248	1254	
150%	154	1875	162	1877	

