

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: Hexaflex_Unitaire_Conception.STEP

Date du rapport: 26/06/2025 à 14:20

Score de Moulabilité	6/10
Évaluation	Bonne

Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	3
Dimensions (mm)	X: 19.79 Y: 15.3 Z: 20.26
Volume	1519.47 mm³
Épaisseur max	3.06 mm

Résumé Exécutif

La pièce présente une bonne moulabilité avec un score de 6/10. Au total, 3 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

Épaisseur maximale: 3.06 mm - OPTIMAL - Épaisseur dans les tolérances recommandées

Vues du Modèle 3D

Image non disponible

Vue selon X

Image non disponible

Vue selon Y

Image non disponible

Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes Géométriques

- WARNING: Arête vive détectée
- CRITICAL: Face verticale sans dépouille détectée
- WARNING: Trou borgne profond détecté

Recommandations

1. Ajouter des angles de dépouille de 0.5° minimum sur les faces verticales
2. Ajouter des congés d'au moins 0.2mm sur les arêtes vives
3. Épaisseur paroi optimale pour injection plastique

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation