

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: barre_cintre.STEP

Date du rapport: 26/06/2025 à 11:59

Score de Moulabilité	1/10
Évaluation	Critique

Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	1
Dimensions (mm)	X: 0 Y: 0 Z: 0
Volume	0 mm ³
Épaisseur max	0 mm

Résumé Exécutif

La pièce présente des défis de moulabilité avec un score de 1/10. Au total, 1 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

Épaisseur maximale: 0 mm - CRITIQUE - Épaisseur insuffisante risquant des problèmes de remplissage

Vues du Modèle 3D

Image non disponible

Vue selon X

Image non disponible

Vue selon Y

Image non disponible

Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes Géométriques

- **CRITICAL**: Erreur lors de l'analyse DFM

Recommandations

1. Impossible d'analyser le fichier - vérifier le format STEP

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation