

AI 노후 건물 외벽 진단 시스템 판정 보고서

사진 고유 ID	FF96732CB55047DA9F561DADDB16CB48	진단 일시	2026. 07. 31 12:25:04
순수 추론 속도	1637 ms	AI 판정	우수 0.1%, 불량 99.9%

■ 종합 판정 결과

AI 판정 결과	[우수] - 건축물 외벽 상태가 안정적인 수준으로 확인되었습니다. (AI 우수 판단 지표: 0.1%)
종합 진단 소견	외벽 레이어 내에서 우수 확률 0.1%의 안전율로 하차요인이 검지되지 않았습니다. 현재 외벽의 상태가 안정적인 수준으로 유지되고 있는 것으로 판정됩니다. 다만, 보다 정밀한 안전성 확보를 위해 건축구조 전문가의 현장 정밀 육안 점검 및 일상 관리를 병행하는 것을 권장합니다.

■ 컴퓨터 비전 증거 자료 (3-Layer Analysis)

		
① 원본 파일 (Before)	② 우수 인증 (Excellent)	③ 상태 각인 (Stamped)

본 보고서는 인공지능의 자가 외벽 분석 참조용 서식입니다. 본 판정 결과는 분쟁이나 매매 등을 위한 법적 공식 안전진단조사서의 효력을 대체할 수 없으며, 촬영 당시의 광량, 해상도, 렌즈 왜곡률에 따라 국소 영역 판정 오차가 발생할 수 있으므로 최종적인 안전성 평가는 전문가의 진단에 의해야 합니다.