

AI 노후 건물 외벽 진단 시스템 판정 보고서

사진 고유 ID	311572EB3C8F4B579C32812C2A719D69	진단 일시	2026. 07. 31 14:37:14
순수 추론 속도	1637 ms	AI 판정 확률	우수 0.10000000000000009%, 불량 99.9%

■ 종합 판정 결과

AI 판정 결과	[불량] - 구조적 하자가 감지되었습니다. (AI 불량 판단 지표: 99.9%)
종합 진단 소견	외벽 레이어 내에서 불량 확률 99.9%의 연산치로 외관 손상 및 결함 요인이 감지되었습니다. 다만, 본 판정 결과는 인공지능의 판단이므로 안전을 위해 반드시 건축구조 전문가의 현장 정밀 육안 진단과 소견이 필요합니다.

■ 컴퓨터 비전 증거 자료 (3-Layer Analysis)

	[LayerCAM 미기동 (우수 상태)]	
① 원본 파일 (Before)	② 히트맵 분포 (Heatmap)	③ 결함 바운딩 (B-Box)

본 보고서는 인공지능의 자가 외벽 분석 참조용 서식입니다. 본 판정 결과는 분쟁이나 매매 등을 위한 법적 공식 안전진단조사서의 효력을 대체할 수 없으며, 촬영 당시의 광량, 해상도, 렌즈 왜곡률에 따라 국소 영역 판정 오차가 발생할 수 있으므로 최종적인 안전성 평가는 전문가의 진단에 의해야 합니다.