

Gowin ソフトウェア リリースノート

RN100-1.9.11J, 2024-12-31

著作権について(2024)

著作権に関する全ての権利は、Guangdong Gowin Semiconductor Corporation に留保されています。

GO♥IN高云、Gowin、及びLittleBee は、当社により、中国、米国特許商標庁、及びその他の国において登録されています。商標又はサービスマークとして特定されたその他全ての文字やロゴは、それぞれの権利者に帰属しています。何れの団体及び個人も、当社の書面による許可を得ず、本文書の内容の一部もしくは全部を、いかなる視聴覚的、電子的、機械的、複写、録音等の手段によりもしくは形式により、伝搬又は複製をしてはなりません。

免責事項

当社は、GOWINSEMI Terms and Conditions of Sale(GOWINSEMI取引条件)に規定されている内容を除き、(明示的か又は黙示的かに拘わらず)いかなる保証もせず、また、知的財産権や材料の使用によりあなたのハードウェア、ソフトウェア、データ、又は財産が被った損害についても責任を負いません。当社は、事前の通知なく、いつでも本文書の内容を変更することができます。本文書を参照する何れの団体及び個人も、最新の文書やエラッタ(不具合情報)については、当社に問い合わせる必要があります。

i

目次

目次	i
1本リリースについて	
2 サポートされる OS	
3 メモリ要件	. 4
4 ポート	. 5
5ドキュメント	. 6
6 既知の問題とその解決策	. 8

RN100-1.9.11J

1 本リリースについて

Gowin ソフトウェア V1.9.11 のリリースには、Gowin ソフトウェア の特徴と機能拡張が含まれています。Gowin は、この改善された最新の バージョンのソフトウェアをダウンロードすることをお勧めします。

注記:

- 1. サンプル GW5AT-LV138FPG676A、GW5AT-LV138PG676A、および GW5AT-LV138PG484A のコンフィギュレーションのために、Gowin ソフトウェアで対応する部品番号の GW5AST-138(B バージョン)を選択してビットストリームファイルを生成する必要があります。また、 Programmer でデバイスとして GW5AST-138(B バージョン)を選択する必要があります。
- 2. 32-bit の Windows 版 Gowin ソフトウェア V1.9.11 が必要な場合は、Gowin のテクニカル・サポートにお問い合わせください。

リリース項目は以下のとおりです:

特徴	説明		
Gowin ソフト	Gowin ソフトウェア: V1.9.11		
新しいデバ イスのサポ ート	 B バージョンの GW5AT-15 GW5AT-LV15MG132C1/I0 GW5AT-LV15MG132C2/I1 GW5AT-LV15CS130C1/I0 B バージョンの GW5ART-15 GW5ART-LV15CM90PC1 GW5ART-LV15MG132PC2/I1 GW5ART-LV15MG132PC1/I0 		
新しい部品 番号のサポ ート	● B バージョンの GW5AT-60 - GW5AT-LV60UG225HC2/I1 - GW5AT-LV60UG324AC2/I1 - GW5AT-LV60UG324AC1/I0 - GW5AT-LV60UG324AES		
新しい機能	IP(USB Audio Class、goConfig UART、MII to RMII、FP		

RN100-1.9.11J 1(8)

特徴	説明
	Exponential、SDI PHY、SDI Encoder、SDI Decoder、USB3.1 PHY、BLC)を追加
	● GW5A(R)T-15 デバイスが SerDes をサポート
	● GW5A(S)(T)-138 が SSTL135、SSTL135D の IBIS モデルをサポート
	● GAO がリモート・デバッグをサポート
	● GW5A(T)-60/GW5A(R)T-15 に MIPI_IBUF の差動抵抗構成機能を 追加
	● GoBert のダイ・アグラム機能を統合
	● Place & Route Report に、ハードコア・リソースとその使用率、 DIO、組み込み IO、および IO CFG の情報を追加
	● Programmer に、一部のデバイスのリモートのコンフィギュレーションおよびプログラミング機能を追加。詳細については、SUG502 を参照してください。詳しくは、『Gowin Programmer ユーザーガイド(SUG502)』を参照してください。
更新	● IP を更新: EDP PHY、SSCPLL、UHS PSRAM Memory Interface、LTPI(60K デバイス対応)、PCIE Controller、DVI RX、EDP Encode、EDP Decode、Float to Fixed、Fixed to Float、AHB to AHB 16 Bridge、APB to APB 16 Bridge10G Serial Ethernet(60K デバイス対応)、AHB Bus Arbiter、FIFO/FIFO SC(SSRAM モード対応)、Gamma Correction、DDR3 Memory Interface、Basic FIR Filter、Advanced FIR Filter、USB3.0 PHY、BCH Encoder ● GW1N(Z)-2/1P5 デバイスの CLS3[A]位置にリセット/セット機能付き DFF を配置することを禁止 ● C バージョンの GW5A(S)(T)-138、C バージョンの GW5AT-75、および B バージョンの GW5A(R)T-15 デバイスの SP/SPX9/DP/DPX9 の read before write モードを無効にする ● 22nm デバイスの DSP モジュール、クロス BSRAM/DSP 配線の遅延データを更新 ● 22nm デバイス上の IOLOGIC を含まない IOB は ELVDS_OBUF/ELVDS_TBUF/ELVDS_IOBUF をサポートしない GW1N-4/GW1N-9/GW1NZ-1/GW1NZ-2/GW1NSER-4C/GW1NS-4/GW1NS-4C デバイスの静的電流を更新 ● Programmer: SSPI モードでの GW5A-60(B バージョン)、
	GW5AT-60(B バージョン)、GW5AT-60ES デバイスの SRAM コンフィギュレーション機能を最適化 ● Programmer: GW2AN-9X、GW2AN-18X の SVF ファイル生成機能を最適化
	一次比で 取週化

RN100-1.9.11J1 2(8)

2サポートされる os

このソフトウェアは、以下の OS でサポートされています。

Windows	Windows 7/8/10/11 (64-bit)
Linux	Centos 6.8/7.0/7.3/7.5/8.2 (64-bit)
	Ubuntu 18.04/20.04/22.04 LTS

RN100-1.9.11J1 3(8)

3メモリ要件

次の表に、Gowin ソフトウェアのメモリ要件の最小値と推奨値をデバイス別に示します。Windows OS で Arora V デバイスの設計を実行する場合は、64 ビットの Windows OS を使用することを推奨します。

デバイス	最小値	推奨値
GW5A(S)(T)-138	3GB	5GB
GW5A(T)-60	3GB	5GB
GW5A(S)(R)-25	2GB	4GB
GW5A(N)(R)T-15	1GB	1.5GB
GW2A(N)-55	2GB	2.5GB
GW2A(N)(R)-18	1GB	1.5GB
GW1N(R)-9	512MB	1GB
GW1N(S)(E)(R)(F)-4	256MB	1GB
GW1N(Z)(R)-2	128MB	1GB
GW1N(Z)(R)-1	128MB	1GB

RN100-1.9.11J1 4(8)

4 #- }

ポートの番 号	ポートのタイプ	ポートの説明
36546	固定プロトコル ポート	Gowin アナライザオシロスコープ(GAO)のディスプレイと JTAG server との通信に使用されます
36547	固定プロトコル ポート	Gowin アナライザオシロスコープ(GAO)のディスプレイと JTAG server との通信に使用されます
36548	ユーザー定義プ ロトコルポート	Programmer と JTAG server との通信に使用されます
10559	ユーザー定義プ ロトコルポート	Gowin ソフトウェアの license server のポート
10558	ユーザー定義プ ロトコルポート	Gowin ソフトウェアの license server のポート

RN100-1.9.11J1 5(8)

5ドキュメント

今回のリリースでは Gowin ソフトウェアの関連ドキュメントが提供され、インストール・ディレクトリにその PDF ファイルがあります。以下はその関連ドキュメントの一覧です。

ドキュメント	形式
Gowin ソフトウェアクイックインストール ユーザーガイド (SUG501)	PDF
Gowin ソフトウェア クイックスタートガイド(SUG918)	PDF
Gowin ソフトウェア ユーザーガイド(SUG100)	PDF
Gowin タイミング制約ユーザーガイド(<u>SUG940</u>)	PDF
Gowin アナライザオシロスコープ ユーザーガイド(<u>SUG114</u>)	PDF
Gowin パワーアナライザ ユーザーガイド(<u>SUG282</u>)	PDF
Gowin プリミティブ ユーザーガイド(<u>SUG283</u>)	PDF
GowinSynthesis ユーザーガイド(<u>SUG550</u>)	PDF
Gowin 物理制約ユーザーガイド(<u>SUG935</u>)	PDF
Gowin Programmer ユーザーガイド(<u>SUG502</u>)	PDF
Gowin ソフトウェアのメッセージについてのヘルプドキュメント(SUG937)	Online help, PDF
Gowin HDL 回路図ビューア ユーザーガイド(<u>SUG755</u>)	PDF
Gowin HDL コーディングスタイル ユーザーガイド(<u>SUG949</u>)	PDF
Gowin DSP ユーザーガイド(<u>UG287</u>)	PDF
Gowin BSRAM & SSRAM ユーザーガイド(<u>UG285</u>)	PDF
Gowin Clock ユーザーガイド(<u>UG286</u>)	PDF
Gowin コンフィギャラブル機能ユニット(CFU)ユーザーガイド (UG288)	PDF
Gowin プログラマブル汎用 IO(GPIO)ユーザーガイド(<u>UG289</u>)	PDF
Gowin User Flash ユーザーガイド(<u>UG295</u>)	PDF
Arora V物理制約ユーザーガイド(SUG1018)	PDF

RN100-1.9.11J1 6(8)

ドキュメント	形式
Arora V コンフィギャラブル機能ユニット(CFU)ユーザーガイド (<u>UG303</u>)	PDF
Arora V プログラマブル汎用 IO(GPIO)ユーザーガイド(<u>UG304</u>)	PDF
Arora V DSP ユーザーガイド(<u>UG305</u>)	PDF
Arora V Clock ユーザーガイド(<u>UG306</u>)	PDF
Gowin Virtual Input Output ツール ユーザーガイド(<u>SUG1189</u>)	PDF

RN100-1.9.11J1 7(8)

6 既知の問題とその解決策

以下の問題は、Gowin ソフトウェアでサポートされている機能に適用されます。

1. GAO の信号キャプチャの失敗

解決策:キャプチャ信号数とキャプチャ深さを減らしてみてください。問題が解決しない場合は、Gowin のテクニカル・サポートにお問い合わせください。

2. GAO 配置配線の失敗

ERROR (PR1011): Failed to capture GAO signal<name>, because th ere's no wire to route for the signal.

解決策:IO ロジックの出力など、信号がハードワイヤされているかどうかを確認してください。

3. Ubuntu 18.04 LTS システムのメッセージボックスの内容の文字化け 表示

Linuxでのメッセージボックスの内容は、文字化けして表示され、この内容をコード編集ウィンドウに貼り付けると、正常に表示されるようになります。

解決策:ide/lib/libfreetype.so.6 を削除して、ソフトウェアがユーザーのコンピュータのシステムに付属のライブラリを使用するようにします。

4. .vho ファイルを使用してタイミングシミュレーションを行う際に、シミュレータが次のエラーを報告します: error: Failed to find INSTANCE 'GSR'。

これは、VHDL 言語がプリミティブ名とインスタンス名の重複をサポートしていないためです。

解決策:.vho および.sdf ファイル内の GSR プリミティブのインスタンス名を「GSR_ins」に変更してください。

RN100-1.9.11J1 8(8)

