

JZP 销售订单流程及填写规范

一、客户订单流程

Step 1 | 收到客户 PO

收到客户正式 PO (Purchase Order) 后，销售首先检查 PO 中的关键信息是否完整，
(重要的是是否和你们之前沟通的条款一致) 包括：

- 客户公司名称
- 产品名称及型号
- 数量
- 技术参数
- 单价及总金额
- 付款方式
- 交付条款 (如 CIF / DDP / DDU 等)
- 交付地址
- 交付周期
- 其他特殊要求

注意：

部分小型客户可能不会提供正式 PO。如客户没有 PO，可确认订单信息后，直接进入 PI 环节。

Step 2 | 发送 PI

根据客户确认的订单信息制作并发送：

PI (Proforma Invoice)

发送前请重点确认：

- 产品规格及数量
- 单价 / 总价
- 付款条件
- 贸易条款
- 收货信息
- 银行信息
- PI 有效期 (如适用)

注意：

PI 是后续收款及内部订单推进的重要依据，发送前务必确认信息准确无误。

Step 3 | 客户付款

客户按照 PI 要求付款后，可以要求客户提供：

Bank Slip / Payment Receipt (银行水单)

银行水单可以作为客户已经付款的初步依据。

注意：

客户提供 Bank Slip $\neq$ 公司已经确认到账。

Step 4 | 财务确认到账

收到客户 Bank Slip 后，销售需及时与财务确认实际到账情况。

只有财务确认款项到账后，订单才可以正式进入公司内部执行流程。（特殊情况另外沟通）

二、公司内部订单执行流程

Step 1 | 准备订单资料

确认客户款项到账后，销售需同时准备以下资料：

1. PI
2. PO（如有）
3. Technical Specification / 技术规格文件
4. 客户特殊要求及备注

技术规格文件请参考公司标准附件及相关模板。

Logo / OEM 要求必须提前确认

如果客户要求产品使用客户自己的 Logo，即涉及 OEM（Original Equipment Manufacturer），销售必须在订单前期明确备注，并提前与客户确认以下内容：

- 是否使用客户自己的 Logo
- Logo 的准确版本及高清文件
- Logo 的使用位置
- Logo 的尺寸及颜色要求
- 是否需要在铭牌、产品本体、包装或其他文件上使用客户 Logo
- 客户是否有其他品牌标识或特殊包装要求

特别注意：

如果使用客户自己的 Logo，必须提前向客户确认并取得客户提供的：

Logo 使用授权书 / Non-Infringement Authorization Letter

用于确认客户授权 JZP 在该订单产品及相关材料上使用其 Logo，并避免因 Logo 使用产生知识产权或商标侵权风险。

授权书请参考公司附件《Logo使用授权书 / OEM Logo Authorization Letter》模板。

未取得客户有效授权前，不建议直接安排使用客户 Logo 进行生产。

以上资料准备完整后，**同步给商务部负责人季总**进行信息确认。

图纸周期参考

在资料完整、技术要求明确且无特殊情况的前提下：

- 常规配变：约 7 天内出具外形图
- 常规主变：约 2 周内出具外形图

以上时间为常规参考周期，实际出图时间需以具体项目、技术复杂程度及商务部安排为准。

Step 2 | 业务审核外形图

业务收到外形图后，**不能直接转发给客户**，必须先进行审核。

重点检查：

① 技术参数

确认图纸参数是否与客户 PO、PI 及技术规格文件一致。

② 客户要求

确认客户提出的特殊要求是否已经体现。

③ Logo / OEM 信息

如该订单涉及客户 Logo，重点确认：

- Logo 是否为客户最终确认版本
- Logo 拼写是否正确
- Logo 是否清晰
- Logo 位置是否符合客户要求
- Logo 尺寸是否正确
- 铭牌及产品上的 Logo 是否一致
- 是否与客户提供的授权文件一致

如客户要求使用其自己的 Logo，必须确保 Logo 已提前确认，并已取得相应授权文件。

④ 基础信息

检查：

- 客户名称
- 项目名称
- 产品型号
- 电压等级

- 容量
- 数量
- Logo
- 拼写
- 尺寸及其他基本信息

⑤ 图纸完整性

确认图纸不存在明显遗漏、错误或前后不一致。

业务必须完成第一轮审核后，再发送给客户确认。

Step 3 | 客户确认图纸

将审核无误的外形图发送给客户。

如果客户提出 **Comments / 修改意见**：

销售 → 汇总客户 Comments → 对接季总 → 商务部协调修改 → 重新确认

如客户确认图纸无修改意见，应要求客户在图纸上：

盖章或签名确认。

客户签字/盖章后的图纸作为后续生产的重要依据。

特别注意：

涉及客户 Logo / OEM 的订单，应确保客户最终确认的 Logo、位置及相关要求已经在图纸或其他确认文件中明确体现。

Step 4 | 推进生产

收到客户正式确认的图纸后：

销售将客户确认后的图纸发送给商务部季总，推进后续生产安排。

交付周期

通常情况下，对客户承诺的交付周期以外形图确认后的时间作为重要起算依据。

因此：

图纸确认时间 = 订单交付周期管理的重要节点

销售需要做好时间记录，并持续跟进订单进度。

Step 5 | 同步跟单及生产信息

业务需要及时将客户相关信息同步给跟单人员，包括但不限于：

- 客户沟通习惯
- 客户联系人及联系方式
- 客户特殊要求
- 订单额外注意事项
- 包装要求
- 标签要求
- **Logo / OEM 要求**
- Logo 使用位置及版本
- Logo 授权文件
- 文件要求
- 发货要求
- 客户重点关注事项
- 项目时间节点

跟单部门负责与商务部协调，落实 **Production Schedule / 生产计划**。

后续按照生产进度，**定期向客户同步订单状态**。

生产过程中

需要做好过程跟进及质量控制。

特别注意：

FAT (Factory Acceptance Test / 出厂验收测试) 后，客户验货/内部验货必须落实。

如客户有明确的 FAT、验货或第三方检验要求，应提前确认并安排。

Step 6 | 生产完成及尾款

产品生产完成后，通常会提供：

- **Factory Test Report / 出厂测试报告**
- **Product Finished Photos / 产品成品照片**
- 客户额外要求的交付文件

如订单涉及 OEM / 客户 Logo，销售在最终验货及发货前，还应再次确认：

- 产品 Logo 是否与客户确认版本一致
- Logo 位置是否正确
- 铭牌信息是否正确
- 包装及相关文件中的 Logo 是否符合客户要求

销售需将相关资料发送给客户确认。


客户确认无误后

按照合同/PI约定：

客户支付尾款 → 财务确认到账 → 安排发货

在 CIF / DDP / DDU 等贸易条款下，由商务部 Sherry 根据订单及付款情况做好后续发货安排。

三、订单流程简图



四、新人必须牢记的几个关键节点

① Bank Slip ≠ 到账

客户发了银行水单，只能说明客户声称已经付款，**必须以财务确认实际到账为准。**

② PO ≠ 一定需要

大客户/正规客户通常有 PO；部分小客户没有 PO 的情况下，可以根据公司流程直接从 PI 开始。

③ Logo / OEM 必须提前确认

客户如果要求使用自己的 Logo，**必须提前备注、提前确认 Logo 版本及使用要求，并取得客户授权书。**

不要等到产品已经生产甚至准备发货时，才发现 Logo 使用方式没有确认。

④ 图纸不能直接转客户

业务必须先审核，再发客户。

尤其检查参数、Logo、客户名称、拼写、尺寸及特殊要求。

⑤ 客户图纸确认一定要留痕

尽量要求客户：

签字 / 盖章 / 邮件明确确认

作为后续生产依据。

⑥ 订单交期要盯住图纸确认时间

客户承诺交付时间要结合实际订单流程及**图纸确认时间**进行管理。

⑦ 客户特殊要求必须同步

不要只告诉跟单“这是 XX 客户的订单”。

客户的沟通习惯、包装要求、文件要求、验货要求、交付要求、**Logo/OEM要求**等，都应该提前同步。

⑧ FAT / 验货不能漏

特别是主变、特殊变压器以及客户有明确验货要求的项目，必须提前安排。

⑨ OEM Logo 必须有授权

客户要求使用其 Logo → 提前确认 → 获取高清 Logo → 获取授权书 → 图纸确认 → 生产 → 成品核查。

这一条属于**订单风险控制**的**必查项**，不能省略。