


技术要求

1. 出线铜带10片叠成，每片铜带须平整无毛刺；
2. 端部开孔双点划线范围内焊牢保持平整（镀锡）。



注：用于L2出头接X2套管，首件长度确认后才能批量制作。

借(通)用件登记						DH15-167/7.62-0.46 L2出线铜带	5JZ.516.SD101.3				
描							图样标记	重量	比例	件数	
描 校										1	
旧底 总号	标记	处数	更改文件号	签 字	日期	0.5铜带T2M	共 张		第 张		
底 总 号	制 图	王 炼		标 准 化			JZP POWER TRANSFORMER				
	设 计			审 定							
签 名	校 核			批 准							
日 期	工 艺			日 期	2024-7						