


技术要求

1. 出线铜带10片叠成，每片铜带须平整无毛刺；
2. 端部开孔双点划线范围内焊牢保持平整（镀锡）。



注：用于L3出头接X2套管，首件长度确认后才能批量制作。

借(通)用件登记										
描										
描校										
旧底总号										
底总号						DH15-167/7.62-0.46 L3出线铜带			5JZ.516.SD101.2	
签 名	标记	处数	更改文件号	签 字	日期				图样标记	重量
						0.5铜带T2M			比例	件数
	制 图			标 准 化						1
日 期	设 计	王 炼		审 定					共 张	第 张
	校 核			批 准					JZP POWER TRANSFORMER	
	工 艺			日 期	2024-7					