


技术要求

1. 出线铜带10片叠成，每片铜带须平整无毛刺；
2. 端部开孔双点划线范围内焊牢保持平整（镀锡）。



注：用于L4出头接断路器，首件长度确认后才能批量制作。

借(通)用件登记						← 21 → 仅起绕出线带开槽				
描										
描 校										
旧底 总号										
底 总 号						DH15-167/7.62-0.46 L4出线铜带	5JZ.516.SD101.1			
							图样标记	重量	比例	件数
签 名	标记	处数	更改文件号	签 字	日期					1
日 期	制 图	王 炼		标 准 化			0.5铜带T2M	共 张		第 张
	设 计			审 定		JZP POWER TRANSFORMER				
	校 核			批 准						
	工 艺			日 期	2024-7					