


技术要求

- 1. 出线铜带35片叠成，每片铜带须平整无毛刺，
- 2. 端部开孔双点划线范围内焊牢保持平整（镀锡）。



注：用于断路器接套管X1，首件长度确认后才能批量制作。

借(通)用件登记											
描											
描 校											
旧 底 总 号											
底 总 号						DH15-167/7.62-0.46 X1连接铜带	5JZ.516.SD101.5				
							图样标记	重量	比例	件数	
签 名	标记	处数	更改文件号	签 字	日期					1	
日 期	制 图	王 炼		标 准 化		0.2铜带T2M	共 张		第 张		
	设 计			审 定			JZP POWER TRANSFORMER				
	校 核			批 准							
	工 艺			日 期	2024-7						

注：用于断路器接套管X1，首件长度确认后才能批量制作。