



1. 所有焊接点不允许漏油。箱体必须进行泄漏检查。
2. 焊缝整齐美观，不允许有焊渣、焊瘤等缺陷缺陷，并打磨光滑。
3. 桶口钢板接头处不得有缺陷，以免漏油。
4. 箱体外围不允许有硬击痕迹。
5. 桶本与盖及包箍同材质的弹性喷涂，颜色 ANSI 灰 70# 漆。

[illegible]