
BAT+ via 1A fuse
R6
U2
C1
R1
C2
C3
R4
4 terminal shunt
2.5 mOhm
30A 75mV
J1
D2
R3
GND
SS
SS
SS