
BAT+ via 1A fuse
R6
R1
U2
C1
C2
C3
R4
SW
SW
GND
D2
R3
4 terminal shunt
2.5 mOhm 30A 75mV
J1