

승인원 변경·검수 보고서

구버전	IEC1000-07N.pdf	신버전	IEC1000-07NB1.pdf
구버전 SHA-256	216e9e1bff4dae399f5b45870ceed4eca009030741879b971cbdc8cd8a5c441	신버전 SHA-256	06ecda2d38b766985dd2f713b152fe995c85951d7d56dfdfac65acf445955d38
처리 버전	1.0.0	추출 품질	확정 / 확정

구분	신페이지	항목명	기존값	변경값	변경 유형	심각도	수정 가이드	검토 상태	검토 의견
사양/식별정보	1	모델번호	IEC1000-07N	IEC1000-07NB1	수정	정보	변경 근거와 관련 도면·사양의 동시 반영 여부를 확인하십시오.	보류	
사양/식별정보	1	등록번호	HNS-10007N	HNS-10007NB1	수정	정보	변경 근거와 관련 도면·사양의 동시 반영 여부를 확인하십시오.	보류	
사양/식별정보	6	하드웨어 사양 모델번호	IEC1000-07N	IEC1000-07NB1	수정	정보	변경 근거와 관련 도면·사양의 동시 반영 여부를 확인하십시오.	보류	
사양/식별정보	6	제품무게	540g	630g	수정	정보	변경 근거와 관련 도면·사양의 동시 반영 여부를 확인하십시오.	보류	
페이지/도면	3	3페이지 시각 구성	기존 페이지	픽셀 차이 41.1%	시각 변경	정보	사진·외형·치수선·도면 요소의 변경 목적과 표 사양 반영 여부를 확인하십시오.	보류	
페이지/도면	4	4페이지 시각 구성	기존 페이지	픽셀 차이 10.5%	시각 변경	정보	사진·외형·치수선·도면 요소의 변경 목적과 표 사양 반영 여부를 확인하십시오.	보류	
페이지/도면	5	5페이지 시각 구성	기존 페이지	픽셀 차이 7.5%	시각 변경	정보	사진·외형·치수선·도면 요소의 변경 목적과 표 사양 반영 여부를 확인하십시오.	보류	
문서 검수	7	Optimun		Optimun	검토 필요	경고	Optimum으로 수정할지 원본 제품 명칭과 대조하십시오.	보류	
문서 검수	7	Moblie		Moblie	검토 필요	경고	Mobile로 수정하십시오.	보류	
문서 검수	6	Ghz		Ghz	검토 필요	주의	SI 표기인 GHz로 통일하십시오.	보류	
문서 검수	2	콘넥터		콘넥터	검토 필요	정보	조직 표준 용어가 없다면 '커넥터'로 통일하십시오.	보류	
문서 검수	8	콘넥터		콘넥터	검토 필요	정보	조직 표준 용어가 없다면 '커넥터'로 통일하십시오.	보류	
문서 검수	9	콘넥터		콘넥터	검토 필요	정보	조직 표준 용어가 없다면 '커넥터'로 통일하십시오.	보류	
문서 검수	6	IIC / I2C		문서 내부에서 IIC와 I2C가 함께 사용됨	검토 필요	경고	동일 통신 규격을 뜻한다면 I2C로 통일하고 편 정의와 하드웨어 사양을 함께 확인하십시오.	보류	
문서 검수	6	모델 참조		IEC1000-07N	검토 필요	주의	현재 모델 IEC1000-07NB1과 다른 참조입니다. 인증 기준모델 등 의도된 참조인지 확인한 뒤 유지 또는 수정하십시오.	보류	

판정 안내

이 보고서는 디지털 PDF에서 추출한 텍스트·좌표·렌더링 결과를 규칙으로 비교합니다. '검토 필요' 항목은 자동 오류 확인이 아니며, 원본 문서와 설계·인증 근거를 대조해 최종 판단해야 합니다.