






Выходные цепи




Положение
переключателя

Положение
переключателя

Положение
переключателя



Работа реле
тока в цепях
ЗМО в ПА



Положение
выключателя
"Отключено"