


Выходные цепи



Отключение В1
через ЭМО1


Отключение В1
через ЭМО2

Отключение В1
через АУВ
с запретом АПВ


Пуск УРОВ В1

Пуск ускорения
параллельной
ЛЭП


Цепи сигнализации




Цепи РАС



Цепи освещения шкафа



Цепи связи терминала



Цепи связи терминала с ИЧМ

