

Левая доковина 2 секции (начало)

	Цепи переменного тока В1			Х	
		1	X:1	SG1:2	#
		2	X:2	SG1:4	#
		3	X:3	SG1:6	#
		4	X:4	SG1:8	#
		5	X:5	SG1:10	#
		6	X:6	SG1:12	#
		7			
		8			
	Цепи переменного тока В2			Х	
		9	X:7	SG2:2	#
		10	X:8	SG2:4	#
		11	X:9	SG2:6	#
		12	X:10	SG2:8	#
		13	X:11	SG2:10	#
		14	X:12	SG2:12	#
		15			
		16			
	Цепи переменного тока В3			Х	
		17	X:17	SG3:2	#
		18	X:18	SG3:4	#
		19	X:19	SG3:6	#
		20	X:20	SG3:8	#
		21	X:21	SG3:10	#
		22	X:22	SG3:12	#
		23			
		24			
	Цепи переменного тока В4			Х	
		25	X:25	SG4:2	#
		26	X:26	SG4:4	#
		27	X:27	SG4:6	#
		28	X:28	SG4:8	#
		29	X:29	SG4:10	#
		30	X:30	SG4:12	#
		31			
		32			
	Цепи переменного тока В5			Х	
		33	X:33	SG5:2	#
		34	X:34	SG5:4	#
		35	X:35	SG5:6	#
		36	X:36	SG5:8	#
		37	X:37	SG5:10	#
		38	X:38	SG5:12	#
		39			
		40			

Левая доковина 2 секции (продолжение на листе 2)

Правая доковина 2 секции (начало)

Х	Цепи переменного напряжения 2 секции			
SG21:2	X:161		161	
SG21:4	X:162		162	
SG21:6	X:163		163	
SG21:8	X:164		164	
Х	Цепи переменного напряжения 2 секции			
SG20:2	X:165		165	
SG20:4	X:166		166	
SG20:6	X:167		167	
SG20:8	X:168		168	
Х	Цепи оперативного тока			
UZ1:1	X:169		169	
SG1:14	X:170		170	
			171	
			172	
			173	
			174	
			175	
			176	
Х	Цепи сигнализации			
A1-M1.XP:2	X:177		177	
			178	
			179	
			180	
Х	Освещение			
SQ1:11	X:181		181	
SQ3:11	X:182		182	
SQ1:21	X:183		183	
SQ3:21	X:184		184	

WE2

WE4

кч

кч

с

с

Условные обозначения

