

Левая доковина (начало)

	Цепи переменного тока группы 1 (B1)		X2
	1	X2-1	SG7-2
	2	X2-2	SG7-4
	3	X2-3	SG7-6
	4	X2-4	SG7-8
	5	X2-5	SG7-10
	6	X2-6	SG7-12
	7		
	8		
	Цепи переменного тока группы 2 (B2)		X2
	9	X2-9	SG8-2
	10	X2-10	SG8-4
	11	X2-11	SG8-6
	12	X2-12	SG8-8
	13	X2-13	SG8-10
	14	X2-14	SG8-12
	15		
	16		
	Цепи переменного тока 3 группы		X2
	17	X2-17	SG9-2
	18	X2-18	SG9-4
	19	X2-19	SG9-6
	20	X2-20	SG9-8
	21	X2-21	SG9-10
	22	X2-22	SG9-12
	23		
	24		
	Цепи переменного напряжения ошиновки		X2
	25	X2-25	SG10-2
	26	X2-26	SG10-4
	27	X2-27	SG10-6
	28	X2-28	SG10-8
	Цепи переменного напряжения элемента сети, расположенного за B1 (сторона 31)		X2
	29	X2-29	SG11-2
	30	X2-30	SG11-4
	31	X2-31	SG11-6
	32	X2-32	SG11-8
	Цепи переменного напряжения элемента сети, расположенного за B2 (сторона 32)		X2
	33	X2-33	SG12-2
	34	X2-34	SG12-4
	35	X2-35	SG12-6
	36	X2-36	SG12-8
	Резерв		X2
	37		
	38		
	39		
	40		

Левая боковина (продолжение на листе 2)

Правая доковина (начало)

	X1	Цепи переменного тока группы 1 (B1)		
#	SG1:2	X11	1	↘
#	SG1:4	X12	2	↘
#	SG1:6	X13	3	↘
#	SG1:8	X14	4	↘
#	SG1:10	X15	5	↘
#	SG1:12	X16	6	↘
			7	○
			8	○
	X1	Цепи переменного тока группы 2 (B2)		
#	SG2:2	X19	9	↘
#	SG2:4	X1:10	10	↘
#	SG2:6	X1:11	11	↘
#	SG2:8	X1:12	12	↘
#	SG2:10	X1:13	13	↘
#	SG2:12	X1:14	14	↘
			15	○
			16	○
	X1	Цепи переменного тока 3 группы		
#	SG3:2	X1:17	17	↘
#	SG3:4	X1:18	18	↘
#	SG3:6	X1:19	19	↘
#	SG3:8	X1:20	20	↘
#	SG3:10	X1:21	21	↘
#	SG3:12	X1:22	22	↘
			23	○
			24	○
	X1	Цепи переменного напряжения ошиновки		
+	SG4:2	X1:25	25	
+	SG4:4	X1:26	26	
+	SG4:6	X1:27	27	
+	SG4:8	X1:28	28	
	X1	Цепи переменного напряжения элемента сети, расположенного за В1 (сторона Э1)		
+	SG5:2	X1:29	29	
+	SG5:4	X1:30	30	
+	SG5:6	X1:31	31	
+	SG5:8	X1:32	32	
	X1	Цепи переменного напряжения элемента сети, расположенного за В2 (сторона Э2)		
+	SG6:2	X1:33	33	
+	SG6:4	X1:34	34	
+	SG6:6	X1:35	35	
+	SG6:8	X1:36	36	
	X1	Резерв		
			37	
			38	
			39	
			40	

Правая доковина (продолжение на листе 2)

Условные обозначения

