

Левая доковина (начало)

	Цепи переменного тока А1			X	
	☐	1	X:1	SG1:2	##
		2	X:2	SG1:4	##
	☐	3	X:3	SG1:6	##
		4	X:4	SG1:8	##
	☐	5	X:5	SG1:10	##
		6	X:6	SG1:12	##
		○	7		
		○	8		
	☐	9	X:9	SG2:2	##
		10	X:10	SG2:4	##
	☐	11	X:11	SG2:6	##
		12	X:12	SG2:8	##
	☐	13	X:13	SG2:10	##
		14	X:14	SG2:12	##
		○	15		
		○	16		
	☐	17	X:17	SG3:2	##
		18	X:18	SG3:4	##
	☐	19	X:19	SG3:6	##
		20	X:20	SG3:8	##
	☐	21	X:21	SG3:10	##
		22	X:22	SG3:12	##
		○	23		
		○	24		
	☐	25	X:25	SG4:2	##
		26	X:26	SG4:4	##
	☐	27	X:27	SG4:6	##
		28	X:28	SG4:8	##
	☐	29	X:29	SG4:10	##
		30	X:30	SG4:12	##
		○	31		
		○	32		
	☐	33	X:33	SG5:2	##
		34	X:34	SG5:4	##
	☐	35	X:35	SG6:2	##
		36	X:36	SG6:4	##
	Цепи переменного напряжения (НН, СН)			X	
		37	X:37	SG7:2	##
		38	X:38	SG7:4	##
		39	X:39	SG7:6	##
		40			
		41	X:41	SG7:10	##
		42	X:42	SG7:12	##
	Цепи переменного напряжения (НН, СН)			X	
		43	X:43	SG8:2	##
		44	X:44	SG8:4	##
		45	X:45	SG8:6	##
		46			
		47	X:47	SG8:10	##
		48	X:48	SG8:12	##

Левая боковина (продолжение на листе 2)

Условные обозначения

