

	Цепи переменного напряжения НН2			X	
		51	X:51	SG8:2	+
		52	X:52	SG8:4	+
		53	X:53	SG8:6	+
		54			
		55	X:55	SG9:2	+
		56	X:56	SG9:4	+
		57	X:57	SG10:2	+
		58	X:58	SG10:4	
	Цепи оперативного тока терминала А1			X	
		59	X:59	UZ1:1	+
		60	X:60	SQ1:33	—
		61			
		62			
		63	X:63	UZ1:4	+
		64			
		65			
		66			
X	Цепи сигнализации				
		67	X:67	A1-M1.XP:2	—
		68			
		69	X:69	HL1:2	—
		70			
X	Цепи освещения				
		71	X:71	SQ1:11	кч
		72			WE2
		73	X:73	SQ1:21	с
		74			