




Цепи ЗДЗ (НН, СН) А1




Цепи ббода (НН, СН) А1




Цепи ЗДЗ (НН, СН) А1



Цепи ббода (НН, СН) А1



Выходные цепи А1



Отключение В (В1) ВН через ЗМО1
Отключение В (В1) ВН через ЗМО2
Запрет АПВ В (В1) ВН
Пуск УРОВ В (В1) ВН
Срабатывание ПО УРОВ НН
Отключение ОВ (В2) ВН через ЗМО1
Отключение ОВ (В2) ВН через ЗМО2
Запрет АПВ ОВ (В2) ВН
Пуск УРОВ ОВ (В2) ВН
Срабатывание ПО УРОВ НН
Отключение В ббода (НН, СН)
Запрет АПВ В ббода (НН, СН)
Запрет АРВ секции (НН, СН)
Пуск УРОВ В ббода (НН, СН)
Срабатывание ПО УРОВ НН
Отключение В ббода (НН, СН)