

ПДС НКУ: Ввод

Положение SG

T1

TOF

0,5с

&

SG: Рабочее
положение

