

Цепи фиксации положения ОВ

+EC2 (лист 3)

-EC2 (лист 3)

A2

Положение "включено" ШР-2 СШ В1
Положение "включено" ШР-1 СШ В1
Положение "включено" ШР-1 СШ В2
Положение "включено" ШР-2 СШ В2
Положение "включено" ШР-1 СШ В3
Положение "включено" ШР-2 СШ В3
Положение "включено" ШР-1 СШ В4
Положение "включено" ШР-2 СШ В4
Положение "включено" ШР-1 СШ В5
Положение "включено" ШР-2 СШ В5
Положение "включено" ШР-1 СШ В6

A1-M8.XB:11 (лист 3)
A3-M8.XB:1 (лист 7)

A1-M8.XB:13 (лист 3)
A3-M8.XB:13 (лист 7)

A1-M8.XB:15 (лист 3)
A3-M8.XB:15 (лист 7)

A1-M8.XP:17 (лист 3)
A3-M8.XP:17 (лист 7)

A1-M8.XP:19 (лист 3)
A3-M8.XB:19 (лист 7)

A1-M8.XB:21 (лист 3)
A3-M8.XB:21 (лист 7)

A1-M8.XB:23 (лист 3)
A3-M8.XB:23 (лист 7)

A1-M8.XB:25 (лист 3)
A3-M8.XB:25 (лист 7)

A1-M8.XP:27 (лист 3)
A3-M8.XP:27 (лист 7)

A1-M8.XP:29 (лист 3)
A3-M8.XB:29 (лист 7)

A1-M8.XB:31 (лист 3)
A3-M8.XB:32 (лист 7)

M8.XB:11

M8.XB:12

M8.XB:13

M8.XB:14

M8.XB:15

M8.XB:16

M8.XB:17

M8.XB:18

M8.XB:19

M8.XB:20

M8.XB:21

M8.XB:22

M8.XB:23

M8.XB:24

M8.XB:25

M8.XB:26

M8.XB:27

M8.XB:28

M8.XB:29

M8.XB:30

M8.XB:31

M8.XB:32

DB22

DB23

DB24

DB25

DB26

DB27

DB28

DB29

DB30

DB31

DB32

B1 к 1С

B1 к 2С

B2 к 1С

B2 к 2С

B3 к 1С

B3 к 2С

B4 к 1С

B4 к 2С

B5 к 1С

B5 к 2С

B6 к 1С

B6 к 2С

B7 к 1С

B7 к 2С

B8 к 1С

B8 к 2С

B9 к 1С

B9 к 2С

Контр питания цепей сигн.

Положение "включено" ШР-2 СШ В6
Положение "включено" ШР-1 СШ В7
Положение "включено" ШР-2 СШ В7
Положение "включено" ШР-1 СШ В8
Положение "включено" ШР-2 СШ В8
Положение "включено" ШР-1 СШ В9
Положение "включено" ШР-2 СШ В9
Контроль питания цепей сигнализации положения КА

A1-M9.XB:1 (лист 3)
A3-M9.XB:1 (лист 7)

A1-M9.XB:3 (лист 3)
A3-M9.XB:3 (лист 7)

A1-M9.XP:5 (лист 3)
A3-M9.XP:5 (лист 7)

A1-M9.XP:7 (лист 3)
A3-M9.XB:7 (лист 7)

A1-M9.XB:9 (лист 3)
A3-M9.XB:9 (лист 7)

A1-M9.XB:11 (лист 3)
A3-M9.XB:11 (лист 7)

A1-M9.XB:13 (лист 3)
A3-M9.XB:13 (лист 7)

M9.XB:1

M9.XB:2

M9.XB:3

M9.XB:4

M9.XB:5

M9.XB:6

M9.XB:7

M9.XB:8

M9.XB:9

M9.XB:10

M9.XB:11

M9.XB:12

M9.XB:13

M9.XB:14

M9.XB:15

M9.XB:16

DB33

DB34

DB35

DB36

DB37

DB38

DB39

DB40

B6 к 2С

B7 к 1С

B7 к 2С

B8 к 1С

B8 к 2С

B9 к 1С

B9 к 2С

+EC2 (лист 7)

-EC2 (лист 7)