




U3

=/~220 В

1

2

3

4

5

6

=220 В

8

9

10

11

12

13

+ЕС1

-ЕС1

A3.1

X4-1

X4-2

Питание

A3

M1.XP-25

M1.XP-26

Питание

A2-M5.XB-1 (лист 5)

A2-M5.XB-2 (лист 5)

A2-M5.XB-3 (лист 5)

A2-M5.XB-4 (лист 5)

A2-M5.XB-5 (лист 5)

A2-M5.XB-6 (лист 5)

A2-M5.XB-7 (лист 5)

A2-M5.XB-9 (лист 5)

A2-M5.XB-10 (лист 5)

A2-M5.XB-11 (лист 5)

A2-M5.XB-12 (лист 5)

A2-M5.XB-13 (лист 5)

A2-M5.XB-14 (лист 5)

A2-M5.XB-15 (лист 5)

M5.XB-1

M5.XB-2

M5.XB-3

M5.XB-4

M5.XB-5

M5.XB-6

M5.XB-7

M5.XB-8

M5.XB-9

M5.XB-10

M5.XB-11

M5.XB-12

M5.XB-13

M5.XB-14

M5.XB-15

M5.XB-16

ДВ1

ДВ2

ДВ3

ДВ4

ДВ5

ДВ6

ДВ7

ДВ8

ДВ9

ДВ10

ДВ11

ДВ12

ДВ13

ДВ14

Ср. УРОВ В1

Ср. УРОВ В2

Ср. УРОВ В3

Ср. УРОВ В4

Ср. УРОВ В5

Ср. УРОВ В6

Ср. УРОВ В7

Ср. УРОВ В8

Ср. УРОВ В9

Ср. УРОВ В10

Ср. УРОВ В11

Ср. УРОВ В12

Ср. УРОВ В13

Ср. УРОВ В14

+ЕС1 (лист 8)

-ЕС1 (лист 8)