



КПОН (Комбинированный пусковой орган напряжения СН и НН) 0401


КПОН НН 0771



КПОН НН1 0772




КПОН НН2 0773




Положение В (Контроль положения выключателей СН и НН) 3521

B HH1 6541



B HH2 6542




ГЗ АТ сигн (ГЗ АТ сигнальная ступень) 1081

ГЗ сигн 1 цепь 3521




ГЗ сигн 2 цепь 3522



ГЗ АТ откл (ГЗ АТ отключающая ступень) 1071

ГЗ откл 1 цепь 3511



ГЗ откл 2 цепь 3512

