Погрешность вычислительного эксперимента.

Для оценки погрешности используют различные числовые характеристики:

Пусть x_1 , x_2 , ... x_n обозначают n результатов измерений величины, истинное значение которой X:

1. Среднее значение

Среднее значение величины находится по формуле:

$$\bar{x} = x_0 + \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_0)$$

Это среднее значение принимают за приближенное (наиболее вероятное) значение измеряемой величины.

2. Дисперсия

Дисперсия - среднеквадратичная погрешность. Рассеяние результатов измерений относительно среднего значения принято характеризовать дисперсией ΔS²:

$$\Delta S^{2} = \frac{1}{n(n-1)} \left(\sum_{i=1}^{n} (x_{i} - x_{0})^{2} - n(x - x_{0})^{2} \right)$$

3. Стандартное отклонение

$$\Delta \mathcal{S} = \sqrt{\Delta \mathcal{S}^2}$$

4. Абсолютная погрешность

Абсолютная погрешность результата – **доверительный интервал** – Δx – характеризует попадание случайной величины в доверительный интервал с доверительной вероятностью α:

$$X = \overline{x} \pm \Delta x$$

$$\Delta x = t_\alpha \cdot \Delta S$$

где t_{α} – **коэффициент Стьюдента** зависит от доверительной вероятности и числа проведенных экспериментов. В математической статистике коэффициент Стьюдента вычислен для различных значений, и его можно найти в таблице:

Таблица коэффициентов Стьюдента.

n	α							
	0.80	0.90	0.95	0.98	0.99	0.995	0.998	0.999
1	3.0770	6.3130	12.7060	31.820	63.656	127.656	318.306	636.619
2	1.8850	2.9200	4.3020	6.964	9.924	14.089	22.327	31.599
3	1.6377	2.35340	3.182	4.540	5.840	7.458	10.214	12.924
4	1.5332	2.13180	2.776	3.746	4.604	5.597	7.173	8.610
5	1.4759	2.01500	2.570	3.649	4.0321	4.773	5.893	6.863
6	1.4390	1.943	2.4460	3.1420	3.7070	4.316	5.2070	5.958
7	1.4149	1.8946	2.3646	2.998	3.4995	4.2293	4.785	5.4079
8	1.3968	1.8596	2.3060	2.8965	3.3554	3.832	4.5008	5.0413
9	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	3.6897	4.2968	4.780
10	1.3720	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	3.5814	4.1437	4.5869

Для n=5 (число измерений) и $\alpha=0.95$, коэффициент Стьюдента – 2.570

Обычно для расчетов доверительного интервала пользуются значениями a=0,95; иногда достаточно a=0,90, но при ответственных измерениях требуется более высокая надежность (a=0,99).

5. Относительная погрешность

 $\frac{\Delta x}{-100\%}$

Относительная погрешность: