

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska


# Projektowanie

mgr inż. Grzegorz Kamiński

11 marca 2025

## Charakterystyka silników elektrycznych

- \* silniki prądu stałego (regulacja liczby obrotów),
- \* silnik<mark>i pr</mark>ądu zmi<mark>enn</mark>ego:
- \*\* synchroniczne (częstotliwość obracania jest sztywno powiązana z częstotliwością prądu); zalety: duża sprawność, niewrażliwość na zmiany napięcia w sieci; zastosowanie: napędy o dużych mocach,
- \*\* asynchroniczne (częstotliwość obracania spada wraz ze wzrostem obciążenia); zalety: prosta konstrukcja, tanie, wysoka sprawność.



# Dobór mocy silnika przy pracy ciągłej

Obciążenie silnika jest stałe w czasie  $M_0$  i znana jest prędkość obrotowa  $\varpi_N$ 

$$P_N = M_0 \cdot \overline{\omega}_N$$

Uwz<mark>gl</mark>ędniają<mark>c i</mark>stnieni<mark>e przekładni</mark> oraz strat

$$P_N = \frac{M_0 \cdot \varpi_N}{i \cdot n_N}$$

Z katalogu dobiera się silnik o najbliższy spełniającej powyższe równianie. Następnie sprawdza się pozostałe warunki na  $M_{max}$  i  $M_r$ .



# Współczynnik sprawności

$\eta_N = \prod_{i=1}^{n}$	$\eta_i$
i=1 Zgodnie z [1	


rodzaj przekładni	zamknięta	otwarta
walcowa przekładnia zębata	$0.95 \div 0.98$	$0.92 \div 0.94$
stożkowa p <mark>rze</mark> kładnia zęb <mark>ata – – – – – – – – – – – – – – – – – – </mark>	$0.94 \div 0.97$	$0.91 \div 0.93$
przekładnia ślimakowa niesamohamowana dla liczby zwojów ślimaka $z_1=1$	$0,68 \div 0,72$	$0,52 \div 0,62$
przekładnia ślimakow <mark>a n</mark> iesamohamowana dla liczby zwojów ślimaka $z_1=2$	$0,73 \div 0,78$	$0,60 \div 0,70$
przekładnia ślimakowa samohamowana dla liczby zwojów ślimaka $z_1 = 4$	$0.78 \div 0.85$	<b>.</b>
przekładnia ślimakowa samohamowana dla liczby zwojów ślimaka $z_1=1$	0,45	0,4
przekładnia łańcuchowa	$0.94 \div 0.96$	$0.90 \div 0.93$
przekładnia cierna	$0.88 \div 0.94$	$0,70 \div 0,85$
przekładnia pasowa o pasie klinowym, zębatym	$0.93 \div 0.95$	
przekładnia pasowa o pasie płaskim	$0.94 \div 0.96$	
łożyska toczne (jedna para)	$0.99 \div 0.995$	
łożyska ślizgowe o tarciu płynnym (jedna para)	$0.99 \div 0.995$	
łożyska ślizgowe o tarciu mieszanym (jedna para)	$0.975 \div 0.985$	
sprzęgła	$0.97 \div 0.98$	

# Zalecane przełożenia

Zgodnie z [1]

Rodzaj przekładni	Przełożenie	
	zalecane	graniczne
zamknięta walcowa szybkobieżna	$3,1 \div 5,0$	8
z <mark>am</mark> knięta walc <mark>ow</mark> a wolnobie <mark>żn</mark> a	$2,5 \div 4,0$	6,3
zamknięta walcowa o zębach daszkowych	$3,0 \div 5,0$	6,3
zamknięta stożkowa o zębach prostych	$2,0 \div 3,0$	5
zamknięta stożkowa o zębach skośnych	$4,0 \div 6,0$	-7
otwarta walcowa	$4,0 \div 7,0$	12
otwarta stożkowa	$3,0 \div 5,0$	7
ślimakowa dla liczby zwojów śmimaka $z_1=1$	$28 \div 50$	80
ślimakowa dla liczby zwojów śmimaka $z_1=2$	$14 \div 40$	60
ślimakowa dla liczby zwojów śmimaka $z_1 = 4$	$8 \div 30$	40
pasowa o pasie klinowym, zębatym	$2 \div 5$	7
pasowa o <mark>pas</mark> ie płaskim	$2 \div 4$	6
łańcuchowa	$2 \div 5$	7

Dobór mocy silnika przy pracy ciągłej i zmiennym obciążeniu



# Metody postępowania

- \* strat średnich,
- \* prądu zastępczego,
- \* momentu zastępczego
- \* mocy zastępczej,

#### Metoda strat średnich

Każdej wartości obciążenia  $P_i$  odpowiadają straty  $\Delta P_z$ , prąd  $I_i$  oraz ciepło wydzielane w maszynie  $Q_i$ .

W czasie  $t_0$  wydzieli się ciepło  $Q = \sum_{i=1}^{j=1} Q_i$  straty zastępcze będą wynosić

$$\Delta P_z = \frac{\sum\limits_{i=1}^{i=1} \Delta P_i \cdot t_i}{t_0}$$

Moc silnika dobiera się tak, by spełniony był warunek:

$$\Delta P_N = P_N \cdot \frac{1 - \eta_N}{\eta_N} \ge \Delta P_Z$$



#### Metoda strat średnich

Metoda jest iteracyjna:

- \* wyznaczyć orientacyjna moc silnika  $P=1,1\div 1,3 rac{\sum\limits_{n}^{\sum\limits_{n}\Delta P_{i}\cdot t_{i}}}{t_{0}},$
- \* na podstawie wykresu  $\eta=f(P)$  wyznacza się straty  $\Delta P_i=P_i\cdot rac{1-\eta_i}{\eta_i}$
- \* oblicza się  $\Delta P_N$ .

#### Metoda strat średnich

Gdy okres  $t_0$  zawiera czas postoju  $t_s$  lub okres hamowania  $t_h$  i rozruchu  $t_r$  to przy przewietrzaniu własnym silnika straty własne pogarszają się;

$$\Delta P_z = \frac{\Delta P_r \cdot t_r + \sum_{n=1}^{i=1} \Delta P_i \cdot t_i + \Delta P_h \cdot t_h}{\alpha \cdot (t_r + t_h) + \sum_{n=1}^{i=1} t_i + \beta \cdot t_s}$$

Współczynnik β przyjmuje się dla silników:

- \* zamkniętych bez przewietrzania  $\beta = 0.9 \div 0.95$ ,
- \* zamkniętych z przewietrzaniem  $\beta = 0.4 \div 0.6$  ,
- \* półotwartych z przewietrzaniem  $\beta = 0.25 \div 0.35$ .





# Metoda momentu zastępczego

Stosowana gdy dany jest  $M_0 = f(t)$  i moment obrotowy silnika jest funkcją liniową prądu (silniki obcozbudne, bocznikowe prądu stałego i indukcyjne bez fazy rozruchu i hamowania).

$$M_{z} = \sqrt{\frac{1}{t_{0}} \int_{i=1}^{t_{0}} M^{2} dt} = \sqrt{\frac{M_{r}^{2} \cdot t_{r} + \sum_{i=1}^{n} M_{i}^{2} \cdot t_{i} + M_{h}^{2} \cdot t_{h}}{\alpha \cdot (t_{r} + t_{h}) + \sum_{i=1}^{i=1} t_{i} + \beta \cdot t_{s}}}$$

Moment znamionowy musi spełniać warunek  $M_N \ge M_z$  oraz musi być spełniony warunek przeciążalności  $\frac{M_{max}}{M_D} \le p_m$ 









#### Przykład

#### Dobrać napęd elektryczny dla znanych:

 $F_{wvi} = 340 \, \text{N}$ 

 $V_{wyj} = 1 \frac{m}{s}$ 

 $D_{wyj} = 300 \, mm$ 

#### Oznaczenia:


A — silnik,


B — przekładnia pasowa o pasie klinowym,

C — przekł<mark>ad</mark>nia walcowa,

E – węzeł łożyskowy,

G — koło przekładni łańcuchowej.





### Przykład

#### Moc na wałku wyjściowym:

$$P = F_{wyj} \cdot V_{wyj} = 3.4 \text{ kW}$$

Współczynnik sprawności napędu:


$$\eta = \eta_{PP} \cdot \eta_{L} \cdot \eta_{PW} \cdot \eta_{L} = 0.894$$

Moc obliczeniowa silnika wynosi:

$$P_o = \frac{P}{n} = 3{,}804 \,\text{kW}$$

Częstotliwość obracania <mark>w</mark>ałka wyjściowego:

$$n_{wyj} = rac{v_{wyj}}{\pi \cdot D_{wyj}} = 63,662 \, ext{min}^{-1}$$




### Przykład

Zalecane przełożenie powinno znajdować się między  $i_{min}=6$  a  $i_{max}=24$ , zatem częstotliwość obracania wałka wyjściowego mieści się w przedziale:

$$n_{min} = i_{min} \cdot n_{wyj} = 382 \, min^{-1}$$
  
 $n_{max} = i_{max} \cdot n_{wyj} = 1528 \, min^{-1}$ 

Z katalogu dobrano silnik elektryczny o mocy  $P_s = 4$  kW ( $P_s > P_o$ ) oraz  $n_s = 950$  min $^{-1}$ . Rzeczywiste przełożenie w układzie wynosi  $i_{rzecz} = \frac{n_s}{n_{wy}} = 14{,}92$ 



### Bibliografia

[1] L. W. Kurmaz and O. L. Kurmaz. *Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn: podręcznik konstruowania*. Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej", 2011. ISBN: 9788388906343.



# Dziękuję za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl