

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa **Politechnika Warszawska**

Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

30 września 2024


Warunki zaliczenia

Projekt lub dwa kolokwia


Materiały na GitHub


Obecność na zajęciach

Instalacja



Konfiguracja ustawień






Modelowanie bryłowe



Modelowanie brytowe:

- * stworzenie skomplikowanego obiektu za pomocą prostych brył,
- każda nowa cecha może bazować się na wcześniejszych operacjach.

Parametryczność




Parametryczność:

- geometria obiektu uzależniona jest od wykorzystanych operacji,
- * operacje opisane są poprzez parametry, wymiary, referencje,
- * zmiana wymiarów powoduje przebudowę geometrii.

Asocjatywność


Folder roboczy




Rozszerzenia plików

Podstawowe typy plików:

- * detale (*.prt),
- * złoż<mark>enia (*.asm</mark>),
- * rysunki płaskie (*.drw).




Otwieranie plików




Zapis plików

Sposoby zapisu:

- * Save nowa iteracja,
- * Save as nowa lokalizacja i reset iteracji,
- * Save as Backup nowa lokalizacja i zapis wszystkich plików.



Interfejs



Skróty klawiszowe

W<mark>c</mark>iśnięcie ATL powoduje wyświetlenie skrótów klawiszowych

creo*					PF
File M	lodel A	nalysis Live Sim	_	Annotate	Tools
	~ [ii]	Boolean Operation	Plane	Axis ×× Point ▼	Sketch
Regenerate ×	√ [¥]	Mew Body	Plane	Coordinate System	
Operations v Get Data v Body v Datum v					
0000		dh			

Regenerate	Ctrl G
New file	Ctrl N
Open file	Ctrl O
Save file	Ctrl S
Find	Ctrl F
Delete	Del
Сору	Ctrl C
Paste	Ctrl V
Undo	Ctrl Z
Redo	Ctrl Y
Repaint	Ctrl R


Praca z wieloma oknami

Uwaga

W czasie pracy zdarza się, że otwarte są jednocześnie wiele okien. Zmiany mogą być dokonywane tylko w jednym.

Przełączanie się między oknami jest możliwe dzięki grupie poleceń zawartych w View — Windows.

Wyszukiwarka poleceń



Zarządzanie plikami


Niepowtarzalność nazwy pliku

Czyszczenie sesji:

- * usunię<mark>ci</mark>e nieotwartych plików,
- * usunięcie bieżącego pliku.



Toolbox





Poruszanie się w przestrzeni 3D

- Highlight geometr
- Ouery to next item
- Select highlighted geometry
- · Add or remove items from selection
- Construct chains or surface sets
- · Clear selection

- - Until highlighted

Ctrl

Shift

- On background


- Hold down the key and button.
- Drag the mouse

- 2D & 3D Mode
- Hold down the key and roll the


Manager widoków


Zawiera zakładki umożliwiające tworzenie i zarządzanie:

- * uproszczonymi repr<mark>ez</mark>entacj<mark>a</mark>mi,
- * orientację widoku,
- * prze<mark>kroj</mark>ami,
- * widokami rozstrzelonymi,
- * warstwami.



Tworzenie nowych orientacji widoków





Edycja wyglądu modelu


Paleta wyglądu obiektu umożliwia zmianę wyglądu całego obiektu, powierzchni lub komponentu w złożeniu

Edycja istniejących operacji

Można edytować:

wymiary,

całą operację.



Dodawanie płaszczyzn

Definicja poprzez:

- * wskazanie płaszczyzny bazowej i określenie odległości od niej,
- * dwie proste/osie równoległe lub prze<mark>ci</mark>nające się,
- * trzy punkty.



Dodawanie osi

Definicja poprzez:

- * wskazanie płaszczyzny i określenie odległości od dwóch obiektów,
- * dwie przecinające płaszczyzny,
- * dwa punkty.



Dodawanie punktu

Definicja poprzez:

- wskazanie płaszczyzny
 i określenie odległości od
 dwóch obiektów,
- trzy przecinające płaszczyzny,
- * płaszczyznę i oś.



Dodawanie układu współrzędnych

- Definicja poprzez:
 - * wskazanie punktu,
 - * określenie kierunków i zwrotów osi.





Dziękuję za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl