Politechnika Warszawska

Zakład Podstaw Konstrukcji

Wprowadzenie do PTC Creo


mgr inż. Grzegorz Kamiński grzegorz kaminski@pw.edu.pl

14 lipca 2023 Wersja 1.2

Adnotacje rysunkowe

Adnotacje to:

- * wymiary,
- * osie.
- * notatki,
- * tabele.




Dodawanie tabel

Można:

Politechnika Warszawska

- dodawać nowe tabele.
- korzystać z szablonów.




Line Display

Merge Cells

<mark>Wyświe</mark>tlanie wymiarów


Korzystanie z:


- * wymiarów z modelu 3D,
- * samodzielne wymiarowanie.



Show Model Annotations

Pozwala wyświetlić wszystkie wymiary związane z danym rzutem i dokonać selekcji.






Wymazywanie i usuwanie wymiarów

Polecenie **Erase** umożliwia na ukrycie wymiaru na rysunku. Jest on widoczny na drzewie rysunku.

Polecenie **Delete** usuwa wymiar z rysunku.

Oba polecenia są dostępne z menu rozwijanego.



Efekty dodatkowe przy wymiarowaniu


Można usunąć kreskowanie tak by nie nachodziło na wielkość wymiaru.

Properties	Display	Text Style					
Copy from							
Style name	Default						
Existing text	Select Text						
Character							
Font	isofor	t			✓ Default		
Height			Default	Slant angle	0.000000		
Thickness	0.000000		Default	Underli	line		
Width factor	dth factor		Default Kerning				
Note/Dimer	nsion						
Horizontal	Default	~	Line	pacing 0.50000	00	✓ Default	
Vertical	Тор	+		(line)	_		
Angle			1	Break crosshatch	ing		
Color			Mai	gin 0.200000	-	ノ	
Preview	Reset						
Move	Move Text	Edit	Attach O	rient Text	Symbol		

Porządkowanie wymiarów

Pozwala na:

- * odsunięcie wymiarów od obrysu,
- rozmieszczenie wymiarów w równych odległościach,
- * wyśrodkowanie wymiarów,
- * odwrócenie grotów.



Linie przyciągania

Snap Line:

- * określają równe odległości wymiarów,
- * można samodzielnie przemieszczać wymiary,
- * nie są drukowane,
- * można samodzielnie tworzyć (**Create Snap Line**).

Menu Manager

CR SN LINE

Offset View
Offset Object

Done/Return

Manipulowanie wymiarami

Zawsze konieczna jest ręczna korekta rysunku.

Można:

- * przenosić wymiary między rzutami (**Move Item to View**),
- * przeciągać linie pomocnicze wymiarowe,
- * odwracać groty strzałek (Flip Arrows),
- przenosić wymiary.

Dodawanie tolerancji do wymiarów

Na modelu 3D podczytać odpowiednią tabelę odchyłek. File > Prepere > Model Properties



Po wybraniu wymiaru wskazać sposób wyświetlania odchyłek (menu Tolerance) oraz sposób doboru odchyłek (General, None, Shaft, Hole)




Dodawanie chropowatości

Polecenie **Surface Finish** dodaje oznaczenia chropowatości. Wyróżnia się tryby:

- * z odnośnikiem (With Leader),
- * na powierzchni (On Entity),
- * prostopadle do powierzchni (**Normal to Entity**),
- * swobodne (**Free**).

Warszawska

Wartość chropowatości definiuje się w zakładce **Variable Text**



Dodawanie osi

Ostatnia zakładka w **Show Model Adnotations** umożliwia wstawienie osi.



Dodawanie notatek

Polecenie **Note** służy do wstawania uwag rysunkowych.

Warto korzystać z polecenia **Note from File** do podczytywania zapisanych uwag.

Można edytować i wskazywać zaczepienie notatek (**Attachment**)







Publikowanie rysunków

File > Print > Print

File > Print > Quick Print

Fi<mark>le</mark> > Save <mark>A</mark>s > Exp<mark>or</mark>t



Bibliografia



T. Kucharski. Mechanika ogólna: rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2015. isbn:



L. W. Kurmaz and O. L. Kurmaz. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn: podręcznik konstruowania. Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiei". 2011. isbn: 9788388906343.



E. Lisowski. Integracja modelowania 3D, kinematyki i wytrzymałości w programie Creo Parametric. Wydawnictwo PK, 2013. isbn:



E. Mazanek, A. Dziurski, and L. Kania. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn: Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne. tom 2. WNT. 2015. isbn: 9788393491360.



E. Mazanek, A. Dziurski, and L. Kania. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn: Połączenia, sprężyny, zawory, wały maszynowe.



E. Winter. <mark>Usin</mark>g Pro/Weld in Creo 2.0.



