




Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

Głębokość otworów




- * **Blind** — poprzez wartość,
- * **Symmetric** — równomiernie w dwie strony,
- * **To Next** — do następnej powierzchni,
- * **Through All** — przez cały model
- * **Through Until** — do następnej powierzchni, przez którą przechodzi,
- * **To Selected** — do wskazanej płaszczyzny, krawędzi, punktu,
- * **Side 1/Side 2** — niezależnie w dwie strony.

Otwory liniowe

Wymaga podania:


- * płaszczyzny bazowej,
- * referencji do odmierzenia położenia.



Otwory współosiowe

Wymaga podania:


- * płaszczyzny bazowej,
- * osi.



Otwory promieniowe i średnicowe (1)

Wymaga podania:


- * płaszczyzny bazowej walcowej,
- * płaszczyzny położenia kąowego,
- * płaszczyzny odsunięcia.



Otwory promieniowe i średnicowe (2)

Wymaga podania:

- * płaszczyzny bazowej płaskiej,
- * osi definiującej średnicę podziałową,
- * płaszczyzny przesunięcia kąтового.




Profil otworu



Można tworzyć:

- * otwory walcowe i stożkowe,
- * otwory gwintowane,
- * otwory przelotowe pod gwint,
- * podebrania pod łeb śruby.



Powłoki

Drażnienie obiektu:


- * wskazanie powierzchni do usunięcia,
- * definicja kierunku i wielkości grubości.



Pochylenia

Wymaga podania:

- * pochyłanych powierzchni,
- * krawędzi pochylenia (*ang. draft hedges*),
- * kierunku pochylenia,
- * kąta pochylenia.



Pochylenia (2)

Metody tworzenia pochyłości:

- * podział modelu (*ang. Split by Split Object*),
- * krawędzi pochylenia (*ang. Split by Draft Hinge*).

Split	Angles	Options
Split options		
Split by split object		▼
Split object		
Internal Section 1		Edit...
Side options		
Draft sides independently		▼

Pochylenia (3)

Kontrola podziału:


- * dwa niezależne kąty pochylenia (*ang. Draft sides independently*),
- * kąt pochylenia i kąt przeciwny (*ang. Draft sides dependently*),
- * pochylenie tylko wybranego fragmentu (*ang. Draft first/second side only*),

Split	Angles	Options
Split options		
Split by split object		
Split object		
Internal Section 1		Edit...
Side options		
Draft sides independently		


Tworzenie zaokrągleń

Zaokrąglenia można stworzyć wskazując krawędzie lub kombinacje krawędzi.


Krawędzie styczne są automatycznie dodawane.



Tworzenie zaokrągleń (2)



wskazanie dwóch płaszczyzn




wskazanie płaszczyzny i krawędzi


Tworzenie zaokrągleń (3)

Zaokrąglenia pełne:

- * wybór dwóch krawędzi,
- * nie steruje się promieniem zaokrąglenia.



Tworzenie zaokrągleń (4)



Tworzenie fazowań i ścięć


Rodzaje ścięć:

* $D \times D$,


* $D1 \times D2$,

* $\text{Angle} \times D$,


* $45 \times D$,



Tworzenie fazowań i ścięć (2)




wskazanie dwóch płaszczyzn



wskazanie płaszczyzny i krawędzi

Tworzenie fazowań i ściąg (3)





Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl