



PIB: 105819183; Mat. Br.: 20466421 Šifra del.: 3832; Registar Privrednih subjekata BD 134356/2008; Upisani/Uplaćeni novčani kapital: 500/500 EUR

Radni nalog: 35/ 2025

Datum: 4.2.2025

Servisna prijemnica: 35/ 2025

Datum prijema: 4.2.2025

Po zahtevu: PAYSPOT DOO

Mesto i adresa: Novi Sad

Kontakt osoba: Nemanja

Telefon:

Email:

Tip uredjaja

Stampac HP M404dn

Model uredjaja:

HP M404dn

Serijski broj:

PHCL448872

Dodatna oprema:

Kratak opis zahteva korisnika iz servisne prijemnice:

Servis

Opis kvara konstatovan od strane servisera:

Servis

Status intervencije	☒ Obavljena	☐ Delimično obavljena	☐ Nije obavljena	☐ Nije potrebna
Opis intervencije (opis usluge servisa)	☒ Popravka i kontrola	☐ Garancija	☐ Zamena uredjaja	☐ Teren
	☐ Instaliranje - Puštanje u rad	☐ Servisni ugovor	☐ Preventivna kontrola	☒ Servis
	☒ Servisiranje	☒ Zamena delova	☒ Ostalo	

Spisak ugrađenih delova

RB: Opis:

1 Pikap roler HP M402

JM: Količina:

kom 1

Cena bez PDV:

Vrednost bez PDV:

Ukupno:

Obračun radova

RB: Opis:

1 Ciscenje laser jedinice

2 Komplet ciscenje stampaca

3 Test 30 strana Ok

JM: Količina:

0

0

0

Cena bez PDV:

Vrednost bez PDV:

Ukupno:

Overa radnog naloga
(potpis)

Izvođač (serviser)

Igor Todorovic

Korisnik usluge

Potvrđujem da su podaci tačno uneti i da je intervencija urađena.



INDUSTRIJSKA RECIKLAŽA TONERA . PROFESIONALNI SERVIS ŠTAMPAČA I RAČUNARA

PRINTER
KING
Made in SERBIA





PIB: 105819183; Mat. Br.: 20466421 Šifra del.: 3832; Registar Privrednih subjekata BD 134356/2008; Upisani/Uplaćeni novčani kapital: 500/500 EUR

Radni nalog: 34/ 2025

Datum: 4.2.2025

Servisna prijemnica: 34/ 2025

Datum prijema: 4.2.2025

Po zahtevu: PAYSPOT DOO

Mesto i adresa: Novi Sad

Kontakt osoba: Nemanja

Telefon:

Email:

Tip uređaja

Stampac HP M404dn

Model uređaja:

HP M404dn

Serijski broj:

PHCL487655

Dodatna oprema:

Kratak opis zahteva korisnika iz servisne prijemnice:

Servis

Opis kvara konstatovan od strane serviser:

Servis

Status intervencije	☒ Obavljena	☐ Delimično obavljena	☐ Nije obavljena	☐ Nije potrebna
Opis intervencije (opis usluge servisa)	☒ Popravka i kontrola	☐ Garancija	☐ Zamena uređaja	☐ Teren
	☐ Instaliranje - Puštanje u rad	☐ Servisni ugovor	☐ Preventivna kontrola	☒ Servis
	☒ Servisiranje	☒ Zamena delova	☒ Ostalo	

Spisak ugrađenih delova

RB: Opis:

1 Pikap roler HP M402 Tray 1

JM: Količina:
kom 1

Cena bez PDV:

Vrednost bez PDV:

Ukupno:

Obračun radova

RB: Opis:

1 Izvadjeno zaglavljeno strano telo - spajalica
2 Komplet ciscenje stampaca
3 Test 30 strana Ok

JM: Količina:
0
0
0

Cena bez PDV:

Vrednost bez PDV:

Ukupno:

Overa radnog naloga
(potpis)

Izvođač (serviser)

Igor Todorovic

Korisnik usluge

Potvrđujem da su podaci tačno uneti i da je intervencija urađena.



INDUSTRIJSKA RECIKLAŽA TONERA . PROFESIONALNI SERVIS ŠTAMPAČA I RAČUNARA

**PRINTER
KING**
Made in SERBIA





PIB: 105819183; Mat. Br.: 20466421 Šifra del.: 3832; Registar Privrednih subjekata BD 134356/2008; Upisani/Uplaćeni novčani kapital: 500/500 EUR

Radni nalog: 33/ 2025

Datum: 4.2.2025

Servisna prijemnica: 33/ 2025

Datum prijema: 4.2.2025

Po zahtevu: PAYSPOT DOO

Mesto i adresa: Novi Sad

Kontakt osoba: Nemanja

Telefon:

Email:

Tip uredjaja

Stampac HP M404dn

Model uredjaja:

HP M404dn

Serijski broj:

PHCL336737

Dodatna oprema:

Kratak opis zahteva korisnika iz servisne prijemnice:

Servis

Opis kvara konstatovan od strane serviser:

Servis

Status intervencije	☒ Obavljena	☐ Delimično obavljena	☐ Nije obavljena	☐ Nije potrebna
Opis intervencije (opis usluge servisa)	☒ Popravka i kontrola	☐ Garancija	☐ Zamena uredjaja	☐ Teren
	☐ Instaliranje - Puštanje u rad	☐ Servisni ugovor	☐ Preventivna kontrola	☒ Servis
	☒ Servisiranje	☒ Zamena delova	☒ Ostalo	

Spisak ugrađenih delova

Obračun radova

RB: Opis:

- 1 Izvadjeno strano telo - papir
- 2 Komplet ciscenje stampaca
- 3 Test 30 strana Ok

JM: Količina:

Cena bez PDV:

Vrednost bez PDV:

0
0
0

Ukupno:

Overa radnog naloga (potpis)

Izvođač (serviser)

Igor Todorovic

Korisnik usluge

Potvrđujem da su podaci tačno uneti i da je intervencija urađena.



INDUSTRIJSKA RECIKLAŽA TONERA . PROFESIONALNI SERVIS ŠTAMPAČA I RAČUNARA

PRINTER
KING
Made in SERBIA





PIB: 105819183; Mat. Br.: 20466421 Šifra del.: 3832; Registar Privrednih subjekata BD 134356/2008; Upisani/Uplaćeni novčani kapital: 500/500 EUR

Radni nalog: 32/ 2025

Datum: 4.2.2025

Servisna prijemnica: 32/ 2025

Datum prijema: 4.2.2025

Po zahtevu: PAYSPOT DOO

Mesto i adresa: Novi Sad

Kontakt osoba: Nemanja

Telefon:

Email:

Tip uredjaja

Stampac HP M404dn

Model uredjaja:

HP M404dn

Serijski broj:

PHFMH06548

Dodatna oprema:

Kratak opis zahteva korisnika iz servisne prijemnice:

Servis

Opis kvara konstatovan od strane serviser:

Servis

Status intervencije	☒ Obavljena	☐ Delimično obavljena	☐ Nije obavljena	☐ Nije potrebna
Opis intervencije (opis usluge servisa)	☒ Popravka i kontrola ☐ Instaliranje - Puštanje u rad ☒ Servisiranje	☐ Garancija ☐ Servisni ugovor ☒ Zamena delova	☐ Zamena uredjaja ☐ Preventivna kontrola ☒ Ostalo	☐ Teren ☒ Servis

Spisak ugrađenih delova

RB: Opis:

1 Pikap roler HP M402

JM: Količina:
kom 1

Cena bez PDV:

Vrednost bez PDV:

Ukupno:

Obračun radova

RB: Opis:

1 Ciscenje laser jedinice

2 Komplet ciscenje stampaca

3 Test 30 strana Ok

JM: Količina:
0
0
0

Cena bez PDV:

Vrednost bez PDV:

Ukupno:

Overa radnog naloga (potpis)

Izvođač (serviser)

Igor Todorovic

Korisnik usluge

Potvrđujem da su podaci tačno uneti i da je intervencija urađena.



INDUSTRIJSKA RECIKLAŽA TONERA . PROFESIONALNI SERVIS ŠTAMPAČA I RAČUNARA

**PRINTER
KING**
Made in SERBIA





PIB: 105819183; Mat. Br.: 20466421 Šifra del.: 3832; Registar Privrednih subjekata BD 134356/2008; Upisani/Uplaćeni novčani kapital: 500/500 EUR

Radni nalog: 24/ 2025

Datum: 28.1.2025

Servisna prijemnica: 24/ 2025

Datum prijema: 28.1.2025

Po zahtevu: PAYSPOT DOO

Mesto i adresa: Novi Sad

Kontakt osoba: PAYSPOT DOO

Telefon:

Email:

Tip uređaja

Stampac HP M402dne

Model uređaja:

HP M402dne

Serijski broj:

PHC6N21324

Dodatna oprema:

Kratak opis zahteva korisnika iz servisne prijemnice:

Servis

Opis kvara konstatovan od strane serviser:

Servis

Status intervencije	☒ Obavljena	☐ Delimično obavljena	☐ Nije obavljena	☐ Nije potrebna
Opis intervencije (opis usluge servisa)	☒ Popravka i kontrola	☐ Garancija	☐ Zamena uređaja	☐ Teren
	☐ Instaliranje - Puštanje u rad	☐ Servisni ugovor	☐ Preventivna kontrola	☒ Servis
	☒ Servisiranje	☒ Zamena delova	☒ Ostalo	

Spisak ugrađenih delova

RB: Opis:

- 1 Silikonski Valjak HP M402
- 2 Folijski HP P2055
- 3 Pikap roler HP M402
- 4 Pikap roler HP M402 Tray 1

JM: Količina:

kom 1
kom 1
kom 1
kom 1

Cena bez PDV:

Vrednost bez PDV:

Ukupno:

Obračun radova

RB: Opis:

- 1 Remont fuzer jedinice sa zamenom delova
- 2 Komplet ciscenje stampaca
- 3 Test 30 strana Ok

JM: Količina:

0
0
0

Cena bez PDV:

Vrednost bez PDV:

Ukupno:

Overa radnog naloga (potpis)

Izvođač (serviser)

Igor Todorovic

Korisnik usluge

Potvrđujem da su podaci tačno uneti i da je intervencija urađena.



INDUSTRIJSKA RECIKLAŽA TONERA . PROFESIONALNI SERVIS ŠTAMPAČA I RAČUNARA

PRINTER KING
Made in SERBIA

