MÉTHODES D'APPLICATION

Aluminium (gourdes, porte-clés)

MATIÈRE

Aluminium anodisé, peint ou brut (gourdes Quechua et Domyos, porte-clés décapsuleur)

Pas de DTF ni de sublimation. On grave au laser (décape la couleur) ou on colle un vinyle adhésif.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Gourde alu 1 L avec bouchon instantané
- Gourde de fitness training aluminium 750 mL
- Porte-clés décapsuleur 4 en 1 en aluminium

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Non applicable	Non applicable
Le DTF se presse sur un tissu, pas sur le métal.		
Sublimation	Non applicable	Non applicable
La sublimation demande un support revêtu ou un tissu polyester : l'aluminium non traité ne convient pas.		
Vinyle	Applicable	Applicable
Vinyle adhésif posé à froid : simple et net sur une surface lisse et propre.		
Laser	Applicable	Applicable
Gravure au CO2 (Mira 9S) sur aluminium anodisé ou peint ; le laser fibre grave aussi l'aluminium brut.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

Aluminium (gourdes, porte-clés)

RÉSUMÉ — Applicable

Vinyle adhésif posé à froid : simple et net sur une surface lisse et propre.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Avec précautions	**152 °C**	**10 à 15 s**	**moyenne**	Le flex adhère mal sur le métal lisse : tenue limitée, essai obligatoire.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Applicable	**aucune**	**aucune**	**à la main, du centre vers les bords**	Dégraisse à l'alcool et laisse sécher ; lisse du centre vers les bords.

À SURVEILLER

- Gourde : évite le bouchon en plastique et la zone des coutures de sertissage.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Aluminium (gourdes, porte-clés)

VINYLE THERMOCOLLANT, À LA PRESSE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

VINYLE ADHÉSIF, SANS CHALEUR

1. Nettoie la surface à l'alcool et laisse sécher : elle doit être propre, sèche et dégraissée.
2. Découpe le motif (pas en miroir), désherbe, puis pose le papier de transfert dessus et frotte.
3. Présente le motif à sec, repère sa place avec un bout de ruban sur un côté.
4. Retire le support, pose le motif de l'axe vers les bords et lisse à la raclette pour chasser les bulles.
5. Retire le papier de transfert lentement, en le repliant sur lui-même. Un bord qui reste accroché : repose le papier et lisse encore.
6. Laisse 24 h avant de remplir ou de laver la pièce, et lave-la à la main.

MÉTHODE · GRAVURE LASER

Aluminium (gourdes, porte-clés)

Applicable

Gravure au CO2 (Mira 9S) sur aluminium anodisé ou peint ; le laser fibre grave aussi l'aluminium brut.

Laser	Statut	Sur cette matière
Laser CO2 (Mira 9S)	Applicable	Retire la couche anodisée ou peinte : la gravure apparaît en clair. Ne grave pas l'aluminium brut.
Laser diode (xTool, si c'est une diode)	Avec précautions	Marque seulement une surface peinte ou anodisée, avec une marque faible : essai obligatoire.
Laser fibre (xTool, si c'est un modèle à fibre)	Applicable	Grave l'aluminium anodisé, peint ou brut : le plus net.

MARCHE À SUIVRE

1. Vérifie le modèle de ta machine et choisis le laser du tableau : un laser qui n'est pas dans la colonne « Applicable » ne doit pas servir.
2. Nettoie la pièce, retire les films de protection, cale-la pour qu'elle ne bouge pas (une gourde ronde roule).
3. Règle la mise au point (distance focale de ta machine), sur la surface de gravure.
4. Fais la grille d'essai de la page suivante sur une chute, ou sur une zone cachée de la pièce. Commence bas et monte par paliers.
5. Choisis la case la plus nette, note ses réglages (cadre « Réglages retenus »), puis grave le motif.
6. Préfère plusieurs passes à une puissance maximale : la matière chauffe moins et la gravure est plus propre.
7. Nettoie à l'alcool, contrôle, puis coche « pressée » sur la fiche de fabrication.

SÉCURITÉ, À CHAQUE FOIS

- Lunettes de protection adaptées à CHAQUE laser (la longueur d'onde du CO2, de la diode et de la fibre n'est pas la même), capot fermé quand la machine en a un.
- Extraction ou ventilation en marche pendant toute la gravure ; ne laisse jamais la machine sans surveillance ; extincteur à portée.
- Ne grave jamais de PVC ou de vinyle contenant du chlore (il dégage un gaz corrosif et toxique) : le vinyle de découpe se colle, il ne se grave pas.

Source : aucune valeur chiffrée : à régler par essai (grille d'essai dans la fiche)

Aluminium (gourdes, porte-clés)

Grave 9 petits carrés sur une chute : 3 puissances (lignes) × 3 vitesses (colonnes). Commence bas, monte par paliers. Note dans chaque case ce que tu vois (trop clair, net, brûlé, fissuré), puis recopie la case gagnante dans « Réglages retenus ».

VITESSE : LENTE → RAPIDE

PUISSANCE	Vitesse _____	Vitesse _____	Vitesse _____
BASSE	% _____	% _____	% _____
MOYENNE	% _____	% _____	% _____
HAUTE	% _____	% _____	% _____

SUR CETTE MATIÈRE

- Grave seulement l'extérieur d'une gourde : l'intérieur est en contact avec la boisson.
- Nettoie la gravure à l'alcool après (résidu noir de la combustion).
- Fixe la pièce : une gourde ronde roule, cale-la avec deux cales ou un support rotatif.

RÉGLAGES RETENUS (À RECOPIER)

Puissance ____ % Vitesse _____ Passes ____ Fréquence _____ Laser : _____

Date : _____ Pièce : _____ Machine : _____