


Kanten gebrochen 0.2...0.3 Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK



| Index | Datum | Name | Aenderungen | | | | | | | |] | |
|---------------------|-------|------|-------------|--------|---------------|---------------|------------|----------|-------|------|---|--|
| Werkstoff Aluminium | | | | | 1 6 | Ersatz fuer | | | | | | |
| Gewicht | | | | | J | Ersetzt durch | | | | | | |
| Servohebel rechts | | | | | | Massstab | | Datum | Name | | | |
| | | | | | | | Gezeichnet | 20.03.14 | rc | thh3 | 3 | |
| | | | | | | 1:1 | Geprueft | | | | | |
| | | | | | | | Freigeg, | | | | | |
| | | | | Format | Zeichnungs-Nr | | | | Blatt | | | |
| | | | | | | 20404 | | | | | | |

Zeichnung:

Maste