

Departamento:



APURIMAC

MINA INACTIVA

Nombre de Mina :AZURINCódigo :200Nombre del Titular :ANGEL AZURINAño de Abandono :1988

Acceso : POR VIA TERRESTRE PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA EN DIRECCION SUR ESTE A UNA

DISTANCIA APROXIMADA DE 23 KM.

APURIMAC

Ubicación : A 3.5 KM. DE LA LOCALIDAD DE CARAYBAMBA, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA QUE CONFLUYE

A DICHO RIO. SE EMPLAZA EN PLENO CERRO CALLACCANI DE MAYOR ALTITUD EN LA ZONA. PROVINCIA DE

Cuenca:

AYMAREAS CUYA CAPITAL ES CHALHUANCA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,407,868.0 Este: 702,764.0 Zona: 18 Altitud: 3,460

ASPECTOS DE

Geología : LA MINA SE HALLA EMPLAZADA EN FORMACIONES SEDIMENTARIAS, LAS CUALES SE HALLAN PLEGADAS Y

BASTANTES FRACTURADAS CON RUMBO GENERAL N 20°W Y BUZAMIENTO 18° SW.

Mineralogía : LA CONSTITUYEN SULFUROS PRIMARIOS DE PLOMO Y CANTIDADES MENORES DE ESFALERITA, GALENA,

BORNITA, PIRITA, CALCITA Y CUARZO ADEMAS DE OXIDOS DE FE ABUNDANTES.

Geomorfología : EL AREA EN GENERAL ES BASTANTE ACCIDENTADA CON VALLES FLUVIALES EN V ENCAÑONADOS Y CON

LADERAS EMPINADAS (44º DE INCLINACION), CUBIERTOS DE VEGETACION SILVESTRE TIPICA DE ESTAS

ALTURAS.

Hidrología : ESTA DEFINIDA ESENCIALMENTE POR EL RIO CARAYBAMBA QUE ES EL PRINCIPAL RECEPTOR-COLECTOR EN

EL AREA DE LA MINA.

Desmonte: ESTA MINA PRESENTA DOS BOCAMINAS DE 1.4 M X 1.2 M., ACTUALMENTE DERRUMBADAS CON INDICIOS DE

LABOREO MANUAL A ESCALA ARTESANAL

Agua de Drenaje : EN LAS BOCAMINAS NO SE HA OBSERVADO DRENAJE. ESTA MINA FUE VISITADA EN EPOCA DE ESTIAJE.

Depósito Relaves : SE ENCONTRO DOS PEQUEÑAS CANCHAS DE MINERAL ACUMULADO Y PALLAQUEADO EN UN TONELAJE

APROXIMADO DE 3,750 TM.

35,720

Contaminación : EL MINERAL EXISTENTE PUEDE GENERAR DRENAJE ACIDO. LOS SULFUROS NO PERMITEN LA CUBIERTA

VEGETAL. HAY PRESENCIA DE SALES (SULFATOS).

Observaciones : ES NECESARIO AISLAR LA CANCHA DE DESMONTE MINERAL CONSTRUYENDO UN CANAL QUE COLECTE LA

ESCORRENTIA. SE DEBERIA TAMBIEN NIVELAR, PONERLE UNA CUBIERTA DE TIERRA CON PRESENCIA DE

MATERIAL ORGANICO QUE PERMITA LA REPOSICION DE LA VEGETACION. CERCAR EL MINERAL

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 35,720

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido



Fuente: UNI-1998

VISTA DE CANCHA DE MINERAL "PALLAQUEADO" AL FRENTE LA BOCAMINA PRINCIPAL.

Total US\$



RESULTADO DE ANALISIS

Muestreo en: AGUAS DE ESCORRENTIA DE QUEBRADA CALLANCCANI

 Conductividad Electrica
 CE
 110.000
 uS/cm

 Temperatura
 T
 5.600
 oC

 pH
 7.800
 U.E.

Muestreo en: MINERAL DE CANCHA

Azufre S 8.190 %

Potencial Neto de NeutralizaciónPNN-208.750KgCaCo3/TMPotencial de AcidezPA255.940KgCaCo3/TMPotencial de NeutralizaciónPN47.190KgCaCo3/TM



Nombre de Mina: PISTE Código: 201 TEOFILO MORENO QUINTANA 1983 Nombre del Titular : Año de Abandono:

APURIMAC APURIMAC Departamento: Cuenca:

VIA TERRESTRE PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA EN DIRECCION SUDESTE, POR UNA Acceso:

CARRETERA AFIRMADA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE CARYBAMBA Y CHALHUANCA

SE EMPLAZA EN LAS NACIENTES DE LA QUEBRADA CALLANCCANI, AFLUENTE DEL RIO CARAYBAMBA POR LA Ubicación:

MARGEN DERECHA

COORDENADAS U.T.M

Norte 8,413,753.0 Este: 707,770.0 Zona 18 Altitud : 4,335

> ASPECTOS D

PREDOMINA LA FORMACION PISTE, COMPUESTO POR PIZARRAS INTERCALADAS POR LUTITAS DE RUMBO N Geología:

60°E Y BUZAMIENTO 30° NW. EXISTEN TAMBIEN ROCAS INTRUSIVAS DIORITICAS Y GRANODIORITICAS.

SE PRESENTA ABUNDANTE CALCOPIRITA, PIRITA, MALAQUITA, GALENA ARGENTIFERA, CALCITA Mineralogía:

LA FORMACION PISTE EN EL FLANCO IZQUIERDO ESTA FALLADO Y PLEGADO EN LA MARGEN DERECHA DEL Geomorfología:

VALLE. EL RELIEVE ES UN TANTO SUAVE, CUBIERTO TOTALMENTE POR VEGETACION (ICHU).

EL AREA NO PRESENTA ESCORRENTIAS, SALVO EL PROVENIENTE DE LOS DESHIELOS Y SOLAMENTE EN LAS Hidrología:

QUEBRADAS

Desmonte:

LAS BOCAMINAS NO PRESENTAN DRENAJE Agua de Drenaje:

ACTUALMENTE SE HALLA UNA CANCHA DE MINERAL PARCIALMENTE PALLAQUEADO EN LA MARGEN Depósito Relaves:

DERECHA DE LA QUEBRADA CALLANCCANI.

EL MINERAL EXISTENTE (14,217 TM), CONSTITUYE UN FOCO DE POSIBLE DRENAJE ACIDO POR Contaminación :

DESCOMPOSICION DE LOS SULFUROS, COMO LO CORROBORA EL PNN -133.65.

MANTENER EL AISLAMIENTO DE LAS CANCHAS DE MINERAL HACIENDO UN CANAL DE DRENAJE. TAMBIEN SE Observaciones:

DEBERIA NIVELAR Y CUBRIR EL MINERAL CON TIERRA PARA DAR LUGAR A GENERAR UNA REVEGETACION

NATURAL

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 71,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 71,000



ACUMULACION DE MINERAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA CALLANCCANI.

Fuente:

UNI-1998



RESULTADO DE ANALISIS

Muestreo en: ESCORRENTIA DE LA QUEBRADA CALLANCCANI

 Conductividad Electrica
 CE
 159.000 uS/cm

 Temperatura
 T
 13.400 oC

 pH
 8.600 U.E.

Muestreo en: MINERAL DE CANCHA DE PALLAQUEO

Azufre S 7.070 %

Potencial Neto de NeutralizaciónPNN-133.650KgCaCo3/TMPotencial de AcidezPA220.940KgCaCo3/TMPotencial de NeutralizaciónPN87.290KgCaCo3/TM



Nombre de Mina : SAN DIEGO Código : 202

Nombre del Titular : CIA. MOLIBDENO DEL PERU S.A. Año de Abandono : 1983

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso: POR TROCHA CARROZABLE HASTA LA MINA Y PLANTA.

Ubicación : A 220 KM. DE LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA EN DIRECCION SUDESTE. PROVINCIA DE ANTABAMBA Y

DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,399,531.0 Este: 717,677.0 Zona: 18 Altitud: 4,490

ASPECTOS DE

Geología : PREDOMINAN LAS ROCAS INTRUSIVAS BASTANTE ALTERADAS Y FRACTURADAS. UNA DE LAS VETAS

PRINCIPALES TIENE UN RUMBO N 80°W Y BUZAMIENTO 52° NE.

Mineralogía : ESTA CONSTITUIDO FUNDAMENTALMENTE POR MOLIBDENITA, APARTE PRESENTA TAMBIEN OTROS

SULFUROS DE HIERRO COMO PIRITA, TAMBIEN MALAQUITA.

Geomorfología : EL PRINCIPAL AGENTE MODELADOR HA SIDO LA GLACIACION, POR ELLO SE TIENE LOS VALLES EN U Y LAS

QUEBRADAS DE AMPLIO FONDO Y FLANCOS DE VALLE DE PENDIENTE PRONUNCIADA. RELIEVE BASTANTE

ACCIDENTADO, CON AFLORAMIENTO DE ROCAS INTRUSIVAS.

Hidrología : EL DRENAJE PRINCIPAL DISCURRE POR LA QUEBRADA PRINCIPAL EROSIONANDO Y ESPARCIENDO LOS

RELAVES A LO LARGO DEL VALLE PRINCIPAL

Desmonte: LAS CANCHAS DE DESMONTES (134,500 TM) ESTAN BASTANTE ALTERADAS Y OXIDADAS

Aqua de Drenaje : EXISTE DRENAJE DE LA GALERIA PRINCIPAL (2 LT/SEG) DE FILTRACIONES POR LA ROCA FRACTURADA.

Depósito Relaves : LOS RELAVES (170,312 TM) ESTAN SIENDO ESPARCIDOS POR LAS AGUASDE LA QUEBRADA, TAMBIEN POR EL

DRENAJE ORIĜINADO EN ÉPOCA DE PRECIPITACIONES POR NO TENER PROTECCION DE NINGUN TIPO.

Contaminación: NO EXISTE EVIDENCIA DE CONTAMINACION.

Observaciones: LOS DESMONTES DEBEN SER AISLADOS POR MEDIODE CANALES DE ESCORRENTIA. LAS RELAVERAS DEBEN

SER AISLADAS DEBIDAMENTE MEDIANTE CANALES AL PIE DEL CERRO QUE ALBERGA LOS RELAVES, UTILIZANDO CALIZAS. SE DEBERA DESARROLLAR UN PLAN DE REVEGETACION DE LAS RELAVERAS

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 299,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 299,000



Fuente: UNI-1998

VISTA DE LA RELAVERA EN EL FONDO DE LA QUEBRADA



RESULTADO DE ANALISIS						
Muostroo on :		RIVALISIS				
Muestreo en :	DRENAJE DE LA BOCAMINA PRINCIPAL Arsenico	AS	0.001	ma/l		
	Cobre	CU	0.001 0.018	mg/l		
	Conductividad Electrica	CE		uS/cm		
	Hierro	FE	0.005	mg/l		
	Plomo	PB	0.003	•		
	Solidos Total Disueltos	STD	228.000	mg/l		
	Solidos Total Suspendidos	STS		mg/l		
	Sulfato	SO4	50.250	-		
	Turbidez	TU	0.850	mg/l		
	Zinc	ZN	0.042	•		
	pH	PH	7.700	•		
Muestreo en :	ENTRADA DE LA CANCHA DE RELAVES					
	Arsenico	AS	0.001	mg/l		
	Cobre	CU	0.015	mg/l		
	Conductividad Electrica	CE	250.000	uS/cm		
	Hierro	FE	0.008	mg/l		
	Plomo	PB	0.004	mg/l		
	Solidos Total Disueltos	STD	202.000	mg/l		
	Solidos Total Suspendidos	STS	8.000	mg/l		
	Sulfato	SO4	20.410	mg/l		
	Turbidez	TU	0.650	mg/l		
	Zinc	ZN	0.030	mg/l		
	рН	PH	7.600	U.E.		
Muestreo en :	ESCORRENTIA DE QUEBRADA ANTES DE RE	LAVERAS				
	Conductividad Electrica	CE	107.000	uS/cm		
	Temperatura	Т	4.900	оС		
	рН	PH	8.600	U.E.		
Muestreo en :	ESCORRENTIA DE QUEBRADA DESPUES DE	RELAVERAS				
	Conductividad Electrica	CE	147.000	uS/cm		
	Temperatura	Т	6.400	оС		
	рН	PH	8.300	U.E.		
Muestreo en :	SALIDA DE LA CANCHA DE RELAVES					
	Arsenico	AS	0.001	mg/l		
	Cobre	CU	0.013	mg/l		
	Conductividad Electrica	CE	310.000	uS/cm		
	Hierro	FE	0.009	mg/l		
	Plomo	PB	0.003	mg/l		
	Solidos Total Disueltos	STD	210.000	mg/l		
	Solidos Total Suspendidos	STS	12.000	mg/l		
	Sulfato	SO4	36.630	mg/l		
	Turbidez	TU	0.920	mg/l		
	7'	71.1	0.000	/1		

Zinc pH ΖN

РΗ

0.036 mg/l

7.700 U.E.



Nombre de Mina : LAVADEROS DE ORO HUAYLLARIPA Código : 203

Nombre del Titular : CIA. AURIFERA UTUPARA S.A. Año de Abandono :

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso: INTEGRAMENTE POR UNA CARRETERA AFIRMADA HASTA LA ZONA DE LOS LAVADEROS.

Ubicación : AL NW DE LA CIUDAD CHALHUANCA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE AYMARAES A 150 KM. APROXIMADAMENTE

DE DISTANCIA EN DIRECCION SUR OESTE.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,414,443.0 Este: 676,062.0 Zona: 18 Altitud: 3,980

ASPECTOS DE

Geología : PREDOMINAN LAS FORMACIONES VOLCANICAS RECIENTES DE TUFOS BLANQUECINOS Y TUFOS COLOR

SALMON. LOS CLASTOS PREDOMINANTES SON FRAGMENTOS DE CALIZA SOBREDONDEADOS, POCOS

VOLCANICOS E INTRUSIVOS.

Mineralogía : LO MAS RESALTANTE DE LA MINERALOGIA ESTA RESTRINGIDA AL ORO LIBRE QUE EXISTE EN EL

YACIMIENTO, EXISTEN TAMBIEN OXIDOS DE HIERRO CON LIMONITAS Y ALGUNOS SULFUROS EN VETILLAS DE

CALIZAS.

Geomorfología : EL AREA ESTA DEFINIDA POR VALLES AMPLIOS GLACIARES TOTALMENTE CUBIERTOS POR VEGETACION

TIPICA DE ESTAS ALTURAS. PREDOMINAN LAS SUPERFICIES DE LOMADAS SUAVES AUNQUE A UNA ALTITUD

BASTANTE CONSIDERABLE.

Hidrología : EL DRENAJE LO CONSTITUYEN ESCORRENTIAS A BOFEDALES QUE DRENAN A LAS QUEBRADAS Y AL FINAL

AL RIO CHALHUANCA.

Desmonte:

Agua de Drenaje:

Depósito Relaves:

Contaminación : EL MAYOR IMPACTO ES LA ALTERACION DEL PAISAJE NATURAL POR GENERAR COLAS DE GRAVAS

TOTALMENTE LAVADAS LO QUE NO PERMITE QUE PROGRESE LA APARICION DE VEGETACION. EL MERCURIO

ES POTENCIALMENTE EL CONTAMINANTE MAS PELIGROSO.

Observaciones: REPONER LA CUBIERTA VEGETAL NIVELANDO LAS COLAS Y PONIENDOLE UNA CAPA DE TIERRA.

APROVECHAR EL NIVEL FREATICO PARA EL CRECIMIENTO DE LA CUBIERTA VEGETAL.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 101,800

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 101,800



Fuente: UNI-1998

VISTA PANORAMICA DE LOS LAVADEROS CON LAS COLAS SIN VEGETACION, SE APRECIA RUINAS DE UNA IGLESIA



	RESULTADO DI	E ANALISIS		
Muestreo en :	ALTURA DE IGLESIA COLONIAL			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cobre	CU	0.013	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	310.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.064	mg/l
	Plomo	PB	0.005	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	220.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	22.000	mg/l
	Sulfato	SO4	18.600	mg/l
	Turbidez	TU	2.840	mg/l
	Zinc	ZN	0.024	mg/l
	pH	PH	7.900	U.E.
Muestreo en :	DRENAJE DE INGRESO DE LA ESCORREN	TIA		
	Conductividad Electrica	CE	113.000	uS/cm
	Temperatura	Т	16.500	оС
	рН	PH	8.600	U.E.
Muestreo en :	DRENAJE FINAL DE LA ESCORRENTIA			
	Conductividad Electrica	CE	201.000	uS/cm
	Temperatura	Т	15.600	оС
	pH	PH	8.400	U.E.
Muestreo en :	ENTRADA A LAVADEROS			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cobre	CU	0.015	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	270.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.085	mg/l
	Plomo	PB	0.042	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	212.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	34.000	mg/l
	Sulfato	SO4	16.820	mg/l
	Turbidez	TU	5.090	mg/l
	Zinc	ZN	0.027	mg/l
	pH	PH	7.900	U.E.
Muestreo en :	SEDIMENTOS ALTURA DE IGLESIA COLON	IIAL		
	Azufre	S	0.810	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	423.550	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	25.310	KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización

PΝ

448.860 KgCaCo3/TM



Nombre de Mina: TUMIRI Código: 204 FORTUNATO MARIN 1984 Nombre del Titular : Año de Abandono:

APURIMAC APURIMAC Departamento: Cuenca:

POR LA CARRETERA AFIRMADA EN PLENA CONSTRUCCION QUE UNE ESTA CIUDAD CON LA LOCALIDAD DE Acceso:

PUQUIO (AYACUCHO).

SE EMPLAZA A 150 KM. DE LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA. PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE Ubicación:

APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M

Norte 8,380,247.0 703,126.0 18 Altitud: 4,500

> ASPECTOS DE

LO PREDOMINANTE DEL AREA ES LA INTENSA ALTERACION DEBIDO A LA DESCOMPOSICION DE LOS Geología:

SULFUROS COMO LA PIRITA. LAS ROCAS QUE AFLORAN SON MAYORMENTE INTRUSIVOS INTERMEDIOS

(DIORITA, GRANODIORITAS), BASTANTE FRACTURADOS

LA ZONA PRESENTA UNA INTENSA COLORACION ROJIZA POR LAS LIMONITAS. OTROS MINERALES Mineralogía:

EXISTENTES SON SULFUROS DE COBRE, COMO CALCOPIRITA, BORNITA Y CARBONATOS COMO LA

MALAQUITA. HAY INDICIOS DE GALENA

LAS BOCAMINAS Y LA PLANTA METALURGICA ESTAN EMPLAZADOS EN LOS FLANCOS DE UN GRAN VALLE Geomorfología:

GLACIAR DE SECCION EN U, Y CUYA MARGEN DERECHA HA SIDO UTILIZADA PARA EMPLAZAR LOS RELAVES

DE LA OPERACION MINERA. PREDOMINA LA SUPERFICIE TIPICA DE PUNA

NO HABIAN VESTIGIOS O REMANENTES DE GLACIARES, PERO EN EL FONDO DEL VALLE O QUEBRADA Hidrología:

SULLCA, HAY UNA PREDOMINANCIA DE AGUAS SUPERFICIALES (BOFEDALES) QUE ALBERGAN UN TIPO DE

VEGETACION.EL CAUDAL REGISTRADO EN ESTA EPOCA DE ESTIAJE ES DE 20 LT/SEG

Desmonte:

EXISTE DRENAJE ACIDO DEBIDO A LA INTENSA ALTERACION DE LOS SULFUROS EN EL AREA. ESTO SE Agua de Drenaje:

APRECIA EN EL PNN = -13.64 Y EL PH INFERIOR A 7.

EXISTEN 3 CANCHAS DE RELAVES EN LA QUEBRADA SULLCA Depósito Relaves:

EN EPOCA DE ESTIAJE EL AGUA POR ENCONTRARSE A POCA PROFUNDIDAD CONTINUA EN CONTACTO CON Contaminación:

LOS RELAVES Y POR ELLO LA CONTAMINACION ES PERSISTENTE

UBICAR FORMACIONES CALCAREAS PROXIMAS PARA HACER DIQUES QUE CONTENGAN LOS Observaciones:

DESLIZAMIENTOS DE LOS RELAVES. SE DEBE EVITAR EL DRENAJE DE ESCORRENTIA HACIA LA CANCHA

ORIGINADAS POR PRECIPITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CANALES DE ESCORRENTIA.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 271,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 271,000



RELAVERA EN LA QUEBRADA SULLCA.

Fuente:

UNI-1998



RESULTADO D	E ANALISIS
-------------	------------

	RESULTADO DE	ANALISIS		
Muestreo en :	CANCHA DE RELAVES			
	Azufre	S	0.120	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN		KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA		KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN		KgCaCo3/TM
Muestreo en :	DRENAJE DE INGRESO DE LA ESCORRENTI	Δ		3
	Conductividad Electrica	CE	8 000	uS/cm
	Temperatura	T	10.500	
	pH	, PH	5.300	
Muestreo en :	DRENAJE FINAL DE LA ESCORRENTIA	1 11	0.000	0.2.
Macouco cii .		CE	15 000	uS/cm
	Conductividad Electrica	T	9.700	
	Temperatura pH	r PH	5.700	
Muestreo en :	•		5.700	U.E.
widestied en .	ENTRADA A CANCHA DE RELAVES EN LOS		0.004	
	Arsenico	AS	0.001	•
	Cobre	CU	0.012	-
	Conductividad Electrica	CE		uS/cm
	Hierro	FE	0.042	-
	Plomo	PB	0.003	-
	Solidos Total Disueltos	STD	48.000	-
	Solidos Total Suspendidos	STS	18.000	•
	Sulfato	SO4	6.510	ŭ
	Turbidez	TU	1.080	ŭ
	Zinc	ZN	0.039	ŭ
Musatras	pH	PH	5.400	U.E.
Muestreo en :	ENTRADA DE QUEBRADA ANTES DE BOFED	_		
	Arsenico	AS	0.001	· ·
	Cobre	CU	0.018	-
	Conductividad Electrica	CE		uS/cm
	Hierro	FE	0.005	-
	Plomo	PB	0.006	-
	Solidos Total Disueltos	STD	60.000	· ·
	Solidos Total Suspendidos	STS	16.000	ŭ
	Sulfato	SO4	4.860	J
	Turbidez	TU	0.940	-
	Zinc	ZN	0.100	
N4	pH	PH	5.100	U.E.
Muestreo en :	SALIDA DE CANCHA DE RELAVES			
	Arsenico	AS	0.001	-
	Cobre	CU	0.006	-
	Conductividad Electrica	CE		uS/cm
	Hierro	FE	0.096	-
	Plomo	PB	0.013	-
	Solidos Total Disueltos	STD	58.000	-
	Solidos Total Suspendidos	STS	54.000	-
	Sulfato	SO4	6.510	-
	Turbidez	TU	7.910	
	Zinc	ZN	0.045	-
	pH	PH	5.300	U.E.



Nombre de Mina : ACHAYANE Código : 205

Nombre del Titular : IGNACIO MENDOZA/ALBERTO SAENZ Año de Abandono :

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso: POR VIA TERRESTRE SIGUIENDO LA RECIENTEMENTE CARRETERA REAFIRMADA QUE LLEGA HASTA LA

PARTE MAS BAJA DE LA QUEBRADA DE LA MINA.

Ubicación : A 100 KM. DE CHALHUANCA Y AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE YANACA, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO

ANTABAMBA. PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,435,043.0 Este: 699,917.0 Zona: 18 Altitud: 2,500

ASPECTOS DE

Geología : LAVADEROS ALUVIALES ANTIGUOS (ESPAÑOLES) DE ORO CONTENIDO EN POTENTES BANCOS DE MATERIAL

FLUVIOGLACIAR. LA LITOLOGIA DE LOS CLASTOS ES PREDOMINANTEMENTE CUARCITAS Y ARENISCAS

POCOS RODADOS DE PIZARRAS E INTRUSIVOS.

Mineralogía : ESTA REDUCIDA AL ORO ALUVIAL EXISTENTE EN EL YACIMIENTO Y ALGUNOS OXIDOS DE HIERRO

INCIPIENTES (LIMONITA) QUE LE DAN UNA COLORACION TIPICA A LOS AFLORAMIENTOS EN LOS FLANCOS

DEL VALLE.

Geomorfología : EL RIO ANTABAMBA ES EL PRINCIPAL AGENTE MODELADOR EN EL AREA, ES UN RIO RELATIVAMENTE

MADURO CON PENDIENTE MENOR A 5% Y QUE PERMITE LA FORMACION DE TERRAZAS LATERALES. SIN CONSIDERAR EL AMPLIO FONDO DEL VALLE FLUVIAL, LOS FLANCOS SE PRESENTAN ESCARPADOS.

Hidrología : LA QUEBRADA ACHAYANE ES EL COLECTOR LOCAL DE LAS ESCORRENTIAS EN EL RIO ANTABAMBA POR LA

MARGEN DERECHA.

Desmonte:

Agua de Drenaje:

Depósito Relaves : EXISTEN RELAVES (COLAS) EN EL ORDEN DE 30,000 TM. CONSISTENTES EN GRAVAS TOTALMENTE LAVADAS

EMPLAZADAS EN TODO EL FONDO DE LA QUEBRADA ACHAYANE.

Contaminación : LAS ESCORRENTIAS DE LA QUEBRADA PRESENTARON UN PH ACIDO (3.8) Y TENORES ELEVADOS DE

METALES DISUELTOS EN COBRE Y MANGANESO. INDICADORES DE UN DRENAJE ACIDO NATURAL AGUAS

ARRIBA. EL PAISAJE PRESENTA AREAS TOTALMENTE DESPROVISTAS DE VEGETACION.

Observaciones: HAY QUE DESVIAR EL DRENAJE PARA EVITAR QUE ESTE SIGA DESEMBOCANDO EN EL RIO ANTABAMBA.

EFECTUAR MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE CULTIVO Y RELLENAR LA QUEBRADA.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 127,680

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 127,680



Fuente: UNI-1998

LAVADEROS DE ORO ANTIGUOS, TOMANDO MUESTRAS DE AGUAS Y SEDIMENTOS.



	RESULTADO D	E ANALISIS		
Muestreo en :	AGUA DE LA QUEBRADA ACHAYANE			
	Conductividad Electrica	CE	252.000	uS/cm
	Temperatura	Т	18.800	оС
	pH	PH	8.500	U.E.
Muestreo en :	ENTRADA A LA QUEBRADA			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cadmio	CD	0.000	mg/l
	Cianuro total	CN	0.173	-
	Cobre	CU	1.368	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	240.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.085	mg/l
	Manganeso	MN	0.586	mg/l
	Plomo	PB	0.010	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	198.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	10.000	mg/l
	Sulfato	SO4	19.500	mg/l
	Turbidez	TU	0.220	mg/l
	Zinc	ZN	0.240	mg/l
	pH	PH	3.800	U.E.
Muestreo en :	SALIDA DE LA QUEBRADA			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cadmio	CD	0.000	mg/l
	Cobre	CU	1.302	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	250.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.074	mg/l
	Manganeso	MN	0.316	mg/l
	Plomo	PB	0.008	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	200.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	26.000	mg/l
	Sulfato	SO4	26.890	mg/l
	Turbidez	TU	2.270	mg/l
	Zinc	ZN	0.249	mg/l
	рН	PH	3.900	U.E.
Muestreo en :	SEDIMENTOS DE LA QUEBRADA			
	Azufre	S	0.050	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	-16.250	KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización

Potencial de Acidez

PΑ

PΝ

-16.250 KgCaCo3/TM 1.560 KgCaCo3/TM

-14.690 KgCaCo3/TM



Nombre de Mina : AYAHUAY Código : 206

Nombre del Titular : CIA. MINERA AYAHUAY Año de Abandono : 1920

Departamento : APURIMAC Cuenca : APURIMAC

Acceso:

Ubicación : AL SW DE LA LOCALIDAD DE AYAHUAY EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA HUARANCCA. DISTA 150

KM. DE LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA EN DIRECCION ESTE. PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO

DE APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,429,301.0 Este: 712,153.0 Zona: 18 Altitud: 3,315

ASPECTOS DE

Geología : LA PLANTA ESTA EMPLAZADA EN EL FLANCO IZQUIERDO DE LA QUEBRADA, LAS ROCAS PREDOMINANTES

SON ARENISCAS Y CUARCITAS, TAMBIEN SE TIENE LA PRESENCIA DE INTRUSIVOS DIORITICOS.

Mineralogía : LA MINERALOGIA DE ALGUNOS CLASTOS ENCONTRADOS EN LA PLANTA CONCENTRADORA, CONTIENEN

OXIDOS DE HIERRO, PIRITA, CALCOPIRITA, LIMONITA.

Geomorfología : EL VALLE DE LA QUEBRADA HUARANCCA ES BASTANTE ACCIDENTADO, SU FLANCO NORTE ES MUY

ESCARPADO CASI VERTICAL.

Hidrología : LA QUEBRADA HUARANCCA ES EL PRINCIPAL COLECTOR DEL DRENAJE EN EL AREA.

Desmonte:

Agua de Drenaje : NO PRESENTAN DRENAJE.

Depósito Relaves : EXISTEN RELAVES EN EL ORDEN DE 120,000 TM.

Contaminación : DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DE LA PLANTA EL AREA DE LOS RELAVES (POZAS) HA SIDO CUBIERTA CASI

TOTALMENTE POR VEGETACION. EL CONTAMINANTE POTENCIALMENTE MAS IMPORTANTE ES EL MERCURIO

UTILIZADO.

Observaciones: SE RECOMIENDA EL AISLAMIENTO DE LAS ESCORRENTIAS DE LA ZONA MEDIANTE CANALES DE DRENAJE.

LAS POZAS VACIAS SE DEBEN CUBRIR CON TIERRA DE CULTIVO QUE EXISTEN EN LOS ALREDEDORES. SE

RECOMIENDA LA CONSTRUCCION DE UN DIQUE CALCAREO.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 50,720

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 50,720



Fuente: UNI-1998

VISTA DE LA PLANTA CONCENTRADORA HUARANCCA.



RESU	ILTADO	DE A	ANAL	ISIS

	TEOGET TO DE 1	1117 (12.10.10		
Muestreo en :	ANTES DE LA PLANTA CONCENTRADORA			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cobre	CU	0.012	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	210.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.021	mg/l
	Plomo	PB	0.048	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	196.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	20.000	mg/l
	Sulfato	SO4	18.600	mg/l
	Turbidez	TU	2.420	mg/l
	Zinc	ZN	0.033	mg/l
	рН	PH	7.200	U.E.
Muestreo en :	CANCHA DE RELAVES			
	Azufre	S	0.160	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	-24.650	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	5.000	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	-19.650	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	DESPUES DE LA PLANTA CONCENTRADORA			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cobre	CU	0.024	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	200.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.016	mg/l
	Plomo	РВ	0.004	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	188.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	24.000	mg/l
	Sulfato	SO4	25.010	mg/l
	Turbidez	TU	3.340	mg/l
	Zinc	ZN	0.039	mg/l
	рН	PH	7.200	U.E.
Muestreo en :	ESCORRENTIA ANTES DE LA PLANTA			
	Conductividad Electrica	CE	112.000	uS/cm
	Temperatura	T	13.200	оС
	рН	PH	7.800	U.E.
Muestreo en :	ESCORRENTIA DESPUES DE LA PLANTA			
	Conductividad Electrica	CE	113.000	uS/cm
	Temperatura	T	12.200	оС
	рН	PH	8.000	U.E.





Nombre de Mina: UTUPARA Código: 207 Nombre del Titular : 1985 CIA. AURIFERA UTUPARA S.A. Año de Abandono:

APURIMAC APURIMAC Departamento: Cuenca:

POR UNA CARRETERA AFIRMADA CONSTRUIDA EXCLUSIVAMENTE PARA EL ACCESO A LA MINA Y Acceso: CAMPAMENTO DESPUES DE UN DESARROLLO CARROZABLE EN LAS FALDAS DEL CERRO UTUPARA

AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE ANTABAMBA (40 KM. APROX). EN EL CERRO UTUPARA, EN LA MARGEN

DERECHA DEL RIO ANTABAMBA. DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

> **COORDENADAS** U.T.M

Norte 8,410,726.0 Este: 733,668.0 18 Altitud: 3,850

> ASPECTOS DE

LA ROCA PREDOMINANTE SON POTENTES SECUENCIAS DE CUARCITAS Y ARENISCAS, TAMBIEN SE TIENE LA Geología:

PRESENCIA DEL INTRUSIVO DIORITICO.

EN LA ZONA SE MUESTRA UNA INTENSA OXIDACION. LOS MINERALES PREDOMINANTES SON PIRITA Mineralogía:

(GRISACEA), CALCOPIRITA, ESFALERITA, CALCITA, CUARZO EN VETILLAS.

EL RELIEVE LOCALMENTE ES BASTANTE ACCIDENTADO, LAS BOCAMINAS ESTAN UBICADAS EN EL FLANCO Geomorfología:

NORTE DEL VALLE DEL RIO ANTABAMBA. LOS VALLES SON BASTANTE TIPICOS, JUVENILES DE SECCION "V",

PROFUNDOS Y DE FLANCOS ESCARPADOS, CUBIERTOS DE VEGETACION.

EL AGUA ES BASTANTE ESCASA EN LA ZONA DE LA MINA, TAMPOCO HAY INDICIOS DE AFLORAMIENTOS O Hidrología:

MANANTIALES.

Desmonte:

Ubicación:

EN LA BOCAMINA NO HAY DRENAJE Agua de Drenaje:

LOS RELAVES DEL ORDEN DE 160,000 TM. SE HAN EMPLAZADO EN LAS FALDAS DEL CERRO UTUPARA CON Depósito Relaves:

MUY POCA ESTABILIDAD.

LA ZONA SE HALLA TOTALMENTE OXIDADA POR ALTERACION DE LOS SULFUROS COMO PIRITA Contaminación:

PRINCIPALMENTE. SE TIENE POCA PRESENCIA DE AGUAS DE ESCORRENTIA QUE DEBEN AUMENTAR EN

EPOCA DE LLUVIAS Y QUE PUEDEN POTENCIALMENTE AFECTAR A LOS RELAVES.

LAS RELAVERAS DEBEN SER CERCADAS PARA EVITAR SU DESLIZAMIENTO MEDIANTE UN MURO DE Observaciones:

CONTENCION DE UNA ALTURA DE 1 M. SE DEBE COMPLETAR LA CUBIERTA VEGETAL EN LAS RELAVERAS.

CONSTRUIR CANALES LATERALES QUE AISLEN LOS RELAVES

COSTO DE MITIGACION US\$

270,940 Desmonte (erosión)

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 270,940



Fuente: UNI-1998

VISTA DE LAS POZAS DE CAPTACION DE AGUAS PARA LA PLANTA DE CIANURACION.





Nombre de Mina :COCHASAYHUAS-PTA.PROGRESOCódigo :208Nombre del Titular :AQUILES BOTTGER CHIPANIAño de Abandono :1953

Departamento : APURIMAC Cuenca : APURIMAC

Acceso: POR LA CARRETERA AFIRMADA, PARTIENDO DESDE LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA (CAPITAL DE LA

PROVINCIA GRAU), PASANDO POR LOS PUEBLOS DE VILCABAMBA, AYRIHUANCA Y CURASCO. EL VIAJE DURA

ALREDEDOR DE 4 HORAS.

Ubicación : EN EL PUEBLO DE PROGRESO (MARGEN DERECHA DEL RIO TRAPICHE), CAPITAL DEL DISTRITO DEL MISMO

NOMBRE, JURISDICCION DE LA PROVINCIA GRAU. LAS LABORES SUBTERRANEAS DE LA MINA AURIFERA

COCHASAYHUAS, ESTAN UBICADOS APROX. A 3 KM. EN DIRECCION SUR DE LA PLANTA.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,443,028.0 Este: 772,837.0 Zona: 18 Altitud: 3,900

ASPECTOS DE

Geología : EL YACIMIENTO ESTA CONFORMADO POR UN SISTEMA DE VETAS AURIFERAS CON RUMBO N-S Y N10ºE, DE

POTENCIA VARIABLE (1M A 5M), EMPLAZADAS EN ROCAS INTRUSIVAS GRANODIORITICAS, RICAS EN

MINERALES FERROMAGNESIANOS (HORNBLENDA-BIOTITA).

Mineralogía : EL ORO ESTA ASOCIADO A LA PIRITA Y EL CUARZO, EN LAS LIMONITAS TENEMOS ORO LIBRE. TAMBIEN SE

HAN ENCONTRADO EN MENOR ABUNDANCIA GALENA, ESFALERITA, CALCOPIRITA, CALCITA Y RODONITA.

Geomorfología : EN ESTA ZONA EL RELIEVE POSEE PENDIENTE MODERADA, TIPICA DE LA REGION PUNA. PUEDEN

OBSERVARSE ANTIGUOS CIRCOS GLACIARES, VALLES GLACIARES EN "U" Y MORRENAS RECIENTES. LA

VEGETACION QUE PREDOMINA ES EL ICHU.

Hidrología: EL PRINCIPAL COLECTOR ES EL RIO TRAPICHE, QUE DISCURRE DE ESTE A OESTE (CAUDAL 0.38 M3/SEG) Y

LAS QUEBRADAS PACHAHUAYJO Y ANTAHUAYJO.

Desmonte: SE ENCONTRARON ACUMULACIONES DE DESMONTE DEL ORDEN DE 240,000 TM.

Agua de Drenaje:

Depósito Relaves : NO SE HAN ENCONTRADO VISIBLES CANCHAS DE RELAVES, YA QUE ESTOS FUERON UBICADOS EN LOS

MARGENES DE LA QUEBRADA TRAPICHE Y HAN SIDO TOTALMENTE EROSIONADOS Y TRANSPORTADOS POR

DICHO RIO.

Contaminación : SE HA DETECTADO UN ALTO CONTENIDO EN PLOMO. DEBIDO AL TIEMPO QUE LA PLANTA SE HALLA

ABANDONADA. SUS INSTALACIONES ESTAN EN PROCESO DE OXIDACION, LAS CONSTANTES LLVIAS DEBEN

ESTAR TRASLADANDO IONES DE METALES PESADOS HACIA LAS CUENCAS INFERIORES.

Observaciones: TECHAR LAS ZONAS DESCUBIERTAS Y CONSTRUYENDO CANALES DE DRENAJE CIRCUNDANTE A LA PLANTA,

QUE IMPIDAN LA ENTRADA DEL AGUA A LA PLANTA.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 96,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 96,000



Fuente: UNI-1998

VISTA PANORAMICA DE LA PLANTA PROGRESO, A LA IZQUIERDA DESHABILITADOS CAMPAMENTOS MINEROS.



Departamento:



APURIMAC

MINA INACTIVA

Nombre de Mina : SANTA SOFIA Código : 209

Nombre del Titular : OSWALDO CALLE ZUÑIGA Año de Abandono :

Acceso : SIGUIENDO UNA CARRETERA CARROSABLE DE APROXIMADAMENTE 3 KM. QUE PARTE DESDE EL PUEBLO DE

Cuenca:

PROGRESO.

APURIMAC

Ubicación : A 2 KM. EN LINEA RECTA EN DIRECCION S10°W DEL ANTIGUO ASIENTO MINERO PROGRESO, MARGEN

DERECHA DE LA QUEBRADA FAJCHA. JURISDICCION DEL DISTRITO DE PROGRESO.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,440,728.0 Este: 772,046.0 Zona: 18 Altitud: 4,050

ASPECTOS DE

Geología : LA VETA ESTA EMPLAZADA EN GRANODIORITAS HORNBLENDICAS Y BIOTITICAS PERTENECIENTES AL

BATOLITO DE APURIMAC (JURASICO-CRETACEO).

Mineralogía : CONSTITUIDO BASICAMENTE POR CUARZO-PIRITA-ARSENOPIRITA AURIFERAS Y TRAZAS DE MINERALES

SECUNDARIOS DE COBRE (MALAQUITA, CALCANTITA).

Geomorfología : EL RELIEVE POSEE PENDIENTE MODERADA (25º A 35º) Y SE HALLA CUBIERTO POR ICHU.

Hidrología : AL PIE DE LA BOCAMINA DISCURRE LA QUEBRADA FAJCHA EN DIRECCION SSW-NNE, TRIBUTARIA DE RIO

TRAPICHE

Desmonte: CERCA DE LA BOCAMINA HAY APROXIMADAMENTE 171,000 TM. DE MATERIAL DE DESMONTE Y CANCHA,

CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR CUARZO, DETRITOS DE GRANODIORITA, OXIDOS DE FE Y EN POCA

CANTIDAD MATERIAL ARCILLOSO Y SULFUROS.

Agua de Drenaje : SE OBSERVA DRENAJE QUE SALE DE INTERIOR MINA.

Depósito Relaves:

Contaminación : LA CANCHA Y DESMONTE, ESTA SIENDO PARCIALMENTE CUBIERTA POR VEGETACION. DE ACUERDO AL PNN

DE LA MUESTRA SOLIDA DE SEDIMENTACION DEL INTERIOR LA MINA EXISTE UN POTENCIAL DE DRENAJE

ACIDO.EN ZONAS DONDE SE HACE DIFICIL LA REVEGETACION, PRIMA LOS SULFUROS.

Observaciones : COBERTURA DE ZONAS DONDE NO SE HA PRODUCIDO AUN REVEGETACION. SISTEMA DE CANALES PARA

AISLAR LA CANCHA DE RELAVES. PROTEGER CON DIQUES, LA PARTE INFERIOR DEL MATERIAL DE

DESMONTE, PARA EVITAR SU EROSION Y TRANSPORTE POR LA QUEBRADA.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 68,700

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 68,700



Fuente: UNI-1998

OBSERVESE EL MATERIAL DE DESMONTEEN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA FAJCHA.



Nombre de Mina : SAN FERNANDO Código : 210

Nombre del Titular : JORGE ISAAC LEON Año de Abandono :

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso: POR VIA TERRESTRE, PARTIENDO DEL PUEBLO DE PROGRESO EN DIRECCION SUR, CUBRIENDO UNA

DISTANCIA APROXIMADA DE 6 KM.

Ubicación : A 3 KM. EN LINEA RECTA (EN DIRECCION S10°W) DE PROGRESO, CAPITAL DEL DISTRITO DEL MISMO

NOMBRE, MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA CERROMAYO.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,441,045.0 Este: 773,363.0 Zona: 18 Altitud: 4,050

ASPECTOS DE

Geología : ES SIMILAR AL DE LA MINA SANTA SOFIA, ES DECIR SISTEMAS DE VETAS EMPLAZADAS EN GRANODIORITAS

PERTENECIENTES AL BATOLITO DE APURIMAC DEL JURASICO-CRETACEO.

Mineralogía : COMPUESTOS POR CUARZO, PIRITA, LIMONITAS Y RELICTOS DE MINERALES DE COBRE (CALCOPIRITA,

COVELITA, MALAQUITA).

Geomorfología : LOS CERROS EN LA ZONA POSEEN SUAVE PENDIENTE (25º A 40º), CON PREDOMINANTE CUBIERTA VEGETAL.

Hidrología : EL PRINCIPAL COLECTOR ES LA QUEBRADA CERROMAYO, QUE DISCURRE AL PIE DE LA LABOR PRINCIPAL Y

ES TRIBUTARIO DEL RIO TRAPICHE.

Desmonte: CERCA DE LA BOCAMINA HAY MATERIAL DE CANCHA Y DESMONTE MEZCLADOS, EN TOTAL SUMAN

APROXIMADAMENTE 308,000 TM.

Agua de Drenaje : EL SISTEMA DE DRENAJE TIENE ORIENTACION SSW-NNE. HAY MODERADA FILTRACION DE INTERIOR MINA.

Depósito Relaves:

Contaminación : EL MATERIAL DE CANCHA Y DESMONTE, NO PRESENTA REVEGETACION, PROBABLEMENTE SE DEBA AL

IMPORTANTE CONTENIDO DE SULFUROS. EN LOS MESES DE LLUVIAS LAS FILTRACIONES POSIBLEMENTE

SEAN ACIDAS. LA FILTRACION INTERIOR MINA TIENE ALTO CONTENIDO DE PLOMO (0.107 MG/L

Observaciones: CONSTRUCCION DE UNA POZA DE SEDIMENTACION PARA LA SEPARACION SOLIDO-LIQUIDO. PROTEGER

CON DIQUES DE CONTENCION, LA PARTE INFERIOR DEL MATERIAL DE DESMONTE, PARA DETENER SU EROSION. CONSTRUIR CANALES ALREDEDOR DEL DESMONTE PARA COLECTAR LA ESCORRENTIA.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 212,580

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 212,580



LABOR PRINCIPAL DE LA MINA, HACIA LA DERECHA LA QUEBRADA CERROMAYO.



Fuente:

UNI-1998



RESU	LTADO	DE A	NALISIS	;
------	-------	------	---------	---

	KL30LTADO DI	ANALISIS		
Muestreo en :	FILTRACIONES DE INTERIOR MINA			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cobre	CU	0.001	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	220.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.007	mg/l
	Plomo	PB	0.107	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	274.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	10.000	mg/l
	Sulfato	SO4	18.610	mg/l
	Temperatura	Т	12.800	оС
	Turbidez	TU	0.310	mg/l
	Zinc	ZN	0.063	mg/l
	рН	PH	7.300	U.E.
Muestreo en :	MATERIAL DE CANCHA Y DESMONTE			
	Azufre	S	0.090	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	22.010	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	2.830	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	24.840	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	SEDIMENTOS FILTRACIONES DE INTERIOF	RMINA		
	Azufre	S	0.150	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	14.830	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	4.810	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	19.640	KgCaCo3/TM



Nombre de Mina :	FARILLON	Código :	211
Nombre del Titular :	AQUILES BOTTGER CHIPANI	Año de Abandono :	

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso: PUEDE LLEGARSE CAMINANDO DESDE EL PUEBLO DE PROGRESO, EN NO MAS DE 30 MINUTOS.

Ubicación : A 1.5 KM. AL NNW DEL PUEBLO DE PROGRESO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA TULLUMAYO,

TRIBUTARIO DEL RIO TRAPICHE. JURISDICCION DEL DISTRITO DE PROGRESO, PROVINCIA GRAU,

DEPARTAMENTO APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,443,430.0 Este: 773,399.0 Zona: 18 Altitud: 3,950

ASPECTOS DE

Geología : LA VETA PRINCIPAL DE CUARZO, TIENE UNA POTENCIA PROMEDIO DE 1.35 M, RUMBO N40ºE, 75ºN DE

BUZAMIENTO. ESTA EMPLAZADA EN ROCAS INTRUSIVAS DE COMPOSICION GRANODIORITICA (BATOLITO DE

APURIMAC).

Mineralogía : VETA DE CUARZO CAVERNOSO CON SULFUROS PRIMARIOS (PIRITA, CALCOPIRITA) EN PROCESO DE

ALTERACION SUPERGENA (LIMONITAS, MALAQUITA).

Geomorfología: LOCALMENTE LOS VALLES TIENEN UN ORIGEN MIXTO, GLACIAR Y ALUVIAL; LOS CERROS TIENEN UNA

PENDIENTE MODERADA (25º A 35º) Y SE HALLAN CUBIÉRTOS POR ICHU.

Hidrología : EL PRINCIPAL COLECTOR ES LA QUEBRADA TULLUMAYO (O QUEBRADA FARILLON), QUE DISCURRE EN

DIRECCION N-S Y ES TRIBUTARIO DEL RIO TRAPICHE.

Desmonte : EXISTE UNA CANCHA DE DESMONTE AL OTRO LADO DE LA QUEBRADA.

Agua de Drenaje : NO HAY FILTRACIONES DE AGUA DE INTERIOR MINA.

Depósito Relaves : EXISTE UNA CANCHA DE MINERAL SITUADA AL PIE DE LA BOCAMINA. AMBAS CANCHAS SUMAN 3,160 TM. DE

MATERIAL.

Contaminación : ES POSIBLE QUE LA PRESENCIA DE MINERALES SULFUROSOS ESTE EVITANDO LA REVEGETACION. TAMBIEN

ESTOS MINERALES PUEDEN GENERAR DRENAJE ACIDO. LA CANCHA DE DESMONTE ESTA SIENDO

PARCIALMENTE REVEGETADA Y NO REPRESENTA RIESGOS DE CONTAMINACION.

Observaciones: ES NECESARIO CONTROLAR LOS SEDIMENTOS POR MERCURIO. SE DEBEN CONSTRUIR LOS CANALES DE

DRENAJE. REVEGETACION DE CANCHA DE DESMONTE.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 75,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ **75,000**



Fuente: UNI-1998

ENTRADA DE LA LABOR PRINCIPAL DE LA MINA, AL PIE LA CANCHA DE MINERAL



RESULTADO	DE ANALISIS
-----------	-------------

Muestreo en :	AGUAS DE ESCORRENTIA DE QUEBRADA TULLUMAYO			
	Conductividad Electrica	CE	119.000	uS/cm
	Temperatura	Т	12.400	оС
	рН	PH	8.100	U.E.
Muestreo en :	QUEBRADA TULLUMAYO			
	Arsenico	AS	0.003	mg/l
	Cobre	CU	0.004	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	30.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.016	mg/l
	Plomo	PB	0.003	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	60.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	82.000	mg/l
	Sulfato	SO4	4.860	mg/l
	Turbidez	TU	10.300	mg/l
	Zinc	ZN	0.030	mg/l
	рН	PH	6.600	U.E.
Muestreo en :	SEDIMENTO QUEBRADA TULLUMAYO O FA	ARILLON		
	Azufre	S	0.010	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	9.540	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	0.370	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	9.910	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	VETA			
	Azufre	S	0.310	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	16.940	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	9.770	KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización

PΝ

26.710 KgCaCo3/TM



Nombre de Mina : QUEKERAY Código : 212

Nombre del Titular : EMILIO ZUÑIGA Y GUZMAN Año de Abandono :

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso: POR VIA TERRESTRE, PARTIENDO DEL PUEBLO DE PROGRESO Y SIGUIENDO UNA CARRETERA EN BUEN

ESTADO, DE 15 KM. DE LONGITUD.

Ubicación: A 10 KM. EN LINEA RECTA EN DIRECCION N54ºW DEL PUEBLO DE PROGRESO. DISTRITO DE PROGRESO,

PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,452,206.0 Este: 772,534.0 Zona: 18 Altitud: 4,100

ASPECTOS DE

Geología : ES UN YACIMIENTO DE COBRE DE TIPO SKARN, ORIGINADO POR LA INTRUSION DE CUERPOS DE

GRANODIORITA Y ANDESITA PORFIRITICA (BATOLITO DE APURIMAC) SOBRE CALIZAS DE LA FORMACION

FERROBAMBA (CRETACEO MEDIO).

Mineralogía : LOS MINERALES DE MENA SON LA CALCOPIRITA, COVELITA, BORNITA, MALAQUITA Y AZURITA. LA GANGA

ESTA CONFORMADA POR CALCITA, GRANATES, PIRITA, LIMONITAS Y HEMATITA.

Geomorfología: ALTIPLANICIES DE MODERADA PENDIENTE (25° A 40°), VALLES ABIERTOS Y ALGUNOS FARALLONES

CONTROLADO POR ROCA CALCAREA. LA VÈGETACIÓN ES PREDOMINANTEMENTE DE ICHU.

Hidrología : NO HAY RIO O COLECTOR IMPORTANTE CERCA, SOLO UNA PEQUEÑA QUEBRADA QUE AL PARECER

PERMANECE SECA LA MAYOR PARTE DEL AÑO.

Desmonte: HAY TRES CANCHAS DE DESMONTE (27,096 TM).

Agua de Drenaje : ESTAN AUSENTES FILTRACIONES EN LAS LABORES SUBTERRANEAS ANTIGUAS.

Depósito Relaves : HAY 2 CANCHAS CON MINERAL PALLAQUEADO (3,360 TM).

Contaminación : NO HAY EMISIONES LIQUIDAS NI GASEOSAS DE LAS LABORES SUBTERRANEAS. LAS 2 CANCHAS CON

MATERIAL PALLAQUEADO (168 TM) ESTAN CONSTITUIDOS POR SULFUROS DE CU Y OXIDOS DE FE-CU. NO

PRESENTA CUBIERTA VEGETAL. SON POTENCIALES GENERADORES DE DRENAJE ACIDO.

Observaciones: A FIN DE EVITAR DRENAJES ACIDOS, A PARTIR DE LAS DOS CANCHAS DE MATERIAL PALLAQUEADO, SE

RECOMIENDA CUBRIR DICHO MATERIAL CON SUELO ARCILLOSO, RICO EN MATERIA VEGETAL. ASI MISMO, ES

CONVENIENTE AISLARLO CON UN SISTEMA DE CANALES CIRCUNDANTES.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 128,000

Relave (Estab.Talud)

Dronois Asida

Drenaje Acido

Total US\$

128,000



LABOR PRINCIPAL QUE PROFUNDIZA EN DIRECCION S25°E

Fuente:

UNI-1998



RESULTADO DE ANALISIS

Muestreo en: MATERIAL CONCENTRADO, LABOR INFERIOR

Azufre S 0.130 %

Potencial Neto de Neutralización PNN 30.810 KgCaCo3/TM Potencial de Acidez PA 3.920 KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización PN 34.730 KgCaCo3/TM

Muestreo en: MATERIAL CONCENTRADO, LABOR SUPERIOR

Azufre S 1.360 %

Potencial Neto de NeutralizaciónPNN-5.770KgCaCo3/TMPotencial de AcidezPA42.550KgCaCo3/TMPotencial de NeutralizaciónPN36.780KgCaCo3/TM



Nombre de Mina : YURINGA Código : 213

Nombre del Titular : EMILIO ZUÑIGA Y GUZMAN Año de Abandono :

Departamento : APURIMAC Cuenca : APURIMAC

Acceso: PARTIENDO DEL PUEBLO DE CHUQUIBAMBILLA EN DIRECCION NE HASTA EL ANEXO DE CURPAHUASI, POR

UNA TROCHA CARROZABLE DE APROXIMADAMENTE 10 KM.; LUEGO SIGUIENDO UN CAMINO DE HERRADURA

DE ALGO MAS DE 5 KM. EN DIRECCION NW.

Ubicación : AL NORTE DEL PUEBLO DE CHUQUIBAMBILLA, A 9 KM. EN LINEA RECTA. JURISDICCION DEL DISTRITO DE

CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,448,454.0 Este: 747,459.0 Zona: 18 Altitud: 4,350

ASPECTOS DE

Geología : RELACIONADA A LAS ZONAS DE CONTACTO ENTRE ROCAS CALCAREAS (FM. FERROBAMBA) CON

INTRUSIVOS GRANODIORITICOS Y TONALITICOS. APARTE DEL COBRE Y LA PLATA, TAMBIEN ALGUNAS

VECES POSEEN IMPORTANTES VALORES DE ORO.

Mineralogía : SE HAN IDENTIFICADO CALCOPIRITA, MALAQUITA, AZURITA, TETRAHEDRITA; EN MENOR CANTIDAD

CHALCOSITA Y COVELITA. ASOCIADO A ELLOS TENEMOS MINERALES DE GANGA CONFORMADO POR PIRITA,

CALCITA, CUARZO Y LIMONITAS.

Geomorfología: CARACTERIZADO POR EMPINADOS CERROS CON PENDIENTES DE HASTA 80º, LOS FARALLONES SON DE

ROCA GRANODIOROTICA Y CALIZAS. LAS LAGUNAS OBSERVADAS SON DE ORIGEN GLACIAR, POR

ACUMULACION DE MORRENAS FRONTALES. EN LA PARTE ALTA CARACTERIZAN VALLES EN "U" (GLACIARE

Hidrología : EL PRINCIPAL COLECTOR ES LA QUEBRADA YURINGA, QUE NACE EN LA LAGUNA DEL MISMO NOMBRE Y

DISCURRE DE NW A SE, ES TRIBUTARIO DEL RIO CHUQUIBAMBILLA. LA LAGUNA EN MENCION SE HALLA AL

PIE DE LA PRINCIPAL LABOR.

Desmonte : AL PIE DE LA PRINCIPAL LABOR ESTA LA MAS IMPORTANTE CANCHA DE MINERAL Y DESMONTE DE

APROXIMADAMENTE 14,400 TM.

Agua de Drenaje : EL AGUA QUE FILTRA DE INTERIOR MINA VA A DAR A LA LAGUNA YURINGA.

Depósito Relaves:

Contaminación : EL MAYOR PELIGRO DE CONTAMINACION ESTA REPRESENTADO POR LA CANCHA DE MINERAL-DESMONTE

(10,800 TM), CONSTITUIDO EN SU MAYORIA POR SULFUROS DE CU. FE. PB. SIEMPRE HAN RECUPERADO EL

ORO POR AMALGAMACION, POR ELLO ES DE ESPERAR PRESENCIA DE MERCURIO.

Observaciones: SE RECOMIENDA PROTEGER DICHA CANCHA CON DIQUES ADECUADOS, PREFERENTEMENTE DIQUES A

PARTIR DE ROCA CALCAREA. ES FACTIBLE CUBRIR DICHAS CANCHAS CON SUELO APTO PARA CULTIVO. A

FIN DE REVEGETAR LA SUPERFICIE.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 142,400

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 142,400



PRINCIPAL LABOR SUBTERRANEA CON FILTRACIONES DE AGUA.



Fuente:

09/02/2000

UNI-1998



KE:	SULI	ADO	DE	ANAL	1515
A 01 IN I A	VIID	INIOA			

REGULTADO DE AMALIGIO				
Muestreo en :	DESAGUADERO DE LAGUNA YURINGA			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cobre	CU	0.004	J
	Conductividad Electrica	CE	340.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.006	mg/l
	Plomo	PB	0.013	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	416.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	26.000	mg/l
	Sulfato	SO4	22.230	mg/l
	Temperatura	Т	10.500	оС
	Turbidez	TU	0.980	mg/l
	Zinc	ZN	0.027	mg/l
	рН	PH	7.400	U.E.
Muestreo en :	FILTRACIONES DE INTERIOR MINA			
	Arsenico	AS	0.004	mg/l
	Cobre	CU	0.006	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	240.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.021	mg/l
	Plomo	PB	0.016	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	302.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	64.000	mg/l
	Sulfato	SO4	8.190	mg/l
	Temperatura	T	5.400	оС
	Turbidez	TU	5.220	mg/l
	Zinc	ZN	0.025	mg/l
	pH	PH	7.400	U.E.
Muestreo en :	MATERIAL DE DESMONTE Y CANCHA			
	Azufre	S	0.400	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	288.080	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	12.590	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	300.670	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	SEDIMENTOS DESAGUADERO DE LAGUNA	YURINGA		
	Azufre	S	0.060	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	12.800	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	1.950	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	14.750	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	SEDIMENTOS FILTRACIONES MINA INTERIO	R		
	Azufre	S	0.730	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN		KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	22.910	•
	Potencial de Neutralización	PN		KgCaCo3/TM
			_	•



Nombre de Mina : ANTACANCHA Código : 214

Nombre del Titular : EMILIO ZUÑIGA Y GUZMAN Año de Abandono :

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso: POR VIA TERRESTRE, PARTIENDO DE CHUQUIBAMBILLA HASTA EL ANEXO CURPAHUASI, DESDE ESTE

PUNTO POR UN CAMINO DE HERRADURA EN DIRECCION NNW; LA CAMINATA DURA APROXIMADAMENTE 3 HORAS.

Ubicación : AL NORTE DEL PUEBLO DE CHUQUIBAMBILLA, A 8 KM. EN LINEA RECTA Y A 2 KM. DE LA MINA YURINGA.

JURISDICCION DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,448,715.0 Este: 748,340.0 Zona: 18 Altitud: 4,250

ASPECTOS DE

Geología : ESTA CONSTITUIDA POR UN CUERPO TUBULAR DE ALREDEDOR DE 11 M. DE POTENCIA, EMPLAZADO A

MANERA DE DIQUE, ENTRE ROCAS INTRUSIVAS DE COMPOSICION GRANODIORITICA Y LAS CALIZAS

FERROBAMBA.

Mineralogía : EL DIQUE (VETA) ESTA CONFORMADO BASICAMENTE POR HEMATITA Y LIMONITA AURIFERAS, EN MENOR

PROPORCÍON CÚARZO Y MINERALES SECUNDARIOS DE CU. SE HA ENCONTRADO GANGA DE CALCITA.

Geomorfología : EN SU PARTE INFERIOR LA MORFOLOGIA ESTA DOMINADA POR UNA PLANICIE Y EN LAS ZONAS SUPERIORES

LOS CERROS SON BASTANTE EMPINADOS, ALGUNOS FARALLONES TIENEN ALREDEDOR DE 75º DE

PENDIENTE. A MEDIO KILOMETRO DE DISTANCIA, EXISTE UNA LAGUNA DE ORIGEN GLACIAR.

Hidrología : AL PIE DE LA MINA PASA UN PEQUEÑO COLECTOR, QUEBRADA QUE VA A DAR A SU VEZ A LA QUEBRADA

YURINGA.

Desmonte : LA CANCHA DE DESMONTE Y MINERAL DE APROXIMADAMENTE 1,500 TM., ESTA CONFORMADO POR

HEMATITA, LIMONITA, CALCITA, CLASTOS DE CALIZA-GRANODIORITA Y RELICTOS DE MINERALES

SECUNDARIOS DE CU.

Agua de Drenaje:

Depósito Relaves:

Contaminación : EL VALOR DE POTENCIAL NETO DE NEUTRALIZACION DE LAS MUESTRAS DE SEDIMENTOS Y DE LA CANCHA

DE MINERAL Y DESMONTE ARROJAN UN BAJO PODER DE DRENAJE ACIDO.

Observaciones: EFECTUAR UN MONITOREO DE UNA SEMANA EN EPOCA DE LLUVIAS PARA OBSERVAR EL REAL IMPACTO

DE TIERRA CON PRESENCIA DE MATERIAL ORGANICO QUE PERMITA LA REVEGETACION.

AMBIENTAL. DE VERIFICAR SU BAJO PODER CONTAMINANTE. SERIA SUFICIENTE PONERLE UNA CUBIERTA

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 22,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 22,000



Fuente: UNI-1998

VISTA DE LA LABOR PRINCIPAL Y LA CANCHA DE DESMONTE. EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA AFLORA HEMATITA.

Muestreo en:



MINA INACTIVA

RESULTADO DE ANALISIS

Muestreo en: MATERIAL DE CANCHA Y DESMONTE

Azufre S 0.010 %

Potencial Neto de NeutralizaciónPNN86.530KgCaCo3/TMPotencial de AcidezPA0.390KgCaCo3/TMPotencial de NeutralizaciónPN86.920KgCaCo3/TM

SEDIMENTOS, ACEQUIA SITUADA AL PIE DE LAS LABORES

Azufre S 0.080 %

Potencial Neto de NeutralizaciónPNN21.080KgCaCo3/TMPotencial de AcidezPA2.600KgCaCo3/TMPotencial de NeutralizaciónPN23.680KgCaCo3/TM



Nombre de Mina: **ANGOSTURA** Código: 215 JOSE CAVERO OLARTE Nombre del Titular : Año de Abandono:

APURIMAC APURIMAC Departamento: Cuenca:

POR VIA TERRESTRE, A TRAVES DE UNA CARRETERA CARROSABLE HACIA EL ANEXO DE CURPAHUASI Y Acceso:

DESDE ALLI POR UN CAMINO DE HERRADURA DE 4 KM. DE LONGITUD, EN DIRECCION NE

AL NE DE LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, APROXIMADAMENTE A 10 KM. EN LINEA RECTA, EN EL PARAJE Ubicación: YERBAHUMA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ANGOSTURA, JURISDICCION DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA

PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC

COORDENADAS U.T.M

Norte 8,446,813.0 753,561.0 18 Altitud: 3,450

> ASPECTOS DE

LA MINERALIZACION ESTA CONSTITUIDA POR VETAS SEMIVERTICALES DE POTENCIA VARIABLE (0.5 M-1.5 Geología:

M-4.0 M), CON RUMBO N80ºE, EMPLAZADAS EN ROCAS CALCAREAS DE LA FM. FERROBAMBA. CERCA DE

DICHOS CUERPOS LA ROCA SE HALLA ENTERAMENTE MARMOLIZADA

LOS PRINCIPALES MINERALES SON LA HEMATITA Y CUPRITA, DE MANERA ACCESORIA MALAQUITA, CUARZO, Mineralogía:

LIMONITAS Y CALCITA.

VALLES ALUVIALES ESTRECHOS EN "V" Y LOS FLANCOS CASI VERTICALES, CARACTERIZAN LA MORFOLOGIA Geomorfología:

DE LA ZONA. LOS FARALLONES ESTAN CONSTITUIDOS POR CALIZAS. LOS CERROS ESTAN CUBIERTOS POR

ABUNDANTES ARBUSTOS, MATORRALES, PASTIZALES Y PRESENCIA DE EUCALIPTO

EL PRINCIPAL COLECTOR ES EL RIO ANGOSTURA, QUE DISCURRE DE N A S Y ES TRIBUTARIO DEL RIO Hidrología:

CHUQUIBAMBILLA

EXISTE CANCHA DE DESMONTE DE 50,000 TM Desmonte:

NO SE HAN OBSERVADO EMISIONES GASEOSAS O LIQUIDAS DE INTERIOR MINA Agua de Drenaje:

Depósito Relaves:

DEBIDO A LA RECUPERACION DEL ORO POR AMALGACION, ES DE ESPERAR CANTIDADES ANOMALAS DE HG Contaminación :

Y CD EN LOS SEDIMENTOS DEL RIO ANGOSTURA. EN TODO CASO LA MUESTRA DE LAS AGUAS DE

ESCORRENTIA NO PRESENTA MAYOR CONTAMINACION METALICA

VERIFICAR MEDIANTE MONITOREO PRECISO EL POSIBLE EFECTO DE CONTAMINACION POR HG Y CD EN LA Observaciones:

CUENCA DEL RIO ANGOSTURA. CAPACITAR A LOS INFORMALES SOBRE METODOS PRACTICOS Y SEGUROS

DE UTILIZACION DE RETORTAS MERCUARIALES

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 25,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Fuente:

Total US\$ 25,000



CONSTRUCCIONES ARTESANALES, USADOS EN LA AMALGACION DEL ORO. MARGEN IZQ. DEL RIO ANGOSTURA.

UNI-1998



RESUL	$T \wedge D \cap$		ICIC
RESUL	IAINI	IVAI	1313

	112021112021			
Muestreo en :	Muestreo en : AGUAS DE ESCORRENTIA DEL RIO ANGOSTURA			
	Conductividad Electrica	CE	58.000	uS/cm
	Temperatura	Т	11.600	оС
	рН	PH	8.100	U.E.
Muestreo en :	RIO ANGOSTURA			
	Arsenico	AS	0.002	mg/l
	Cobre	CU	0.005	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	140.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.128	mg/l
	Plomo	PB	0.004	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	138.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	60.000	mg/l
	Sulfato	SO4	11.580	mg/l
	Turbidez	TU	6.150	mg/l
	Zinc	ZN	0.018	mg/l
	рН	PH	6.900	U.E.
Muestreo en :	SEDIMENTOS, RIO ANGOSTURA			
	Azufre	S	0.010	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	15.530	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	0.310	KgCaCo3/TM

PΝ

15.840 KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización



Nombre de Mina : SOCAHUAYLLA Código : 216

Nombre del Titular : JOSE CAVERO OLARTE Año de Abandono :

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso: POR VIA TERRESTRE, PARTIENDO DESDE CHUQUIBAMBILLA EN DIRECCION SUR, SIGUIENDO LA CARRETERA

QUE VA A SAN JUAN DE VIRUNDO, PASANDO POR EL ANEXO DE SANTA ROSA. EL VIAJE DURA

APROXIMADAMENTE 3 HORAS.

Ubicación : AL SSE DE LA CIUDAD DE CHUQUIBAMBILLA, APROXIMADAMENTE A 16 KM. EN LINEA RECTA. JURISDICCION

DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE VIRUNDO, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,423,659.0 Este: 752,149.0 Zona: 18 Altitud: 3,900

ASPECTOS DE

Geología : LA MINERALIZACION ESTA ASOCIADA A LA ZONA DE METASOMATISMO, ORIGINADA POR INTRUSIONES

ANDESITICAS PORFIRITICAS SOBRE ROCAS CALCAREAS (FM. FERROBAMBA) Y VOLCANICAS (GPO. TACAZA).

EL ORO SE HALLA DISEMINADO Y EN VETILLAS CENTIMETRICAS DE LIMONITAS Y CUARZO.

Mineralogía : CONSTITUIDO BASICAMENTE POR CUARZO, LIMONITAS Y PIRITA AURIFERAS. ASOCIADA A ELLOS, PERO EN

MENOR CANTIDAD CALCOPIRITA, MINERALES SECUNDARIOS DE COBRE, GALENA ARGENTIFERA Y CALCITA.

Geomorfología : EN LA ZONA LOS DESNIVELES SON MODERADOS, CERROS DE POCA ALTURA Y PENDIENTE SUAVE. HACIA LA

PARTE INFERIOR VALLES FLUVIALES EN "V".

Hidrología : EL PRINCIPAL COLECTOR ES LA QUEBRADA SOCAHUAYLLA, TRIBUTARIO DEL RIO PARACCAY Y ESTE A SU

VEZ DEL RIO VILCABAMBA.

Desmonte:

Aqua de Drenaje : SE HAN ENCONTRADO VARIAS FILTRACIONES DE AGUA DEBAJO DE LAS CANCHAS DE MINERAL Y

DESMONTE, TODAS DRENAN HACIA LA QUEBRADA SOCAHUAYLLA.

Depósito Relaves : LA CANTIDAD DE MINERAL DE CANCHA DE RELAVES Y DESMONTE BORDEA 1'000,000 TM.

Contaminación : DEBIDO A LA RECUPERACION POR AMALGACION ES PREVISIBLE HALLAR CANTIDADES ANOMALAS DE HG. LA

DECADA PASADA PARTE DEL MINERAL FUE TRATADO POR CIANURACION. EL MATERIAL DE CANCHA, DESMONTE ESTA SIENDO REVEGETADO PARCIALMENTE. LAS FILTRACIONES PUEDEN SER ACIDAS

Observaciones : CONSTRUIR CANALES DE ESCORRENTIA PARA LA CANCHA DE RELAVES. EL DRENAJE ACIDO PUEDE SER

REVEGETACION. CONSTRUIR UN SISTEMA DE CANALES, POR LA PERIFERIA DEL MATERIAL

NEUTRALIZADO RECUBRIENDO LAS CANCHAS CON ROCA CALCAREA. PUEDE COMPLEMENTARSE CON UNA

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 327,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 327,000



Fuente: UNI-1998

VISTA DE ACERCAMIENTO DE UNA DE LAS CANCHAS, NOTESE REVEGETACION PARCIAL.



	RESULTADO DE	ANALISIS		
Muestreo en :	AGUAS DE QUEBRADA SOCAHUAYLLA			
Macouroc on .	Conductividad Electrica	CE	375.000	uS/cm
	Temperatura	T	17.900	
	pH	PH	8.500	
Muestreo en :	AGUAS DE RIO PARACCAY		0.000	0.2.
macouros on .	Conductividad Electrica	CE	244.000	uS/cm
	Temperatura	T	18.400	
	pH	PH	8.900	
Muestreo en :	FILTRACIONES DE CANCHA		0.000	5. 2.
macouros on .	Conductividad Electrica	CE	158.000	uS/cm
	Temperatura	T	12.400	
	pH	PH	7.400	
Muestreo en :	FILTRACIONES DE LA MINA		7.100	0.2.
macouros on .	Arsenico	AS	0.001	ma/l
	Cobre	CU	0.007	J
	Conductividad Electrica	CE	410.000	_
	Hierro	FE	0.010	
	Plomo	PB	0.010	_
	Solidos Total Disueltos	STD	390.000	· ·
	Solidos Total Suspendidos	STS	12.000	_
	Sulfato	SO4	78.920	· ·
	Turbidez	TU	2.320	_
	Zinc	ZN	0.045	_
	Н	PH	7.100	· ·
Muestreo en :	MATERIAL DE CANCHA			
	Azufre	S	0.080	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	48.730	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	2.500	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	51.230	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	MATERIAL DE CANCHA Y DESMONTE			
	Azufre	S	0.750	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	23.670	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	23.440	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	47.110	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	MATERIAL DE CANCHA Y DESMONTE (A 100	M. INTERIOR)		
	Azufre	S	0.020	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	192.050	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	0.630	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	192.680	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	MATERIAL FINO, RESIDUO DE LAVADERO			
	Azufre	S	0.020	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	19.720	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	0.630	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	20.350	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	QUEBRADA SOCAHUAYLLA			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cobre	CU	0.003	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	380.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.007	mg/l
	Plomo	РВ	0.006	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	362.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	34.000	mg/l
	Sulfato	SO4	84.240	mg/l



	RESULTADO DE ANALISIS				
Muestreo en :	QUEBRADA SOCAHUAYLLA				
	Turbidez	TU	4.410	mg/l	
	Zinc	ZN	0.042	mg/l	
	pH	PH	7.600	U.E.	
Muestreo en :	SEDIMENTOS FORMADO POR FILTRACIONE	S DE MINA			
	Azufre	S	0.020	%	
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	206.680	KgCaCo3/TM	
	Potencial de Acidez	PA	0.630	KgCaCo3/TM	
	Potencial de Neutralización	PN	207.310	KgCaCo3/TM	
Muestreo en :	SEDIMENTOS QUEBRADA SOCAHUAYLLA				
	Azufre	S	0.070	%	
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	154.500	KgCaCo3/TM	
	Potencial de Acidez	PA	2.190	KgCaCo3/TM	
	Potencial de Neutralización	PN	156.690	KgCaCo3/TM	
Muestreo en :	ZONA DE OXIDACION (MENA)				
	Azufre	S	0.060	%	
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	8.740	KgCaCo3/TM	
	Potencial de Acidez	PA	1.880	KgCaCo3/TM	

PΝ

10.620 KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización



Nombre de Mina : SOJLLAGASA Código : 217

Nombre del Titular : JOSE CAVERO OLARTE Año de Abandono :

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso: POR VIA TERRESTRE, A TRAVES DE LA CARRETERA ABANCAY-CUZCO (DIRECCION NE), HASTA LA PARTE

ALTA Y LUEGO POR UN CAMINO DE HERRADURA DE NO MAS DE 500 M., DESDE ABANCAY EL VIAJE PUEDE TOMAR 1.5 HRS.

Ubicación : AL NE DE LA CIUDAD DE ABANCAY, APROXIMADAMENTE A 6.5 KM. EN LINEA RECTA. JURISDICCION DEL

DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,497,599.0 Este: 735,374.0 Zona: 18 Altitud: 3,600

ASPECTOS DE

Geología: LA VETAS CUPRIFERAS, ESTAN EMPLAZADAS EN ROCAS VOLCANICAS (ANDESITAS PORFIROIDES),

CORRELACIONADAS CON LA FACIE SUPERIOR DEL GRUPO MITU. EL FILON PRINCIPAL PROFUNDIZA EN

DIRECCION N45°E, ES SEMIVERTICAL Y TIENE POTENCIA DE 0.7 M A 1.3 M.

Mineralogía : ESTA CONSTITUIDA PRINCIPALMENTE POR MALAQUITA, AZURITA Y CALCANTITA; EN MENOR CANTIDAD

CALCOPIRITA, BORNITA Y COVELITA. COMO MINERALES DE GANGA, PIRITA, CALCITA, LIMONITA Y HEMATITA.

Geomorfología: LOS CERROS POSEEN MEDIANA PENDIENTE (30º A 55º), ACENTUANDOSE ESTA EN LAS COTAS INFERIORES.

VALLES INCIPIENTES CARACTERIZAN EL LUGAR, CASÍ CUBIERTOS POR ABUNDANTES PASTIZALES.

Hidrología: CERCA DE LA BOCAMINA PASA UNA PEQUEÑA QUEBRADA, TRIBUTARIA DEL RIO MARIÑO.

Desmonte: GRAN PARTE DEL MINERAL DE CANCHA Y DESMONTE HA SUFRIDO TRANSPORTE POR LA QUEBRADA,

QUEDA APROXIMADAMENTE 3,000 TM. DE DICHO MATERIAL.

Agua de Drenaje : HAY FILTRACIONES DE AGUA INTERIO MINA DE COLORACION VERDOSA; RICA EN SULFATOS, CARBONATOS

Y IONES DE CU.

Depósito Relaves:

Contaminación : EL MATERIAL DE CANCHA PUEDE PRODUCIR DRENAJE ACIDO TAL COMO SE DEDUCE DE LA MEDICION DEL

PNN. EL AGUA DE INTERIOR MINA CONTIENE ALTA CONCENTRACION DE COBRE (0.605 MG/L).

Observaciones: EVITAR LA EROSION Y TRANSPORTE DE LA CANCHA CON LA CONSTRUCCION DE ADECUADOS DIQUES. LA

POCA CANTIDAD DE MATERIAL DE CANCHA FACILITA PARA SER CUBIERTO POR SUELO RICO EN MATERIA

ORGANICA.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 35,600

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 35,600



QUEBRADA DE POCO CAUDAL, EROSIONANDO A SU PASO EL MATERIAL DE CANCHA.



UNI-1998

Fuente:



	RESULTADO DE	ANALISIS		
Muestreo en :	ESCORRENTIA DE QUEBRADA ALDEDAÑA			
	Conductividad Electrica	CE	52.000	uS/cm
	Temperatura	Т	8.100	оС
	рН	PH	8.300	U.E.
Muestreo en :	FILTRACIONES DE INTERIOR MINA			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cobre	CU	0.605	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	160.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.010	mg/l
	Plomo	PB	0.004	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	122.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	30.000	mg/l
	Sulfato	SO4	8.190	mg/l
	Temperatura	T	8.100	оС
	Turbidez	TU	4.350	mg/l
	Zinc	ZN	0.055	mg/l
	рН	PH	6.600	U.E.
Muestreo en :	MATERIAL DE CANCHA			
	Azufre	S	0.810	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	-17.800	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	25.310	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	7.510	KgCaCo3/TM
Muestreo en :	QUEBRADA SOJLLAGASA (AL PIE DE LAB	OR PRINCIPAL)		
	Arsenico	AS	0.002	mg/l
	Cadmio	CD	0.000	mg/l
	Cobre	CU	0.009	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	150.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.011	mg/l
	Manganeso	MN	0.001	· ·
	Plomo	PB	0.006	-
	Solidos Total Disueltos	STD	118.000	-
	Solidos Total Suspendidos	STS	22.000	mg/l
	Sulfato	SO4	9.880	ŭ
	Turbidez	TU	0.490	· ·
	Zinc	ZN	0.027	ŭ
	pH	PH	7.400	U.E.
Muestreo en :	SEDIMENTOS FILTRACIONES INTERIOR MI	NA		
	Azufre	S	0.220	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	-2.020	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	6.880	KgCaCo3/TM
	Potencial de Neutralización	PN	4.860	KgCaCo3/TM



Nombre de Mina : CANCHA DE RELAVES JARA JARA Código : 218

Nombre del Titular : BLAS CORAHUA CUSINI Año de Abandono :

Departamento: APURIMAC Cuenca: APURIMAC

Acceso:

PARTIENDO DE ABANCAY HACIA EL PUEBLO DE LAMBRAMA, DESDE ESTE PUNTO TOMANDO LA CARRETERA
A CHUQUIBAMBILLA Y APROXIMADAMENTE A 3 KM. DE LAMBRAMA HAY UN DESVIO HACIA EL ESTE, LAS

CANCHAS ESTAN A 2 KM. DEL DESVIO.

Ubicación : AL SUR DEL PUEBLO DE LAMBRAMA, A 2.5 KM. DE DISTANCIA EN LINEA RECTA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO

LAMBRAMA. DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,463,303.0 Este: 742,309.0 Zona: 18 Altitud: 3,400

ASPECTOS DE

Geología : EN LA ZONA AFLORAN PRINCIPALMENTE ROCAS INTRUSIVAS (GRANODIORITA, TONALITA) PERTENECIENTES

AL BATOLITO DE APURIMAC. EN MENOR CANTIDAD, FORMACIONES CALCAREAS CIRCUNDAN EL LUGAR.

Mineralogía : ESTA COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR OXIDOS DE FE Y CU, MATERIAL ARCILLOSO, ARENAS DE CUARZO

Y CLASTOS DE ROCA.

Geomorfología: LOS VALLES FLUVIALES EN "V" POSEEN FUERTE PENDIENTE (40° A 60°), POR LO QUE SON INESTABLES LOS

TALUDES.

Hidrología : EL PRINCIPAL COLECTOR ES UNA PEQUEÑA QUEBRADA QUE PASA AL PIE DE LAS CANCHAS Y CONFLUYE A

POCOS KILOMETROS SOBRE EL RIO LAMBRAMA.

Desmonte: EXISTE 500 TM. DE DESMONTE.

Agua de Drenaje:

Depósito Relaves : HAY RESTOS DE MOLINOS DE PIEDRA, MOVIDOS POR ENERGIA HIDRAULICA, CONSTRUCCIONES DE PIEDRA

Y HASTA 3 CANCHAS DE MINERAL CON APROXIMADAMENTE 450 M2 DE AREA CADA UNO.

Contaminación : NO SE ENCONTRO INDICIOS DE AMALGAMACION. LAS CANCHAS DE MINERAL SE HALLAN RECUBIERTAS POR

SUELO DE CULTIVO Y CERCOS DE PIEDRA. EN EL LUGAR SIEMBRAN PLANTAS DE PAN LLEVAR, POR TANTO

NO HAY RIESGOS DE CONTAMINACION DE ESE TIPO.

Observaciones : EFECTUAR UN MONITOREO EN OTRA EPOCA DEL AÑO (OCTUBRE-ABRIL) ANTES DE ABANDONAR

DEFINITIVAMENTE LA ZONA EN ESPECIAL PONER ENFASIS EN HG, AS, CÚ.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 3,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 3,000



Fuente: UNI-1998

CANCHA DE MINERAL, TOTALMENTE CUBIERTO POR SUELO DE CULTIVO





13.230 KgCaCo3/TM

MINA INACTIVA

RESULT	ADO	DE AN	IALISIS
--------	-----	-------	---------

	RESULTADO	DE ANALISIS		
Muestreo en :	ESCORRENTIA DE RIO LAMBRAMA			
	Conductividad Electrica	CE	100.000	uS/cm
	Temperatura	T	16.400	оС
	рН	PH	8.100	U.E.
Muestreo en :	RIO LAMBRAMA			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cadmio	CD	0.000	mg/l
	Cobre	CU	0.001	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	110.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.019	mg/l
	Manganeso	MN	0.001	mg/l
	Plomo	PB	0.006	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	98.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	14.000	mg/l
	Sulfato	SO4	11.590	mg/l
	Turbidez	TU	1.190	mg/l
	Zinc	ZN	0.033	mg/l
	pH	PH	7.100	U.E.
Muestreo en :	SUELO Y CANCHA DE MINERAL			
	Azufre	S	0.010	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	12.920	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	0.310	KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización



Nombre de Mina : CAVIRA Código : 219

Nombre del Titular : FERNANDO VELASCO GUIDO Año de Abandono :

Departamento : APURIMAC Cuenca : APURIMAC

Acceso: POR CARRETERA, PARTIENDO DESDE LA CIUDAD DE ABANCAY, SIGUIENDO LA RUTA A ANDAHUAYLAS. EL

ANEXO DE CAVIRA ESTA AL COSTADO DE LA VIA, DESDE DICHO PUNTO SE CAMINA APROXIMADAMENTE 1

KM., HACIA LA PARTE ALTA.

Ubicación : CERCA AL ANEXO DEL MISMO NOMBRE, EN LAS FALDAS DEL CERRO PUCA; A 1.5 KM. DEL PUEBLO DE KISHUARA. JURISDICCION DEL DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE

APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,485,692.0 Este: 701,060.0 Zona: 18 Altitud: 3,600

ASPECTOS DE

Geología : LA MINERALIZACION ESTA ASOCIADA A VETAS DE POCA POTENCIA (0,20 M A 0.50 M), QUE TIENEN EN SU

MAYORIA RUMBO N50°W, 48°NE DE BUZAMIENTO; DICHAS VETAS SE HALLAN EMPLAZADAS EN ROCAS

VOLCANICAS DE COMPOSICION ANDESITICA Y TEXTURA PORFIROIDE.

Mineralogía : ESTA CONSTITUIDA PRINCIPALMENTE POR OXIDOS DE FE Y CUARZO CAVERNOSO. TODAVIA SE PUEDE

ENCONTRAR RELICTOS DE PIRITA.

Geomorfología: LOS CERROS POSEEN MODERADA PENDIENTE (25º A 40º) EN LAS COTAS SUPERIORES, HACIA LA PARTE

INFERIOR DOMINA EL PAISAJE UNA PLANICIE CUBIERTA TOTALMENTE POR ICHU. LOS VALLES SON

INCIPIENTES A ESTE NIVEL.

Hidrología: CERCA AL LUGAR NO HAY QUEBRADA IMPORTANTE. POR EL PUEBLO DE CAVIRA, PASA UN CANAL DE AGUA,

A DICHO CANAL SE BOTABAN LOS DESECHOS DE LA AMALGAMACION.

Desmonte:

Agua de Drenaje : HAY PRESENCIA DE FILTRACIONES DE AGUA EN PEQUEÑA CANTIDAD.

Depósito Relaves:

Contaminación : LAS CANCHAS CONTIENEN MATERIAL DE DESMONTE, RECIENTES Y DE POCO TONELAJE; NO PRESENTAN

RIESGOS DE CONTAMINACION. DEBIDO A LA AMALGAMACION. ES DE ESPERAR CANTIDADES ANOMALAS DE

MERCURIO EN LA ACEQUIA QUE PASA POR LA POBLACION.

Observaciones: LAS ANTIGUAS LABORES NO REPRESENTAN PELIGRO AMBIENTAL. LA RECIENTE APARICION DE MINEROS

RIESGO. SE DEBE BRINDAR CURSOS SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL MERCURIO.

INFORMALES QUE TRABAJAN INDISCRIMINADAMENTE CON MERCURIO. SE CONSTITUYE EN EL PRINCIPAL

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 11,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 11,000



CANCHAS DE DESMONTE, EN LA PUERTA DE LAS LABORES MINERAS.



UNI-1998

Fuente:



RESULTADO DE ANALISIS

ΡN

14.930 KgCaCo3/TM

	REGGETADO DE	AINALIOIO		
Muestreo en :	ACEQUIA QUE PASA POR LA POBLACION			
	Arsenico	AS	0.001	mg/l
	Cobre	CU	0.001	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	110.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.128	mg/l
	Plomo	PB	0.026	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	90.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	10.000	mg/l
	Sulfato	SO4	15.060	mg/l
	Turbidez	TU	4.150	mg/l
	Zinc	ZN	0.027	mg/l
	рН	PH	6.900	U.E.
Muestreo en :	MATERIAL DE DESMONTE			
	Azufre	S	0.010	%
	Potencial Neto de Neutralización	PNN	14.620	KgCaCo3/TM
	Potencial de Acidez	PA	0.310	KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización

Departamento:



APURIMAC

MINA INACTIVA

Nombre de Mina : TOTORAJOCHA Código : 220

Nombre del Titular : DESCONOCIDO Año de Abandono :

Acceso : POR VIA TERRESTRE, PARTIENDO DE ABANCAY HASTA KISHUARA, POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A

ANDAHUAYLAS. DESDE ALLI SE TOMA UN CAMINO EN DIRECCION SUR, LA CAMINATA DURA

APROXIMADAMENTE 2 HRS.

APURIMAC

Ubicación : AL SUR DEL PUEBLO DE KISHUARA A 5 KM. EN LINEA RECTA. PERTENECE AL DISTRITO DEL MISMO NOMBRE,

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,481,954.0 Este: 702,349.0 Zona: 18 Altitud: 4,100

ASPECTOS DE

Geología : EL ORO SE HALLA ASOCIADO A VETAS DE MEDIANA POTENCIA (0.15 M A 0.5 M), QUE TIENEN RUMBO

PROMEDIO N45°W, 55°NE DE BUZAMIENTO. TODAS EMPLAZADAS EN GRANODIORITAS PERTENECIENTES AL

Cuenca:

BATOLITO DE APURIMAC.

Mineralogía : ESTA CONSTITUIDA PRINCIPALMENTE POR CUARZO, PIRITA, LIMONITAS, ARSENOPIRITA, BORNITA,

COVELITA CALCOPIRITA Y GALENA. EL ORO ESTA ASOCIADO AL CUARZO, PIRITA Y LIMONITA.

Geomorfología : DOMINADO POR RELIEVES DE FUERTE PENDIENTE (45º A 75º), FARALLONES SEMIVERTICALES DE ROCA

INTRUSIVA. EN LA PARTE INFERIOR DOMINA UNA PLANICIE DÉ ORIGEN GLACIAR, EN MEDIO DE LA CUAL SE

UBICA LA LAGUNA TOTORAJOCHA, CERCADA POR DEPOSITOS MORRENICOS.

Hidrología: EL AGUA DRENA HACIA LA LAGUNA TOTORAJOCHA.

Desmonte :

Agua de Drenaje:

Depósito Relaves : LAS ANTIGUAS CANCHAS DE MINERAL ESTAN SIENDO CUBIERTAS POR NUEVO MATERIAL. EN TOTAL SUMAN

APROXIMADAMENTE 3,000 TM.

Contaminación : LA PRESENCIA DE SULFUROS PUEDE GENERAR DRENAJE ACIDO HACIA LA LAGUNA. LA EROSION Y

POSTERIOR TRANSPORTE HACIA LA LAGUNA DEL MATERIAL DE CANCHA, PUEDEN PERJUDICAR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO. ES MUY PROBABLE LA PRESENCIA DE HG Y OTROS EN LOS CANALES DE AGUA.

Observaciones: BRINDAR CAPACITACION A LOS MINEROS INFORMALES, SOBRE EL CORRECTO USO DEL HG EN LA

AMALGAMACION. ASI MISMO, SUGERIRLES ZONAS ESTABLES Y PLANAS PARA QUE DEPOSITEN EL MATERIAL

DE DESMONTE. UN CONTROL Y MONITOREO DE EFLUENTES EN EPOCA DE LLUVIA.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 11,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Fuente:

Total US\$ 11,000



PEQUEÑAS LABORES MINERAS, AL COSTADO MATERIAL DE CANCHA Y DESMONTE.



UNI-1998



	RESULTADO DE	ANALISIS		
Muestreo en :	ENTRADA DE LA LAGUNA TOTORAJOCHA	7.1.0.12.10.10		
Muddilloo on .	Arsenico	AS	0.002	ma/l
	Cobre	CU	0.002	ŭ
	Conductividad Electrica	CE		mg/l uS/cm
	Hierro	FE	0.106	mg/l
	Plomo	PB	0.004	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	82.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	14.000	mg/l
	Sulfato	SO4	4.860	mg/l
	Turbidez	TU	1.870	mg/l
	Zinc	ZN	0.034	mg/l
	рН	PH	6.800	U.E.
Muestreo en :	LAGUNA TOTORAJOCHA			
	Arsenico	AS	0.002	mg/l
	Cobre	CU	0.002	mg/l
	Conductividad Electrica	CE	110.000	uS/cm
	Hierro	FE	0.011	mg/l
	Plomo	PB	0.008	mg/l
	Solidos Total Disueltos	STD	104.000	mg/l
	Solidos Total Suspendidos	STS	22.000	mg/l
	Sulfato	SO4	5.690	mg/l
	Turbidez	TU	3.160	mg/l
	Zinc	ZN	0.029	mg/l
	рН	PH	6.600	U.E.
Muestreo en :	MATERIAL DE CANCHA DE OTRA LABOR			

N	/luestreo en :	MATERIAL DE CANCHA DE O	TRA LABOR
---	----------------	-------------------------	-----------

Azufre	S	2.120	%
Potencial Neto de Neutralización	PNN	-64.750	KgCaCo3/TM
Potencial de Acidez	PA	66.250	KgCaCo3/TM
Potencial de Neutralización	PN	1.500	KgCaCo3/TM

Muestreo en: MATERIAL DE DESMONTE Y CANCHA

Azufre	S	4.050	%
Potencial Neto de Neutralización	PNN	-121.150	KgCaCo3/TM
Potencial de Acidez	PA	126.560	KgCaCo3/TM
Potencial de Neutralización	PN	5.410	KgCaCo3/TM

Muestreo en: SEDIMENTOS ENTRADA LAGUNA TOTORAJOCHA

Azufre	S	0.010	%
Potencial Neto de Neutralización	PNN	0.690	KgCaCo3/TM
Potencial de Acidez	PA	0.310	KgCaCo3/TM
Potencial de Neutralización	PN	1.000	KgCaCo3/TM



Nombre de Mina : LAYAMPATA Código : 221

Nombre del Titular : DESCONOCIDO Año de Abandono :
Departamento : APURIMAC Cuenca : APURIMAC

Acceso: POR UNA VIA CARROSABLE QUE PARTE DE ABANCAY HACIA LAMBRAMA; APROX. 9 KM. ANTES DE LLEGAR A

LAMBRAMA, EXISTE UN DESVIO EN DIRECCION NE HACIA CAYPE, HASTA DONDE LLEGA LA CARRETERA.

DESDE ALLI SE SIGUE UN CAMINO DE HERRADURA DE 3 KM. SIEMPRE EN DIRECCION NE.

Ubicación : AL NNE DEL PUEBLO DE LAMBRAMA, A 11 KM. DE DISTANCIA EN LINEA RECTA. JURISDICCION DEL DISTRITO

DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

COORDENADAS U.T.M.

Norte: 8,475,990.0 Este: 736,985.0 Zona: 18 Altitud: 3,800

ASPECTOS DE

Geología : EN EL LUGAR AFLORAN INTRUSIVOS DE COMPOSICION GRANODIORITICA DEL BATOLITO DE APURIMAC, EN

EL SE HALLAN EMPLAZADAS VETAS AURIFERAS DE POCA POTENCIA (0.10 M A 0.35 M), SIGUIENDO DIVERSAS

DIRECCIONES.

Mineralogía : LAS VETAS ESTAN CONSTITUIDAS POR LIMONITAS, CUARZO, RELICTOS DE PIRITA Y MINERALES

SECUNDARIOS DE COBRE (MALAQUITA-ATACAMITA).

Geomorfología: DOMINADO POR VALLES FLUVIALES EN "V", CON PENDIENTE PRONUNCIADA (40º A 60º) EN LAS ZONAS BAJAS,

CERCA DE LA MINA PAISAJE GLACIAR, VALLES EN "U" Y RESTOS PARCIALES DE "CIRCOS" GLACIARES

ANTIGUOS.

Hidrología : LA QUEBRADA LAYAMPATA COLECTA LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS CANCHAS DE MINERAL HACIA EL

RIO CHIRHUAY, AFLUENTE DEL RIO LAMBRAMA.

Desmonte: LAS CANCHAS DE MINERAL-DESMONTE DE TONELAJE MUY LIMITADO (600 TM) DAN CUENTA DE UNA

EXPLOTACION A PEQUEÑA ESCALA.

Agua de Drenaje : NO HAY PRESENCIA DE EFLUENTES LIQUIDOS O GASEOSOS EN LAS LABORES MINERAS.

Depósito Relaves:

Contaminación : LAS CANCHAS SE HALLAN PARCIALMENTE CUBIERTAS POR VEGETACION, DE AREA MUY REDUCIDA NO

CONSTITUYE FACTOR POTENCIAL DE CONTAMINACION. LOS VALORES OBTENIDOS EN UNA MUESTRA EN EL

RIO CHIRIHUAY, ESTAN DENTRO DE LOS LIMITES PERMITIDOS.

Observaciones : SE PROPONE EN EPOCA DE ESCORRENTIAS UN MONITOREO PARA VERIFICAR QUE ES ESTABLE COMO LO

SEÑALA EL PNN DE LA MUESTRA DE SEDIMENTOS.

COSTO DE MITIGACION US\$

Desmonte (erosión) 4,000

Relave (Estab.Talud)

Drenaje Acido

Total US\$ 4,000



PRINCIPAL COLECTOR DE LA MINA. PUNTO DE MUESTREO, 150 M. ANTES DE SU DESEMBOCADURA AL RIO LAMBRAMA.



Fuente:

UNI-1998



RESULTADO DE ANALISIS

Muestreo en :	RIO CHIRHUAY
	A

Arsenico AS 0.001 mg/l Cadmio CD 0.000 mg/l Cobre CU 0.007 mg/l 360.000 uS/cm Conductividad Electrica CE 0.016 mg/l Hierro FΕ Manganeso MN 0.006 mg/l РΒ Plomo 0.042 mg/l Solidos Total Disueltos STD 226.000 mg/l Solidos Total Suspendidos STS 72.000 mg/l 70.010 mg/l Sulfato SO4 Turbidez TU 7.300 mg/l Zinc ΖN 0.039 mg/l рΗ PΗ 6.900 U.E.

Muestreo en: SEDIMENTOS RIO CHIRHUAY

Azufre S 0.010 %

Potencial Neto de NeutralizaciónPNN10.500KgCaCo3/TMPotencial de AcidezPA3.130KgCaCo3/TMPotencial de NeutralizaciónPN13.630KgCaCo3/TM





Asuntos Ambientales	Energía y Minas
	MINA INACTIVA
Nombre de Mina :	PLOMIZA Código: 222
Nombre del Titular :	LEANDRO PELAEZ Año de Abandono :
Departamento :	APURIMAC Cuenca : APURIMAC
Acceso:	DESDE CHALHUANCA, SIGUIENDO LA CARRETERA QUE VA A CARAYBAMBA-ANTABAMBA. EN YANAQUILCA HAY UN DESVIO HACIA LA MINA (EN DIRECCION NORTE) SIGUIENDO UNA TROCHA CARROSABLE DE 5 KM. Y LUEGO CAMINO DE HERRADURA DE OTROS 5 KM.
Ubicación :	EN EL PARAJE DE IJMACASA Y MINA MINA A 6 KM. EN LINEA RECTA AL ESTE DE CHALHUANCA, PERTENECE AL ANEXO DE ANTILLA, DISTRITO DE SABAYNO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
	COORDENADAS U.T.M.
Norte : 8,413,7	754.0 Este: 707,775.0 Zona: 18 Altitud: 4,700
	A S P E C T O S D E
Geología :	EN EL AREA AFLORAN ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CRETACEO MEDIO A SUPERIOR (FM. FERROBAMBA), CONSTITUIDAS POR CALIZAS, LUTITAS Y ALGUNAS CAPAS DE ARENISCAS, ESTAS ROCAS SE HALLAN INSTRUIDAS POR UN STOCK GRANODIORITICO (BAT. APURIMAC) DE EDAD CRETACEO SUPERIOR.
Mineralogía :	ES SUPERFICIAL LAS VETAS OFRECEN UN NOTORIO "SOMBRERO DE FIERRO" UN POCO AMARILLENTO, COMPUESTO POR ABUNDANTE JAROSITA, LIMONITA Y CUARZO. EN LAS LABORES SUBTERRANEAS LAS VETAS ESTAN CONSTITUIDAS POR LIMONITAS, CUARZO Y GALENA.
Geomorfología :	LA MICA SE HALLA EN LA REGION DE LAS ALTIPLANICIES, CORTADA POR VALLES PROFUNDOS DE PENDIENTE MODERADA A ABRUPTA (30º-60º). LA EROSION GLACIAR-FLUVIAL A TRUNCADO LOS CERROS, CUYAS ALTITUDES NO PASAN DE LOS 4,550 M.
Hidrología :	LOS PRINCIPALES COLECTORES SON LOS RIACHUELOS QUIMBALETE Y PAMPAHUASI, QUE POSEEN AGUA PERMANENTE.
Desmonte :	EXISTE UNA CANCHA DE DESMONTE A 3,000 TM.
Agua de Drenaje :	EN ESTA EPOCA DEL AÑO ES NULA LA PRESENCIA DE AFLUENTES LIQUIDOS EN LAS LABORES SUBTERRANEAS.
Depósito Relaves :	
Contaminación :	DEL ANALISIS SE INFIERE QUE EN EPOCAS DE LLUVIAS EXISTEN GRANDES PROBABILIDADES QUE SE GENERE DRENAJE ACIDO DE ROCA.
Observaciones :	SE PROPONE LA CANALIZACION DE LAS ESCORRENTIAS PARA QUE NO AFECTEN LA ZONA DE DEPOSITO DE MATERIALES. DEL MISMO MODO SE PREVEE REALIZAR UN MONITOREO DE LOS DRENAJES EN EPOCA DE LLUVIAS PARA CONFIRMAR QUE NO SE REQUIERE MAYORES MEDIDAS DE MITIGACION.
COSTO DE MITIGACION	
Desmonte (erosión)	35,440
Relave (Estab.Talud)	
Drenaje Acido	
Total US\$	35,440

UNI-1998

Fuente:



RESULTADO DE ANALISIS

Muestreo en: MATERIAL DE CANCHA

Azufre S 4.630 %

Potencial Neto de Neutralización PNN -117.120 KgCaCo3/TM Potencial de Acidez PA 144.690 KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización PN 27.570 KgCaCo3/TM

Muestreo en: MATERIAL DE DESMONTE

Azufre S 11.300 %

Potencial Neto de Neutralización PNN -249.900 KgCaCo3/TM Potencial de Acidez PA 353.120 KgCaCo3/TM

Potencial de Neutralización PN 103.220 KgCaCo3/TM