Научный вестник НГТУ. – 2013. – № 2(51)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

УДК 631

Модель системы контроля и управления турбомеханизмами^{*}

Ю.Ф. МУХОПАД, Д.А. ФИЛАТОВ

Предложена методика контроля и управления для турбомеханизмов, применяемых в производстве для экологической очистки воздуха от пыли, а также для очистительной системы на железной дороге. Предложена схема автомата системы контроля и управления для турбомеханизмов. Алгоритм управления и контроля получен методом системного анализа с использованием аппарата сетей Петри.

Ключевые слова: автомат, турбомеханизмы, контроль, управление, вихревая труба, ультразвук, сирена, информационно-управляющие системы реального времени.

ВВЕДЕНИЕ

В промышленности в качестве турбомеханизмов для очистки газа от пыли используются высокопроизводительные прямоточные циклоны [1], вихревые трубы прямоточного и противоточного типа [2, 3].

В сибирских регионах серьезную опасность для движения поездов представляют обильные снегопады и вызываемые ими снежные заносы. Наиболее уязвимыми элементами пути при этом являются стрелочные переводы и, в первую очередь, стрелки в зоне примыкания остряков и рамных рельсов, а также шпальные ящики с переводными тягами.

В настоящее время широкое применение на сети железных дорог Российской Федерации нашла пневматическая двухпрограммная автоматическая очистка от снега стрелочных переводов. Очистка производится обдувкой меж рельсового пространства сжатым воздухом, подаваемым по специальной пневмомагистрали [4].

Для наиболее эффективной очистки стрелок от снега и льда имеет смысл модернизировать существующую пневмоочистку использованием вихревого эффекта и ультразвука для дробления и топления снега и льда. Могут быть использованы системы с применением таких турбомеханизмов, как вихревая труба противоточного типа [3] и ультразвуковая статическая сирена [5, 6]. Для эффективной эксплуатации всех элементов системы необходимо ее контролировать и диагностировать на всем протяжении периода ее работы в режиме реального времени в связи с тем, что при малейшем изменении давления входного сжатого воздуха изменяется температура горячего сжатого воздуха в вихревой трубе и мощность ультразвука в сирене.

В вихревой трубе неизбежно происходит колебание давления сжатого воздуха, что приводит к потере мощности ультразвука в сирене. Необходимость поддерживать исправную работу системы очистки регулированием и контролем давления сжатого воздуха в режиме реального времени может быть реализована созданием системы управления и контроля турбомеханизмами.

Анализ указанных процессов выполнялся ранее в ряде работ [1, 2, 3], однако до сих пор не рассматривался вопрос комплексного взаимодействия горячего воздуха с ультразвуком.

В настоящей статье на базе рассмотренных ранее вопросов математического и аналитического описания процессов турбулентного движения воздушной среды для анализа зависимостей давления и температуры в разных точках вихревой камеры и влияния этих параметров на мощность ультразвука в сирене в качестве базового метода анализа используется

^{*}Статья получена 10 февраля 2013 г.

аппарат сетей Петри. Анализ вычислительных процессов с помощью сетей Петри с запрещающими дугами впервые предложен в работе [7]. Метод сетей Петри получил свое развитие и был использован далее в работах [8–10]. Для задачи программирования и управления сети Петри применены в работах [11, 12]. Метод исследования, применяемый в данной статье, приведён в работе [13]. Однако применительно к анализу турбо-механизмов такие методы не использовались.

Для реализации задачи управления и контроля рассмотрим ультразвуковую систему очистки с применением вихревого эффекта (рис. 1) как технологический процесс, состоящий из 4-х взаимодействующих модулей [14, 15]:




Рис. 1. Система очистки железнодорожных стрелок с применением вихревого эффекта и ультразвука

Сжатый воздух поступает в вихревую камеру (модуль 2) с пневмомагистрали (модуль 1) и регулируется дросселем 1. Далее сжатый воздух делится на два потока (горячий и холодный), выходит через горячий и холодный выход вихревой трубы и регулируется дросселем 2 на холодном выходе. Часть горячего сжатого воздуха поступает в ультразвуковую сирену, а другая часть – в пневмообдувку (модули 3 и 4), горячий сжатый воздух в 3 и 4 модуле регулируется, соответственно, дросселем 3 и 4. После прохождения через ультразвуковую сирену отработанный сжатый воздух на 99 % возвращается в пневмообдувку, а сгенерированные им ультразвуковые волны в сирене, наряду со сжатым горячим воздухом пневмообдувки, поступают на стрелочный перевод.

Для создания и реализации системы управления вихревой трубой и ультразвуковой сиреной необходимо исследовать математическую модель для оценки взаимовлияния управляющих параметров и получения алгоритма и аппаратной модели.

Для обеспечения управления и контроля турбомеханизмов необходимо исследовать сетевую математическую модель (сеть Петри). Рассмотрим сеть Петри системы управления и контроля турбомеханизмами (рис. 2) и ее списки событий и условий, приведенные в табл. 1 и 2.




Рис. 3. Сеть Петри системы управления и контроля турбомеханизмами

Список событий

Таблица 1


Обозначение	Событие
d_1	Переход от модуля 1 к модулю 2 (Сравнение p_1 и P_1 , t_1 и T_1)
d_2	Переход от модуля 1 к модулю 3 (Сравнение p_1 и P_1 , t_1 и T_1)
d_3	Возврат из модуля 2 к модулю 1 (Сравнение p_c и P_c , t_c и T_c)
d_4	Возврат из модуля 4 к модулю 1 (Сравнение p_{st1} и P_{st1} , t_{st1} и T_{st1})
d_5	Возврат из модуля 3 к модулю 1 (Сравнение t_{s1} и P_{s1} , t_{s1} и T_{s1})
d_6	Переход от модуля 1 к модулю 4 (Сравнение p_1 и P_1 , t_1 и T_1)
d_7	Переход от модуля 2 к модулю 3 (Сравнение p_c и P_c , t_c и T_c)
d_8	Возврат из модуля 4 к модулю 2 (Сравнение p_{st1} и P_{st1} , t_{st1} и T_{st1})
d_9	Возврат из модуля 3 к модулю 2 (Сравнение t_{s1} и P_{s1} , t_{s1} и T_{s1})
d_{10}	Переход от модуля 2 к модулю 4 (Сравнение p_c и P_c , t_c и T_c)
d_{11}	Переход к завершению работы модуля 2, завершение работы микропроцессорной системы. Отключение системы пневмоочистки.
d_{12}	Возврат из модуля 4 к модулю 3 (Сравнение p_{st1} и P_{st1} , t_{st1} и T_{st1})
d_{13}	Переход от модуля 3 к модулю 4 (Сравнение t_{s1} и P_{s1} , t_{s1} и T_{s1})
d_{14}	Переход к завершению работы модуля 1, завершение работы микропроцессорной системы. Отключение системы пневмоочистки.
d ₁₅	Переход к завершению работы модуля 3, завершение работы микропроцессорной системы. Отключение системы пневмоочистки.
d_{16}	Переход к завершению работы модуля 3, завершение работы микропроцессорной системы. Отключение системы пневмоочистки.

Таблица 2

Список условий

Обозначение	Условия	Наличие начальных условий
b_1	Обслуживание модуля 1 (принят запрос с датчика D_1)	Есть
b_2	Вывод данных входных и выходных параметров модуля 1	Нет
b_3	Обслуживание модуля 2 (принят запрос с датчика $D_2^{}$)	Есть
b_4	Вывод данных выходных параметров модуля 2	Нет
b_5	Обслуживание модуля 3 (принят запрос с датчика D_3)	Есть
b_6	Вывод данных выходных параметров модуля 3	Нет
b_7	Обслуживание модуля 4 (принят запрос с датчика D_4)	Есть
b_8	Вывод данных выходных параметров модуля 4	Нет

Исследуя сеть Петри, определим следующий маршрут обхождения всех ребер сети (рис. 4).



 $\it Puc.~4$. Маршрут обхождения всех ребер сети Петри, где p_1 – p_{16} – условия срабатывания переходов соответственно d_1 – d_{16}

Согласно маршруту обхождения всех ребер сети Петри составим матрицу смежности маршрута Q (табл. 3):

 $b_2b_4b_6b_7b_8$

 $d_4 p_4$

Матрица смежности маршрута QРазметка b_1b_2 $b_{2}b_{3}b_{4}$ $b_2b_4b_5b_6$ $b_2b_4b_6b_7b_8$ $d_{2}p_{2}$ b_1b_2 $d_{14}p_{14}$ $d_1 p_1$ $d_6 p_6$ $b_{2}b_{3}b_{4}$ $d_3 p_3$ $d_7 p_7$ $d_{11}p_{11}$ $d_{10}p_{10}$ $b_{2}b_{4}b_{5}b_{6}$ $d_5 p_5$ $d_9 p_9$ $d_{15}p_{15}$ $d_{13}p_{13}$

Таблица 3 Латрица смежности маршрута **Q**

 $d_{12}p_{12}$

 $d_{16}p_{16}$

Согласно информации от датчиков D_1-D_4 определяются все возможные условия срабатывания переходов и функций выходов, на базе которых строится граф Γ_2 . Граф Γ_2 отображает разметку сети Петри, т. е. выявляет все возможные состояния управляющей подсистемы и переходы между ними.

 $d_8 p_8$

Полученный граф Γ_2 является основой для построения микропроцессорной системы управления турбо-механизмами [16, 17].

После построения графа Γ_2 необходимо составить матрицу смежности Q, возведенную в квадрат, для определения цепей длины 2, которая выделяет из графа Γ_2 все возможные нулевые и последующие переходы и состояния по ходу их следования от нулевого состояния. Минимизированная матрица Q_m^2 выявляет все необходимые состояния и переходы для работы системы управления и контроля турбомеханизмами. Выявленные состояния соответствуют выполняемым микрокомандам A_i системы управления и контроля, которые включают в себя необходимые наборы микроопераций C_j для выполнения микрокоманд. Выявленные перехо-

ды α_k , согласно условиям срабатывания переходов, переводят систему управления и контроля турбомеханизмами от выполнения одной микрокоманды к дутой. Набор микрокоманд, микроопераций и переходов напрямую зависит от управляемых параметров систем турбомеханизмов и для каждой такой системы выбирается свой набор.

На основании управляемых параметров системы турбомеханизмов [15] составляется таблица микроопераций и микрокоманд для системы управления и контроля турбомеханизмами (табл. 4).

Таблица микроопераций и микрокоманд

C_0	Установка нулевого состояния
C_1	Запись кода
C_2	Считывание прямого кода D_1
C_3	Считывание прямого кода D_2
C_4	Считывание прямого кода D_3
C_5	Считывание прямого кода D_4
C_6	Считывание обратного кода D_{l}
C_7	Считывание обратного кода D_2

Продолжение табл. 4

C_8	Считывание обратного кода D_3
C_9	Считывание обратного кода D_4
C_{10}	Синхронизация первого блока элементов (Параметры температуры t_1 и давления p_1)
C_{11}	Синхронизация второго блока элементов (Параметры температуры t_c и давления p_c).
C_{12}	Синхронизация третьего блока элементов (Параметры температуры t_{s1} и давления p_{s1})
C ₁₃	Синхронизация четвертого блока элементов (Параметры температуры t_{st1} и давления p_{st1})
C_{14}	Установка «0» Рг $\alpha(t)$
C ₁₅	Установка«0» Рг $\alpha(t+1)$
C_{16}	Считывание с Рг $\alpha(t)$
C ₁₇	Считывание с Рг $\alpha(t+1)$
C_{18}	Запись в $\Pr \alpha(t)$
C_{19}	Запись в $Pr \alpha(t+1)$
$C_{ m Har}$	Сигнал остановки устройства после завершения работы
$C_{\text{ош}}$	Сигнал ошибки переходов, остановка работы устройства
α_0	Отсутствует входной поток сжатого воздуха с параметром давления p_1
α_1	Параметр температуры t_1 с датчика D_1 принадлежит пределу рабочей температуры [$T_{1\min}$; $T_{1\max}$]
α_2	Параметр давления p_1 с датчика D_1 принадлежит пределу рабочего давления [$P_{1\min}$; $P_{1\max}$]
α_3	Параметр давления p_1 с датчика D_1 равен рабочему давлению P_1
α_4	Параметр давления p_{1} с датчика D_{1} меньше рабочего давления P_{1}
α_5	Отсутствует выходной поток сжатого воздуха с параметром давления p_c
α_6	Параметр температуры t_c с датчика D_2 принадлежит пределу рабочей температуры [$T_{c \min}$; $T_{c \max}$]
α_7	Параметр давления p_c с датчика D_2 принадлежность пределу рабочего давления [$P_{c { m min}}$; $P_{c { m max}}$]
α_8	Параметр давления p_c с датчика D_2 равен рабочему давлению P_c

Продолжение табл. 4

$lpha_{9}$ Параметр давления P_c с дятчика D_2 меньше рабочего давления P_c a_{10} Отсутствует выходной поток сжатого воздуха с параметром давления p_{s1} a_{11} a_{11} a_{12} Параметр температуры t_{s1} с датчика D_3 принадлежит пределу рабочей температуры $[P_{s1}]_{min}$; $P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{min}$; $P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{min}$; $P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{min}$; $P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{min}$; $P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{min}$; $P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{min}$; $P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}]_{min}$; $[P_{s1}]_{min}$; $[P_{s1}]_{min}$; $[P_{s1}]_{min}$; $[P_{s1}]_{min}$; $[P_{s1}]_{max}$] $[P_{s1}]_{max}$ $[P_{s1}$			
Параметр температуры I_{s1} с датчика D_3 принадлежит пределу рабочей температуры $[P_{s1}_{\min}: T_{s1\max}]$ параметр давления p_{s1} с датчика D_3 принадлежит пределу рабочего давления $[P_{s1}_{\min}: P_{s1\max}]$ параметр давления p_{s1} с датчика D_3 равен рабочему давлению P_{s1} параметр давления p_{s1} с датчика D_3 меньше рабочего давления P_{s1} параметр давления p_{s1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочей температуры $[T_{st1\min}: T_{st1\max}]$ параметр давления p_{s1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочей температуры $[T_{st1\min}: T_{st1\max}]$ параметр давления p_{s1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочего давления $[P_{st1}]$ параметр давления p_{s1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочего давления $[P_{st1}]$ параметр давления $[P_{st1}]$ параметра давления $[P_{st$	α_9	Параметр давления p_c с датчика D_2 меньше рабочего давления P_c	
$lpha_{11}$ туры [T_{s1min} ; T_{s1max}] $lpha_{12}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_3 принадлежит пределу рабочего давления [P_{s1min} ; P_{s1max}] $lpha_{13}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_3 равен рабочему давления P_{s1} $lpha_{14}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_3 меньше рабочего давления P_{s1} Параметр давления p_{s1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочей температуры [T_{st1min} ; T_{st1max}] $lpha_{15}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочего давления [P_{st1min} ; P_{st1max}] $lpha_{16}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочего давления [P_{st1min}] Параметр давления p_{s1} с датчика D_4 меньше рабочето давлению P_{s1} $lpha_{17}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_4 меньше рабочето давления P_{s1} $lpha_{18}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_4 меньше рабочето давления P_{s1} $lpha_{18}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_4 меньше рабочето давления P_{s1} $lpha_{18}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_4 меньше рабочето давления P_{s1} $lpha_{18}$ Параметр давления p_{s1} с датчика D_4 меньше рабочето давления P_{s1} $lpha_{19}$ Недоверка пулевого состояния системы $lpha_{19}$ Получение промежуточного результата, обиуление регистаций давления давления p_{s1} Нроверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_s) $lpha_{19}$ Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_{s1}) $lpha_{19}$ Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1}) $lpha_{19}$ Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1}) $lpha_{19}$ Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1} , t_{s1} , p_{s1}) $lpha_{19}$ Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} ,	α_{10}	Отсутствует выходной поток сжатого воздуха с параметром давления p_{s1}	
$lpha_{12} = [P_{s1min}; P_{s1max}]$ $lpha_{13} = \Pi$ араметр давления p_{s1} с датчика D_3 равен рабочему давлению P_{s1} $lpha_{14} = \Pi$ араметр давления p_{s1} с датчика D_3 меньше рабочего давления P_{s1} $lpha_{15} = \Pi$ араметр температуры t_{sr1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочей температуры $[T_{sr1min}; T_{sr1max}]$ $lpha_{16} = [P_{sr1min}; P_{sr1max}]$ $lpha_{17} = \Pi$ араметр давления p_{sr1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочего давления $[P_{sr1min}; P_{sr1max}]$ $lpha_{17} = \Pi$ араметр давления p_{sr1} с датчика D_4 равен рабочему давлению P_{sr1} $lpha_{18} = \Pi$ араметр давления p_{sr1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{sr1} $lpha_{18} = \Pi$ араметр давления p_{sr1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{sr1} $lpha_{18} = \Pi$ араметр давления p_{sr1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{sr1} $lpha_{19} = \Pi$ араметр давления p_{sr1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{sr1} $lpha_{19} = \Pi$ араметр давления p_{sr1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{sr1} $lpha_{19} = \Pi$ араметр давления p_{sr1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{sr1} $lpha_{19} = \Pi$ араметр давления $p_{sr1} = \Pi$ араметра завления $p_{sr1} = \Pi$ араметра завления $p_{sr1} = \Pi$ араметра давления $p_{sr1} = \Pi$ араметра	α_{11}		
$\begin{array}{c} \alpha_{14} & \text{Параметр давления } p_{s1} \in \text{датчика } D_3 \text{ меньше рабочего давления } P_{s1} \\ \alpha_{15} & \text{Параметр температуры } t_{st1} \in \text{датчика } D_4 \text{ принадлежит пределу рабочей температуры } [T_{st1 \text{min}} : T_{st1 \text{max}}] \\ \alpha_{16} & \text{Параметр давления } p_{st1} \in \text{датчика } D_4 \text{ принадлежит пределу рабочего давления } [P_{st1 \text{min}} : P_{st1 \text{max}}] \\ \alpha_{17} & \text{Параметр давления } p_{st1} \in \text{датчика } D_4 \text{ равен рабочему давлению } P_{st1} \\ \alpha_{18} & \text{Параметр давления } p_{st1} \in \text{датчика } D_4 \text{ меньше рабочего давления } P_{st1} \\ d_0 & \text{Установка нулевого состояния системы} \\ d_1 & \text{Чотановка нулевого состояния системы} \\ d_2 & \text{Получение промежуточного результата, обнуление регистра(проверка значений параметров температуры и давления, рабочей температуры и давления) \\ d_2 & \text{Получение параметра давления } m_{st0} & \text{Со}_{14}, C_{15}, C_{16} \\ d_3 & \text{Выдача результата (вывод данных } t_1 \text{ и } p_1) & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_3 & \text{Выдача результата (вывод данных } t_1 \text{ и } p_1) & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_4 & \text{Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления } p_c) & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_5 & \text{Вывод данных (вывод данных } t_1, p_1, t_c, p_c) & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_6 & \text{Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления } p_{s1}) & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_7 & \text{Вывод данных (вывод данных } t_1, p_1, t_c, p_c, t_{s1}, p_{s1}) & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_8 & \text{Рение параметра давления } p_{s1}) & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_9 & \text{Вывод данных (вывод данных } t_1, p_1, t_c, p_c, t_{s1}, p_{s1}, t_{st1}, p_{st1}) & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_9 & \text{Вывод данных (вывод данных } t_1, p_1, t_c, p_c, t_{s1}, p_{s1}, t_{st1}, p_{st1}) & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_{10} & \text{Полготовка к завершению работы. Закрытие всех заслонок воз-} & \text{С1}_{6}, C_{17} \\ d_{10} & \text{Полготовка к завершению работы. Закрытие всех заслонок воз-} \\ d_{10} & \text{Полготовка к завершению работы. Закрытие всех заслонок воз-} \\ d_{10} & Полготовка к завершению$	α_{12}	The state of the s	
Параметр температуры t_{sf1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочей температуры [$T_{sf1 \min}$; $T_{sf1 \max}$] α_{16} Параметр давления p_{sf1} с датчика D_4 принадлежит пределу рабочего давления [$P_{sf1 \min}$; $P_{sf1 \max}$] α_{17} Параметр давления p_{sf1} с датчика D_4 равен рабочему давлению P_{sf1} α_{18} Параметр давления p_{sf1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{sf1} A_0 Установка нулевого состояния системы A_1 Получение промежуточного результата, обнуление регистра(проверка значений параметров температуры и давления, рабочей температуры и давления от клонений от фиксированного значения рабочей температуры и давления) A_2 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_1) A_3 Выдача результата (вывод данных t_1 и p_1) A_4 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_c) A_5 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c) A_5 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c) A_5 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1}) A_5 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1}) A_7 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1}) A_7 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1} , t_{st1} , p_{st1}) A_8 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_{s1}) A_8 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_{s1}) A_7 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1} , t_{st1} , p_{st1}) A_8 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_{s1}) A_{10} Подготовка к завершению работы. Закрытие всех заслонок воз-	α_{13}	Параметр давления p_{s1} с датчика D_3 равен рабочему давлению P_{s1}	
$\begin{array}{c} \alpha_{15} \\ \alpha_{16} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{16} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{16} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{17} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{17} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{18} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \alpha_{19} \\ \end{array} $	α_{14}	Параметр давления $ P_{s1} $ с датчика $ D_{3} $ меньше рабочего давления $ P_{s1} $	
$lpha_{17}$ Параметр давления p_{st1} с датчика D_4 равен рабочему давления P_{st1} α_{18} Параметр давления p_{st1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{st1} α_{18} Параметр давления p_{st1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{st1} α_{18} Установка нулевого состояния системы α_{18} Получение промежуточного результата, обнуление регистра(проверка значений параметров температуры и давления, рабочей температуры и давления) α_{18} Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_1) α_{18} Выдача результата (вывод данных α_{18} и α_{18} Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления α_{18} Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления α_{18} С. α_{18} С. α_{18} С. α_{19} С. α_{16} С. α_{17} С. α_{16} С. α_{17} С. α_{18} Вывод данных (вывод данных α_{18} и α_{18} и α_{18} в рабочен на измерение параметра давления α_{18} (оператор включен на измерение параметра давления α_{18} (оператор включен на измерение параметра давления α_{18} С. α_{19} С. α_{19} С. α_{16} С. α_{17} Вывод данных (вывод данных α_{18} г. α_{18} С. α_{19} С. α_{1	α_{15}	**	
$lpha_{18}$ Параметр давления p_{st1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{st1} A_0 Установка нулевого состояния системы C_0 Получение промежуточного результата, обнуление регистра(проверка значений параметров температуры и давления, рабочей температуры и давления, максимальных и минимальных отклонений от фиксированного значения рабочей температуры и давления) C_{14} , C_{15} , C_{16} Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_1) C_{16} , C_{17} , C_{1	α_{16}		
A_0 Установка нулевого состояния системы C_0 Получение промежуточного результата, обнуление регистра(проверка значений параметров температуры и давления, рабочей температуры и давления, максимальных и минимальных отклонений от фиксированного значения рабочей температуры и давления) C_{14} , C_{15} , C_{16} Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_1) C_{16} , C_{17} , C_{16} , C_{17}	α_{17}	Параметр давления p_{st1} с датчика D_4 равен рабочему давлению P_{st1}	
Получение промежуточного результата, обнуление регистра(проверка значений параметров температуры и давления, рабочей температуры и давления, максимальных и минимальных отклонений от фиксированного значения рабочей температуры и давления) A_2 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_1) C_1 , C_2 , C_6 , C_{16} , C_{17} C_1 ,	α_{18}	Параметр давления p_{st1} с датчика D_4 меньше рабочего давления P_{st1}	
A_1 ра(проверка значений параметров температуры и давления, рабочей температуры и давления, максимальных и минимальных отклонений от фиксированного значения рабочей температуры и давления) A_2 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_1) A_3 Выдача результата (вывод данных t_1 и p_1) C_{16} . C_{17}	A_0	Установка нулевого состояния системы	C_0
A_2 рение параметра давления p_1) C_{16} , C_{17} A_3 Выдача результата (вывод данных t_1 и p_1) C_{16} , C_{17} A_4 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_c) C_{16} , C_{17} A_5 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c) C_{16} , C_{17} A_6 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_{s1}) C_{16} , C_{17} A_7 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1}) C_{16} , C_{17} A_8 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_{s1}) C_{16} , C_{17}	A_{l}	ра(проверка значений параметров температуры и давления, рабочей температуры и давления, максимальных и минимальных отклонений от фиксированного значения рабочей температуры	
Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_c) C_{16} , C_{17}	A_2		
A_4 рение параметра давления p_c) C_{16} , C_{17} C_{18} ,	A_3	Выдача результата (вывод данных t_1 и p_1)	C_{16} , C_{17}
A_6 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_{s1}) C_{16} , C_{17} C_{16} , C_{17} C_{16} , C_{17} Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1}) C_{16} , C_{17} C_{18} , C_{18	A_4		
A_6 рение параметра давления p_{s1}) C_{16} , C_{17} A_7 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1}) C_{16} , C_{17} A_8 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_{st1}) C_{16} , C_{17} A_9 Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1} , t_{st1} , p_{st1}) C_{16} , C_{17} A_{10} Подготовка к завершению работы. Закрытие всех заслонок воз-	A_5	Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c)	C_{16} , C_{17}
A_8 Проверка промежуточного результата (оператор включен на измерение параметра давления p_{st1}) C_{16} , C_{17} C_{16} , C_{17} Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1} , t_{st1} , p_{st1}) C_{16} , C_{17} C_{16} , C_{17} Подготовка к завершению работы. Закрытие всех заслонок воз-	A_6		
A_8 рение параметра давления p_{st1}) C_{16} , C_{17}	A_7	Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1})	C_{16} , C_{17}
A_{10} Подготовка к завершению работы. Закрытие всех заслонок воз- C_{14} , C_{15} ,	A_8		
A ₁₀ Hoggeresia is supplied by Supplied Section Supplied Section Sect	A_9	Вывод данных (вывод данных t_1 , p_1 , t_c , p_c , t_{s1} , p_{s1} , t_{st1} , p_{st1})	C_{16} , C_{17}
	A_{10}		

Окончание табл. 4

A_{11}	Уравнение параметра давления p_1 и рабочего давления P_1 по средствам вращения электродвигателя против часовой стрелки, открытие заслонки воздушного потока	C_{10} , C_{18} , C_{19}
A_{12}	Уравнение параметра давления p_1 и рабочего давления P_1 по средствам вращения электродвигателя по часовой стрелке, закрытие заслонки воздушного потока	C_{10} , C_{18} , C_{19}
A_{13}	Уравнение параметра давления p_c и рабочего давления P_c по средствам вращения электродвигателя против часовой стрелки, открытие заслонки воздушного потока	C_{11}, C_{18}, C_{19}
A_{14}	Уравнение параметра давления p_c и рабочего давления P_c по средствам вращения электродвигателя по часовой стрелке, закрытие заслонки воздушного потока	C_{11}, C_{18}, C_{19}
A_{15}	Уравнение параметра давления p_{s1} и рабочего давления P_{s1} по средствам вращения электродвигателя против часовой стрелки, открытие заслонки воздушного потока	C_{12} , C_{18} , C_{19}
A_{16}	Уравнение параметра давления p_{s1} и рабочего давления P_{s1} по средствам вращения электродвигателя по часовой стрелке, закрытие заслонки воздушного потока	C_{12} , C_{18} , C_{19}
A ₁₇	Уравнение параметра давления p_{st1} и рабочего давления P_{st1} по средствам вращения электродвигателя против часовой стрелки, открытие заслонки воздушного потока	C_{13}, C_{18}, C_{19}
A_{18}	Уравнение параметра давления p_{st1} и рабочего давления P_{st1} по средствам вращения электродвигателя по часовой стрелке, закрытие заслонки воздушного потока	C_{13}, C_{18}, C_{19}

На основании таблицы микроопераций и микрокоманд получен алгоритм работы системы управления и контроля для турбомеханизмов в форме логической схемы (ЛСА):

$$\begin{split} &A_0A_1\downarrow^1\alpha_0\uparrow^2\beta_1\alpha_1\uparrow^2\beta_2\alpha_2\uparrow^2A_2\alpha_3\uparrow^3A_3\alpha_5\uparrow^2\beta_4\alpha_6\uparrow^2\beta_5\alpha_7\uparrow^2A_4\alpha_8\uparrow^4A_5\alpha_{10}\uparrow^2\\ &\beta_7\alpha_{11}\uparrow^2\beta_8\alpha_{12}\uparrow^2A_6\alpha_{13}\uparrow^5A_7\alpha_{15}\uparrow^2\beta_{10}\alpha_{16}\uparrow^2A_8\alpha_{17}\uparrow^6A_9\uparrow^1; \downarrow_2A_{10}A_9A_\kappa;\\ &\downarrow^3\beta_3\alpha_4\uparrow^7A_{11}\uparrow^1; \downarrow^4\beta_6\alpha_9\uparrow^8A_{13}\uparrow^1; \downarrow^5\beta_9\alpha_{14}\uparrow^9A_{15}\uparrow^1; \downarrow^6\beta_{11}\alpha_{18}\uparrow^{10}A_{17}\uparrow^1;\\ &\downarrow^7A_{12}\uparrow^1; \downarrow^8A_{14}\uparrow^1; \downarrow^9A_{16}\uparrow^1; \downarrow^{10}A_{18}\uparrow^1. \end{split}$$

Алгоритм контроля и управления турбо-механизмами приведен с включенными пустыми операторами $\beta_1 - \beta_{11}$. Пустые операторы ставятся в том случае, если между двумя логическими операторами α_i и α_j отсутствует оператор действия A_k , или к логическому оператору α_j передается управление более чем от одного оператора (возможно и логического). Такая модификация граф-схемы алгоритма позволяет использовать наиболее экономичную схему микропрограммного автомата [18], в которой сложность основной комбинационной схемы переходов из состояния $\alpha(t)$ в $\alpha(t+1)$ уменьшается в 2^{q-1} раз.

В данном ГСА 18 логических условий и 32 состояния с соответствующим m-разрядным кодом состояния. Объем ПЗУ для схемы F_1 при реализации по классической схеме автомата

Мура [19] составит $V = m \cdot 2^{m+q}$. Так как ПЗУ (ПЛМ) выпускается с числом выходов 4, 8, то $V = 8 \cdot 2^{5+18} = 2^{26} = 64$ Мбита. Тогда как для нового автомата [18] объем ПЗУ $W = m \cdot 2^{m+1} = 8 \cdot 2^{5+1} = 2^9 = 0,512$ кбит. Введение схемы F_3 и мультиплексора эквивалентны увеличению объема W в 2 раза, т. е. W = 1 кбит, вместо 64 Мбит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Системный анализ процессов движения воздушной среды в турбомеханизмах является основой для логического проектирования и построения схем автоматов для управления и контроля турбомеханизмами.

Подтверждена эффективность применения методики управления и контроля турбомеханизмами с использованием аппарата сетей Петри.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Асламова В.С. Прямоточные циклоны. Теория, расчет, практика / В.С. Асламова. Ангарск, 2008. 233 с.
- [2] Гуцол А.Ф. Эффект Ранка / А.Ф. Гуцол. Кольск, 1997. 687 с.
- [3] **Меркулов А.П**. Вихревой эффект и его применение в технике / А.П. Меркулов. М.: Машиностроение, 1969. С. 7–64.
- [4] **Берещанский А.П.** Автоматическая пневмоочистка стрелок. Напольное оборудование и воздухопроводная сеть. Типовые материалы для проектирования: ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» / А.П. Берещанский. М., 2006. С. 1–29.
- [5] **Розенберг Л.Д.** Источники мощного ультразвука. Физика и техника мощного ультразвука / Л.Д. Розенберг. М.: Наука, 1967. С. 94–106.
- [6] **Филатов Д.А.** Применение сирены, как ультразвукового излучателя на железной дороге / Д.А. Филатов // Проблемы транспорта Восточной Сибири: материалы науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов электромеханического факультета ИрГУПС. Иркутск: ИрГУПС, 2012. С. 117–119.
- [7] **Мухопад Ю.Ф.** Автоматная интерпретация устройств контроля и управления / Ю.Ф. Мухопад, Л.М. Сербуленко. Новосибирск: НЭТИ, 1992. С. 41–49.
 - [8] Мурата Т. Сети Петри / Т. Мурата // ТИИЭР. 1984. 260 с.
- [9] **Гуревич** Д.С. Поглощающие сети Петри при проектировании ЦВС / Д.С. Гуревич // Автоматика и вычислительная техника. -1990. № 3. C. 80–87.
- [10] **Васильев В.В.** Сети Петри, параллельные алгоритмы и модули МПС / В.В. Васильев, В.В. Кузьмин. Киев: Наукова думка, 1991. 216 с.
- [11] Воевода А.А. Использование UML диаграмм и временных сетей Петри при разработке программного обеспечения / А.А. Воевода, Д.О. Романников // Сб. науч. трудов. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. № 3 (61). С. 61—70.
- [12] **Щербаков И.В.** Интеллектуализация автоматизированной системы аналитического контроля состава продуктов предприятий металлургии: автореф. дис. ... канд. техн. наук / И.В. Щербаков. Иркутск: ИрГУПС, 2013. 24 с.
 - [13] Мухопад Ю.Ф. Микроэлектронные системы управления / Ю.Ф. Мухопад. Братск: БрГУ, 2009. 285 с.
- [14] **Филатов Д.А.** Методика контроля и управления турбо-механизмами / Д.А. Филатов, Ю.Ф. Мухопад // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2012. № 4 (36). С. 117–125.
- [15] **Филатов Д.А.** Математическое описание процессов в системе ультразвуковой очистки железнодорожных стрелок с применением вихревого эффекта / Д.А. Филатов // Системы. Методы. Технологии. − 2012. − № 4 (16). − С 82–86
- [16] **Филатов** Д.А. Микропроцессорные системы управления турбо-механизмами. Информационные системы контроля и управления в промышленности и на транспорте / Д.А. Филатов // Сб. науч. тр. под ред. Ю.Ф. Мухопада. Иркутск: ИрГУПС, 2011. Вып. 19. С. 118–121.
- [17] **Филатов Д.А.** Структура микропроцессорной системы управления турбо-механизмами на базе микроконтроллера семейства НС08. Информационные системы контроля и управления в промышленности и на транспорте / Д.А. Филатов // Сб. науч. тр. под ред. Ю.Ф. Мухопада. Иркутск: ИрГУПС, 2011. Вып. 20. С. 53–60.
- [18] **Мухопад А.Ю., Мухопад Ю.Ф.** Микропрограммный автомат. Патент РФ полезн. модель № 064785 от 15.12.2008.
 - [19] Мухопад Ю.Ф. Теория дискретных устройств / Ю.Ф. Мухопад. Иркутск: ИрГУПС, 2010. 172 с.

Мухопад Юрий Федорович, доктор технических наук, заслуженный профессор Иркутского государственного университета путей сообщения, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академии академии естествознания, академии космонавтики, Российской академии инженерных наук, Нью-Йоркской академии наук. Научное направление: технические науки. Имеет более 65 изобретений и 250 научных работ. E-mail: bts48@mail.ru

Филатов Дмитрий Алексеевич, аспирант кафедры «Управление техническими системами» Иркутского государственного университета путей сообщения. Основное направление научных исследований: управление техническими системами. Имеет 8 публикаций. E-mail: drugs1989@mail.ru

Mukhopad Yu.F., Filatov D.A.

Model of monitoring system and management of turbo-mechanisms

Technique monitoring and managements for the turbo-mechanisms applied in manufacture for ecological clearing of air of a dust, and as for cleaning system on the railway is offered. The scheme of the automatic machine of the monitoring system and management for turbo-mechanisms is offered. The algorithm of management and control is received by a method of the system analysis with use of the device of Petri's networks.

Key words: the automatic machine, turbo-mechanisms, control, management, vortical pipe, ultrasound, siren, information-operating systems of real time.