

STRATO2

Auch der zweite Versuch den Wetterballon zu starten, ist am 14.08.2020 leider gescheitert. Diesmal war es die unglaublich starke Beschleunigung von aufsteigendem Helium, die den Ballon zerfetzt hat. Das Rückholteam vom GCM verbrachte also den Abend am Lagerfeuer und war am nächsten Tag deutlich erholter als geplant. Aus den Fehlern wird zu lernen sein.

