

점검내용 - 레진

개선 전



- 위치 : 1500톤 B측 치구보관함 주변
- 내용 : 정돈 할 것
- 계획 :

개선 후

점검내용 - 레진

개선 전



- 위치 : 600톤 옆 철도레일지식 화이버 보강작업장소
- 내용 : 바닥 치구 정돈 필요
- 계획 :

개선 후

점검내용 - 레진

개선 전



- 위치 : 산화철 보관장소
- 내용 : 정리&정돈 필요
- 계획 :

개선 후