

점검내용 - 중연삭

개선 전



- 위치 : 배합공정 POP단말기
- 내용 : 미사용에 의한 정리 필요
- 계획 :

개선 후

점검내용 - 중연삭

개선 전



- 위치 : 금형링 보관장소 (금형 냉각타워 옆)
- 내용 : 정돈필요
- 계획 :

개선 후

점검내용 - 중연삭

개선 전



- 위치 : 소화전 (입구측 금형보관 랙 주변)
- 내용 : 소화전 위치 표지가 잘 보이지 않음
- 계획 :

개선 후